# Imprensa Oficial
## da Estância de Atibaia

*sábado, 20 de maio de 2006 - nº 722 - Ano X - Edição especial*

*Esta edição tem 68 páginas*

**Imprensa Oficial na internet acesse o site: http://www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.htm**


**EDITAL P.E. N.º 02/06 de 19 de maio de 2006**

**CONVOCAÇÃO PARA CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO RECREIO MARISTELA.**

**JOSÉ ROBERTO TRICOLI**, Prefeito da Estância de Atibaia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,...

Faz saber a todos quanto o presente virem ou dele tomarem conhecimento, que foi **AUTORIZADO** pelo decreto n.º 4.963 de 16 de maio de 2006, a execução das obras do **SETOR DE TRABALHO "B"**, do **PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS** nas vias do **Recreio Maristela**, neste Município.

Atendendo disposição contida no **Código Tributário Municipal**, conforme **Lei Municipal nº 280/98**,com alteração posterior pela **Lei Complementar nº. 490/05**, ficam **CONVOCADOS** os senhores proprietários dos imóveis que por elas serão valorizados, para tomarem conhecimento dos respectivos projetos, especificações técnicas e memoriais descritivos das obras planejadas.

Estes projetos e demais elementos técnicos estão à disposição dos interessados no **Setor de Atendimento do PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS**, localizado à Rua Zeferino Alves do Amaral, n.º 313, Centro, nesta cidade.

**1 – DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS BENEFICIADAS PELA OBRA PÚBLICA, DIRETA OU INDIRETAMENTE. (L.C. nº 490/05 - artigo 158 – I)**

**1.1. - DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS**

A Zona de Influência das obras desta etapa de serviços será composta pelas vias adiante indicadas:
**Rua Gonçalves Ledo**
**Rua Enzo de Almeida Passos**
**Rua Maestro Tom Jobim**
**Rua Benjamin Garcez**
**Rua Welton Murilo Adão**
**Rua Paulo de Tarso dos Santos Silva**
**Rua 14-A**

**2. DA VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS**

**2.1.** Por tratar-se de obra pública que gera benefícios e valorização aos imóveis, os seus custos deverão ser suportados proporcionalmente pelos seus proprietários, mediante pagamento da **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,** lançada para o ressarcimento pela Prefeitura dos recursos públicos nela aplicada para sua execução. O **RATEIO do CUSTO da obras de pavimentação** será efetuado entre todos os PROPRIETÁRIOS de imóveis do domínio privado ou público, situado nas áreas direta e indiretamente valorizadas pela obra pública.

**2.2.** A parcela a ser lançada como **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**, tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas valorizadas, direta ou indiretamente, por obras públicas, executadas de forma direta ou indireta pela Administração Municipal, **tendo como limite total a despesa realizada**, e **como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel valorizado**.

**2.3.** A apuração da valorização, dependendo da natureza das obras, far-se-à levando em conta a situação do imóvel na zona de influência, sua testada, área, valor venal, finalidade da exploração econômica e outros elementos técnicos, a serem considerados de forma isolada ou em conjunto.

**3. RELAÇÃO DOS IMÓVEIS COMPREENDIDOS NAS ÁREAS BENEFICIADAS.**
**(L.C. nº 490/05 - artigo 158 – II)**

| INSCRIÇÃO | QUADRA (Q) | LOTE (L) | AREA (A) |
|---|---|---|---|
| 03.199.001.00-0020125 | 5 | 1 | 370,00 |
| 03.199.002.00-0101674 | 5 | 02 03 41 | 825,00 |
| 03.199.004.00-0020128 | 5 | 4 | 250,00 |
| 03.199.005.00-0020129 | 5 | 5 | 250,00 |
| 03.199.006.00-0057152 | 5 | 6/7E37/38 | 250,00 |
| 03.199.007.00-0020133 | 5 | 8/9E35/36 | 1.000,00 |
| 03.199.008.00-0020134 | 5 | 10 | 250,00 |
| 03.199.009.00-0020135 | 5 | 11 | 250,00 |
| 03.199.010.00-0020136 | 5 | 12 | 250,00 |
| 03.199.011.00-0020137 | 5 | 13 | 250,00 |
| 03.199.012.00-0020138 | 5 | 14 | 250,00 |
| 03.199.013.00-0020139 | 5 | 15 | 250,00 |
| 03.199.014.00-0020140 | 5 | 16 | 250,00 |
| 03.199.015.00-O020141 | 5 | 17/18 | 500,00 |
| 03.200.001.00-0020189 | 6 | 23 | 250,00 |
| 03.200.002.00-0020190 | 6 | 24 | 250,00 |
| 03.200.003.00-0020191 | 6 | 25 | 250,00 |
| 03.200.004.00-0020192 | 6 | 26 | 250,00 |
| 03.200.005.00-0020193 | 6 | 27 | 350,00 |
| 03.200.006.01-0103723 | 6 | 28 SL A/29 | 375,00 |
| 03.200.006.02-0005837 | 6 | 28 SL B/29 | 125,00 |
| 03.200.007.00-0020196 | 6 | 30 | 260,00 |
| 03.200.008.00-0020197 | 6 | 31 | 287,00 |
| 03.201.000.00-0000277 | G | VIELA | 200,00 |
| 03.201.001.00-0020167 | 6 | 1 | 286,00 |
| 03.201.002.00-0102049 | 6 | 2 | 250,00 |
| 03.201.003.00-0102050 | 6 | 03 | 250,00 |
| 03.201.003.01-0106850 | 6 | 04/05 SL 2 | 362,50 |

# Poder Executivo

Prefeito José Roberto Trícoli - Vice-prefeito Ricardo dos Santos Antônio
Palácio Jerônimo de Camargo - Av. da Saudade, 252 Centro - CEP:12.940-560

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03.201.004.00-0102051 | 6 | 04/05 SL 0 | 137,50 |
| 03.201.005.00-0020172 | 6 | 6 | 250,00 |
| 03.201.006.00-0020173 | 6 | 7 | 262,60 |
| 03.201.007.00-0102054 | 6 | 8 | 332,70 |
| 03.201.008.00-0020175 | 6 | 9 | 312,00 |
| 03.201.009.00-0020176 | 6 | 10 | 329,00 |
| 03.201.010.00-0020177 | 6 | 11 | 338,00 |
| 03.201.011.00-0020178 | 6 | 12 | 343,00 |
| 03.201.012.00-0020179 | 6 | 13A15 | 2.370,00 |
| 03.201.015.00-0026256 | 6 | 16 | 332,80 |
| 03.201.016.00-0020183 | 6 | 17 | 277,60 |
| 03.201.017.00-0020184 | 6 | 18 | 250,00 |
| 03.201.018.00-0020185 | 6 | 19 | 250,00 |
| 03.201.019.00-0020186 | 6 | 20 | 250,00 |
| 03.201.020.00-0020187 | 6 | 21 | 250,00 |
| 03.201.021.00-0020188 | 6 | 22 | 250,00 |
| 03.202.001.00-0020116 | 4A | 1 | 462,00 |
| 03.202.002.00-0020117 | 4A | 2/3 | 605,60 |
| 03.202.004.00-0020119 | 4A | 4 | 300,00 |
| 03.202.005.00-0020120 | 4A | 5 | 300,00 |
| 03.202.006.00-0020121 | 4A | 6 | 351,00 |
| 03.202.007.00-0020122 | 4A | 7 | 299,30 |
| 03.202.008.00-0020123 | 4A | 8 | 281,60 |
| 03.202.009.00-0020124 | 4A | 9 | 400,00 |
| 03.203.001.00-0020102 | 04 | 01 | 354,00 |
| 03.203.002.00-0020104 | 4 | 3/4 | 550,00 |
| 03.203.004.00-0020106 | 4 | 5 | 250,00 |
| 03.203.005.00-0020107 | 4 | 6 | 250,00 |
| 03.203.006.00-0020108 | 4 | 7 | 303,00 |
| 03.203.007.00-0020109 | 4 | 8 | 253,20 |
| 03.203.008.00-0021406 | 4 | 9 | 250,00 |
| 03.203.008.01-0096166 | 4 | 10/11 | 500,00 |
| 03.203.009.00-0101777 | 4 | 12/13 | 500,00 |
| 03.203.010.00-0108947 | 04 | 02 | 300,00 |
| 03.203.011.00-0108948 | 04 | 14 | 260,00 |
| 03.204.001.00-0020083 | 3 | 1/2/3/19 | 1.336,80 |
| 03.204.004.00-0101471 | 3 | 4/5/6 | 750,00 |
| 03.204.005.00-0020089 | 3 | 7/8 | 500,00 |
| 03.204.006.00-0101473 | 3 | 9 | 250,00 |
| 03.204.007.00-0101474 | 3 | 10 | 303,00 |
| 03.204.008.00-0020093 | 3 | 11 | 253,20 |
| 03.204.009.00-0020094 | 3 | 12 13 14 15 P | 875,00 |
| 03.204.013.00-0020098 | 3 | 15PARTE/16 | 375,00 |
| 03.204.014.00-0020099 | 3 | 17 | 300,00 |
| 03.204.015.00-0020100 | 3 | 18 | 300,00 |
| 03.205.001.00-0101417 | 2 | 1 | 320,80 |
| 03.205.002.00-0101416 | 2 | 2 | 300,00 |
| 03.205.003.00-0020060 | 2 | 3 | 300,00 |
| 03.205.004.00-0020061 | 2 | 4 | 250,00 |
| 03.205.005.00-0020062 | 2 | 5 | 250,00 |
| 03.205.006.00-0020063 | 2 | 6/9 | 1.000,00 |
| 03.205.010.00-0101410 | 02 | 10/11 | 500,00 |
| 03.205.013.00-0020070 | 2 | 13 | 303,00 |
| 03.205.015.00-0020072 | 2 | 14/18 | 1.253,20 |
| 03.205.016.00-0020076 | 2 | 19/21 | 750,00 |
| 03.205.019.00-0020079 | 2 | 22 | 250,00 |
| 03.205.020.00-0020080 | 2 | 23 | 300,00 |
| 03.205.021.00-0020081 | 2 | 24 | 300,00 |
| 03.205.022.00-0020082 | 2 | 25 | 382,00 |
| 03.205.023.00-0108980 | 02 | 12 | 250,00 |
| 03.206.001.00-0002832 | 1 | 1 | 305,00 |
| 03.206.002.00-0001161 | 1 | 02 03 04 | 850,00 |
| 03.206.004.00-0101981 | 1 | 5/6 | 500,00 |
| 03.206.005.00-0011455 | 1 | 7 | 250,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03.206.006.00-0010918 | 1 | 8 | 250,00 |
| 03.206.007.00-0020945 | 1 | 9 | 250,00 |
| 03.206.008.00-0014169 | 1 | 10 | 250,00 |
| 03.206.009.00-0014170 | 1 | 11 | 250,00 |
| 03.206.010.00-0101347 | 1 | 13 E 20/21 | 1.000,00 |
| 03.206.011.00-0013675 | 1 | 14 | 250,00 |
| 03.206.012.00-0013669 | 1 | 15 | 250,00 |
| 03.206.013.00-0004317 | 1 | 16 | 303,00 |
| 03.206.014.00-0004313 | 1 | 17/19 | 753,00 |
| 03.206.017.00-0020050 | 1 | 22 | 250,00 |
| 03.206.018.00-0101341 | 1 | 23 | 250,00 |
| 03.206.020.00-0101169 | 1 | 24 25 | 500,00 |
| 03.206.021.00-0020052 | 1 | 26 | 250,00 |
| 03.206.022.00-0101421 | 1 | 27 | 250,00 |
| 03.206.023.00-0020054 | 1 | 28 | 250,00 |
| 03.206.024.00-0020055 | 1 | 29 | 300,00 |
| 03.206.025.00-0020056 | 1 | 30 | 300,00 |
| 03.206.026.00-0020057 | 1 | 31 | 365,00 |
| 03.219.014.00-0101675 | I | 155/159 | 2.821,00 |
| 03.220.013.00-0020142 | J | 174/175 | 996,00 |
| 03.220.014.00-0102026 | J | 176 | 516,00 |
| 03.220.015.00-0102025 | J | 177 | 528,00 |
| 03.220.016.00-0102024 | J | 178 | 540,00 |
| 03.220.017.00-0102023 | J | 179 | 552,00 |
| 03.220.018.00-0102022 | J | 180 | 564,00 |
| 03.220.019.00-0007934 | J | 181 | 576,00 |
| PREFEITURA | | CANTEIRO | 800,00 |
| PREFEITURA | | VIELA | 320,00 |
| | | | 50.586,40 |

**4. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO. (L.C. nº. 490/05 - artigo 158 – III)**

As obras do PLANO EXTRAODINÁRIO previstas para esta etapa, têm como finalidade principal a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS e a DRENAGEM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, com todos os serviços preliminares e complementares que entre outros e em função da sua relevância, são as transcritas a seguir:

**4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES**
4.1.1. Estudos, planejamentos, levantamentos sócio-econômicos, plani-altimétricos e cadastrais e projetos executivos;
4.1.2. Detalhamento dos projetos;
4.1.3. Implantação da ZONA DE INFLUÊNCIA das obras desta ETAPA, o cadastramento ou recadastramento dos imóveis e a identificação dos contribuintes que por elas serão valorizados.

**4.2. DRENAGEM**
4.2.1. Escavação mecânica e ou manual de valas, reaterro compactado e remoção da terra excedente;
4.2.2. Galerias em tubos de concreto simples ou armados de diversos diâmetros;
4.2.3. Poços de visitas de várias profundidades e bocas de lobo simples, duplas ou triplas;
4.2.4. Outros serviços complementares.

**4.3. GUIAS E SARJETAS**
4.3.1. Serviços topográficos para locação dos projetos;
4.3.2. Preparo do terreno de fundação;
4.3.3. Guias e sarjetas moldadas "in loco" do tipo extrusadas, sistema Pavimak ou similar.

**4.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**
4.4.1. Preparo de caixa;
4.4.2. Preparo do sub-leito do pavimento;
4.4.3. Execução de base de bica corrida ou similar;
4.4.4. Imprimação impermeabilizante betuminosa;
4.4.5. Imprimação ligante betuminosa;
4.4.6. Capa de C.B.U.Q. (concreto asfáltico usinado a quente).

**5. ELEMENTOS TÉCNICOS**

Todos os serviços serão executados rigorosamente dentro das especificações técnicas e INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO, que fazem parte integrante do **contrato 49/97**, elaboradas com base nas exigências da ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

**6. ORÇAMENTO TOTAL OU PARCIAL DO CUSTO TOTAL DAS OBRAS. (L.C. nº. 490/05 - artigo 158 – IV)**

**6.1.** O valor parcial total de custo das obras desta etapa de serviços será composto pelo valor do ORÇAMENTO DE CUSTO DIRETO das obras correspondentes, acrescido pelos custos dos serviços indiretos, como os efetuados com os estudos, projetos, topografia, fiscalização, administração e controle da execução da obra e do lançamento e cobrança da CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA e que constará detalhadamente do **EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E COBRANÇA** que será publicado oportunamente, na forma do **artigo 151** e demais dispositivos do **Código Tributário Municipal** com redação dada pela **Lei Complementar nº. 490/05**.

**6.2.** No **CUSTO PARCIAL TOTAL** da obra, desta **ETAPA DE SERVIÇOS**, apurado pela somatória dos **ORÇAMENTOS DE CUSTO DIRETO**, elaborados, com os **PREÇOS UNITÁRIOS - Io Março de 1.995**, obtidos na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/95** reajustados pelo **Índice Fipe** coluna Pavimentação até **outubro/05**, aplicados nas quantidades dos serviços que compõem a obra, determinados pelos **PROJETOS EXECUTIVOS** cujas quantidades e seus respectivos valores estão a seguir indicados resumidamente:

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT |
|---|---|---|---|
| 010101 | Serviços topográficos para detalhamento do projeto | m | 1.353,00 |
| 010102 | Detalhamento de projeto de drenagem | m | 440,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 010103 | Detalhamento de projeto de esgoto | m | 1.353,00 |
| 010105 | Detalhamento de projeto de pavimentação | m | 1.353,00 |
| 010107 | Cadastro de imóveis | unid | 130,00 |
| 011004 | Locação de obras lineares | m | 4.304,00 |
| 020101 | Sinalização de trânsito | m | 1.353,00 |
| 020102 | Tapume contínuo em chapas de madeira | m | 1.353,00 |
| 120107 | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto 400mm C-1 | m | 207,00 |
| 120109 | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto 600mm CA-2 | m | 233,00 |
| 070101 | Poço de visita em alvenaria ou aduela de concreto 1,00 m - prof. Até 2,00 m | unid | 36,00 |
| 070501 | Caixa de captação com bocas de lobo simples | unid | 16,00 |
| 070502 | Caixa de captação com bocas de lobo duplas | unid | 7,00 |
| 030201 | Escavação mecânica de valas, q.q. terreno, exceto rocha, prof. Até 2,00m | m3 | 1.624,00 |
| 030401 | Aterro compactado sem controle de GC | m3 | 1.624,00 |
| 100101 | Fornecimento e assentamento de tubos e peças de manilha 150mm | m | 1.353,00 |
| 080101 | Ligações domiciliares de esgoto completas 100mm | unid | 130,00 |
| 090101 | Cadastro de redes | m | 1.353,00 |
| 090102 | Cadastro de ligações | unid | 130,00 |
| 160101 | Ligações domiciliares de água | unid | 32,00 |
| 160202 | Cadastro de Ligações | unid | 32,00 |
| 030507 | Corte mecanizado de solo | m3 | 3.029,00 |
| 030501 | Carga e descarga de solo | m3 | 3.029,00 |
| 030503 | Transporte de material escavado - solo | m3 x km | 3.029,00 |
| 030401 | Aterro compactado sem controle de GC | m3 | 3.029,00 |
| 030508 | Preparo de caixa | m2 | 10.098,00 |
| 030509 | Preparo de terreno para fundação | m | 3.767,00 |
| 030512 | Preparo de sub-leito | m2 | 10.098,00 |
| 170203 | Execução de guias e sarjetas tipo extrusadas 45x22x10cm | m | 2.511,00 |
| 170207 | Execução de base de bica corrida na espessura de 10cm | m3 | 1.010,00 |
| 170209 | Execução de imprimatura impermeabilizante | m2 | 10.098,00 |
| 170211 | Execução de imprimatura ligante | m2 | 10.098,00 |
| 170212 | Execução de capa asfáltica (CBUQ) na espessura 3,00cm | m3 | 303,00 |

**6.3. DO ORÇAMENTO DAS OBRAS**

| ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|
| **6.3.1.** | Serviços preliminares | 95.041,83 |
| **6.3.2.** | Redes de drenagens de águas pluviais | 69.927,71 |
| **6.3.3.** | Redes de esgoto | 113.996,23 |
| 6.3.4. | Guias / Sarjetas | 124.810,89 |
| **6.3.4.** | Pavimentação Asfáltica | 351.507,64 |

**VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DESTA ETAPA R$ 755.284,30**

**6.4. DA EQUIVALÊNCIA EM UVRM**

**6.4.1.** O **VALOR FINAL** da obra desta **ETAPA**, para efeito do **PLANO DE RATEIO**, foi transformado em UVRM (Unidade de Valor de Referência Municipal) pelo valor do mês do orçamento, **maio de 2006**, cujo valor unitário é de **R$ 1,7429** e são os seguintes:

| SERVIÇOS À EXECUTAR | VALOR TOTAL DA OBRA R$ | EQUIVALÊNCIA EM UVRM |
|---|---|---|
| -Serviços preliminares | 95.041,83 | 54.530,8566 |
| -Redes de Dren.de Águas Pluviais | 69.927,71 | 40.121,4700 |
| -Redes de Esgoto | 113.996,23 | 65.406,0646 |
| -Guias e Sarjetas | 124.810,89 | 71.611,0448 |
| -Pavimentação | 351.507,64 | 201.679,7521 |
| **-Valor Final da Etapa** | **755.284,30** | **433.349,1881** |

**7. DETERMINAÇÃO DA PARCELA DE CUSTO DAS OBRAS A SER RESSARCIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, COM O CORRESPONDENTE PLANO DE RATEIO ENTRE OS IMÓVEIS VALORIZADOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA OBRA PÚBLICA. (L.C. nº. 490/05 - artigo 158 – V)**

**7.1. PLANO DE RATEIO**

**7.1.1.** O **RATEIO do CUSTO** das obras de pavimentação no valor de **433.349,1881 UVRMs** será efetuado entre todos os **PROPRIETÁRIOS** de imóveis do domínio privado ou público, situado nas áreas direta e indiretamente valorizadas pela obra pública. A parcela a ser lançada como **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**, tem como **fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas valorizadas, direta ou indiretamente**, por obras públicas, executadas de forma direta ou indireta pela Administração Municipal, tendo como limite total a despesa realizada, e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel valorizado.

**7.2.2.** A **apuração da valorização**, dependendo da natureza das obras, far-se-á levando em conta a situação do imóvel na zona de influência, sua testada, área, valor venal, finalidade da exploração econômica, fator de absorção (100%) e outros elementos técnicos, a serem considerados de forma isolada ou em conjunto, conforme descrito a seguir:

# Poder Executivo

| IDENTIF. CADASTRAL | QUADRA (Q) | LOTE (L) | VL.VENAL TERRENO (vvit) | AREA (A)_ | FATOR ABSORÇÃO(fa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.199.001.00-0020125 | 5 | 1 | 16.783,20 | 370,00 | 0,427612 |
| 03.199.002.00-0101674 | 5 | 02 03 41 | 37.422,00 | 825,00 | 0,953458 |
| 03.199.004.00-0020128 | 5 | 4 | 11.340,00 | 250,00 | 0,288927 |
| 03.199.005.00-0020129 | 5 | 5 | 11.340,00 | 250,00 | 0,288927 |
| 03.199.006.00-0057152 | 5 | 6/7E37/38 | 11.340,00 | 250,00 | 0,288927 |
| 03.199.007.00-0020133 | 5 | 8/9E35/36 | 40.551,84 | 1.000,00 | 1,033202 |
| 03.199.008.00-0020134 | 5 | 10 | 11.340,00 | 250,00 | 0,288927 |
| 03.199.009.00-0020135 | 5 | 11 | 11.340,00 | 250,00 | 0,288927 |
| 03.199.010.00-0020136 | 5 | 12 | 11.340,00 | 250,00 | 0,288927 |
| 03.199.011.00-0020137 | 5 | 13 | 11.340,00 | 250,00 | 0,288927 |
| 03.199.012.00-0020138 | 5 | 14 | 11.340,00 | 250,00 | 0,288927 |
| 03.199.013.00-0020139 | 5 | 15 | 11.340,00 | 250,00 | 0,288927 |
| 03.199.014.00-0020140 | 5 | 16 | 11.340,00 | 250,00 | 0,288927 |
| 03.199.015.00-O020141 | 5 | 17/18 | 22.680,00 | 500,00 | 0,577853 |
| 03.200.001.00-0020189 | 6 | 23 | 14.175,00 | 250,00 | 0,361158 |
| 03.200.002.00-0020190 | 6 | 24 | 14.175,00 | 250,00 | 0,361158 |
| 03.200.003.00-0020191 | 6 | 25 | 14.175,00 | 250,00 | 0,361158 |
| 03.200.004.00-0020192 | 6 | 26 | 14.175,00 | 250,00 | 0,361158 |
| 03.200.005.00-0020193 | 6 | 27 | 19.845,00 | 350,00 | 0,505622 |
| 03.200.006.01-0103723 | 6 | 28 SL A/29 | 21.262,50 | 375,00 | 0,541738 |
| 03.200.006.02-0005837 | 6 | 28 SL B/29 | 7.087,50 | 125,00 | 0,180579 |
| 03.200.007.00-0020196 | 6 | 30 | 14.742,00 | 260,00 | 0,375605 |
| 03.200.008.00-0020197 | 6 | 31 | 16.272,90 | 287,00 | 0,414610 |
| 03.201.000.00-0000277 | G | VIELA | 11.340,00 | 200,00 | 0,288927 |
| 03.201.001.00-0020167 | 6 | 1 | 16.216,20 | 286,00 | 0,413165 |
| 03.201.002.00-0102049 | 6 | 2 | 14.175,00 | 250,00 | 0,361158 |
| 03.201.003.00-0102050 | 6 | 03 | 14.175,00 | 250,00 | 0,361158 |
| 03.201.003.01-0106850 | 6 | 04/05 SL 2 | 20.553,75 | 362,50 | 0,523680 |
| 03.201.004.00-0102051 | 6 | 04/05 SL 0 | 7.796,25 | 137,50 | 0,198637 |
| 03.201.005.00-0020172 | 6 | 6 | 14.175,00 | 250,00 | 0,361158 |
| 03.201.006.00-0020173 | 6 | 7 | 14.889,42 | 262,60 | 0,379361 |
| 03.201.007.00-0102054 | 6 | 8 | 18.864,09 | 332,70 | 0,480630 |
| 03.201.008.00-0020175 | 6 | 9 | 17.690,40 | 312,00 | 0,450726 |
| 03.201.009.00-0020176 | 6 | 10 | 18.654,30 | 329,00 | 0,475284 |
| 03.201.010.00-0020177 | 6 | 11 | 19.164,60 | 338,00 | 0,488286 |
| 03.201.011.00-0020178 | 6 | 12 | 19.448,10 | 343,00 | 0,495509 |
| 03.201.012.00-0020179 | 6 | 13A15 | 100.918,63 | 2.370,00 | 2,571260 |
| 03.201.015.00-0026256 | 6 | 16 | 18.869,76 | 332,80 | 0,480774 |
| 03.201.016.00-0020183 | 6 | 17 | 15.739,92 | 277,60 | 0,401030 |
| 03.201.017.00-0020184 | 6 | 18 | 14.175,00 | 250,00 | 0,361158 |
| 03.201.018.00-0020185 | 6 | 19 | 14.175,00 | 250,00 | 0,361158 |
| 03.201.019.00-0020186 | 6 | 20 | 14.175,00 | 250,00 | 0,361158 |
| 03.201.020.00-0020187 | 6 | 21 | 14.175,00 | 250,00 | 0,361158 |
| 03.201.021.00-0020188 | 6 | 22 | 14.175,00 | 250,00 | 0,361158 |
| 03.202.001.00-0020116 | 4A | 1 | 40.194,22 | 462,00 | 1,024090 |
| 03.202.002.00-0020117 | 4A | 2/3 | 54.940,03 | 605,60 | 1,399792 |
| 03.202.004.00-0020119 | 4A | 4 | 27.216,00 | 300,00 | 0,693424 |
| 03.202.005.00-0020120 | 4A | 5 | 27.216,00 | 300,00 | 0,693424 |
| 03.202.006.00-0020121 | 4A | 6 | 31.842,72 | 351,00 | 0,811306 |
| 03.202.007.00-0020122 | 4A | 7 | 27.152,50 | 299,30 | 0,691806 |
| 03.202.008.00-0020123 | 4A | 8 | 25.546,75 | 281,60 | 0,650894 |
| 03.202.009.00-0020124 | 4A | 9 | 25.655,62 | 400,00 | 0,653668 |
| 03.203.001.00-0020102 | 04 | 01 | 31.568,93 | 354,00 | 0,804330 |
| 03.203.002.00-0020104 | 4 | 3/4 | 49.896,00 | 550,00 | 1,271278 |
| 03.203.004.00-0020106 | 4 | 5 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.203.005.00-0020107 | 4 | 6 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.203.006.00-0020108 | 4 | 7 | 27.488,16 | 303,00 | 0,700358 |
| 03.203.007.00-0020109 | 4 | 8 | 22.970,30 | 253,20 | 0,585250 |
| 03.203.008.00-0021406 | 4 | 9 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.203.008.01-0096166 | 4 | 10/11 | 45.360,00 | 500,00 | 1,155707 |
| 03.203.009.00-0101777 | 4 | 12/13 | 45.360,00 | 500,00 | 1,155707 |
| 03.203.010.00-0108947 | 04 | 02 | 27.216,00 | 300,00 | 0,693424 |
| 03.203.011.00-0108948 | 04 | 14 | 16.676,15 | 260,00 | 0,424884 |
| 03.204.001.00-0020083 | 3 | 1/2/3/19 | 121.274,50 | 1.336,80 | 3,089898 |
| 03.204.004.00-0101471 | 3 | 4/5/6 | 68.040,00 | 750,00 | 1,733560 |
| 03.204.005.00-0020089 | 3 | 7/8 | 45.360,00 | 500,00 | 1,155707 |
| 03.204.006.00-0101473 | 3 | 9 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.204.007.00-0101474 | 3 | 10 | 27.488,16 | 303,00 | 0,700358 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.204.008.00-0020093 | 3 | 11 | 22.970,30 | 253,20 | 0,585250 |
| 03.204.009.00-0020094 | 3 | 12 13 14 15 P | 79.380,00 | 875,00 | 2,022487 |
| 03.204.013.00-0020098 | 3 | 15PARTE/16 | 34.020,00 | 375,00 | 0,866780 |
| 03.204.014.00-0020099 | 3 | 17 | 27.216,00 | 300,00 | 0,693424 |
| 03.204.015.00-0020100 | 3 | 18 | 27.216,00 | 300,00 | 0,693424 |
| 03.205.001.00-0101417 | 2 | 1 | 28.957,46 | 320,80 | 0,737794 |
| 03.205.002.00-0101416 | 2 | 2 | 27.216,00 | 300,00 | 0,693424 |
| 03.205.003.00-0020060 | 2 | 3 | 27.216,00 | 300,00 | 0,693424 |
| 03.205.004.00-0020061 | 2 | 4 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.205.005.00-0020062 | 2 | 5 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.205.006.00-0020063 | 2 | 6/9 | 90.720,00 | 1.000,00 | 2,311414 |
| 03.205.010.00-0101410 | 02 | 10/11 | 45.360,00 | 500,00 | 1,155707 |
| 03.205.013.00-0020070 | 2 | 13 | 27.488,16 | 303,00 | 0,700358 |
| 03.205.015.00-0020072 | 2 | 14/18 | 113.690,30 | 1.253,20 | 2,896664 |
| 03.205.016.00-0020076 | 2 | 19/21 | 68.040,00 | 750,00 | 1,733560 |
| 03.205.019.00-0020079 | 2 | 22 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.205.020.00-0020080 | 2 | 23 | 27.216,00 | 300,00 | 0,693424 |
| 03.205.021.00-0020081 | 2 | 24 | 27.216,00 | 300,00 | 0,693424 |
| 03.205.022.00-0020082 | 2 | 25 | 34.655,04 | 382,00 | 0,882960 |
| 03.205.023.00-0108980 | 02 | 12 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.206.001.00-0002832 | 1 | 1 | 26.728,83 | 305,00 | 0,681012 |
| 03.206.002.00-0001161 | 1 | 02 03 04 | 77.112,00 | 850,00 | 1,964702 |
| 03.206.004.00-0101981 | 1 | 5/6 | 45.360,00 | 500,00 | 1,155707 |
| 03.206.005.00-0011455 | 1 | 7 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.206.006.00-0010918 | 1 | 8 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.206.007.00-0020945 | 1 | 9 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.206.008.00-0014169 | 1 | 10 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.206.009.00-0014170 | 1 | 11 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.206.010.00-0101347 | 1 | 13 E 20/21 | 90.720,00 | 1.000,00 | 2,311414 |
| 03.206.011.00-0013675 | 1 | 14 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.206.012.00-0013669 | 1 | 15 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.206.013.00-0004317 | 1 | 16 | 27.488,16 | 303,00 | 0,700358 |
| 03.206.014.00-0004313 | 1 | 17/19 | 68.312,16 | 753,00 | 1,740495 |
| 03.206.017.00-0020050 | 1 | 22 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.206.018.00-0101341 | 1 | 23 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.206.020.00-0101169 | 1 | 24 25 | 45.360,00 | 500,00 | 1,155707 |
| 03.206.021.00-0020052 | 1 | 26 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.206.022.00-0101421 | 1 | 27 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.206.023.00-0020054 | 1 | 28 | 22.680,00 | 250,00 | 0,577853 |
| 03.206.024.00-0020055 | 1 | 29 | 27.216,00 | 300,00 | 0,693424 |
| 03.206.025.00-0020056 | 1 | 30 | 27.216,00 | 300,00 | 0,693424 |
| 03.206.026.00-0020057 | 1 | 31 | 33.112,80 | 365,00 | 0,843666 |
| 03.219.014.00-0101675 | I | 155/159 | 229.951,05 | 2.821,00 | 5,858818 |
| 03.220.013.00-0020142 | J | 174/175 | 96.422,76 | 996,00 | 2,456712 |
| 03.220.014.00-0102026 | J | 176 | 48.155,62 | 516,00 | 1,226935 |
| 03.220.015.00-0102025 | J | 177 | 48.713,24 | 528,00 | 1,241143 |
| 03.220.016.00-0102024 | J | 178 | 49.297,59 | 540,00 | 1,256031 |
| 03.220.017.00-0102023 | J | 179 | 49.858,70 | 552,00 | 1,270327 |
| 03.220.018.00-0102022 | J | 180 | 50.396,58 | 564,00 | 1,284032 |
| 03.220.019.00-0007934 | J | 181 | 50.911,22 | 576,00 | 1,297144 |
| PREFEITURA | | CANTEIRO | 72.576,00 | 800,00 | 1,849131 |
| PREFEITURA | | VIELA | 29.030,40 | 320,00 | 0,739652 |
| | | (vvtt) | 3.924.870,77 | | |

**(*) = Fa= FATOR DE ABSORÇÃO REPRESENTA O PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL DO VALOR INDIVIDUAL DO TERRENO (Vvit), EM RELAÇÃO À SOMATÓRIA TOTAL DOS VALORES VENAIS TOTAL DOS TERRENOS (Vvtt).**

Fa = Vvit / Vvtt

**LEGENDA**
L = Lote de terreno
Q = Quadra
A = Área
Vvit = Valor venal individual do terreno
Vvtt = Valor venal total dos terrenos
Fa = Fator de Absorção
PEA = Prefeitura da Estância de Atibaia
Gb = Gleba
Pte = Parte
SL = Sub-lote

**7.1.2. - EQUIVALÊNCIA EM UVRM**

As parcelas da **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**, representadas por UVRM (Unidade de Valor de Referência Municipal), do mês do **LANÇAMENTO**, serão corrigidas em função da variação dos seus valores unitários, podendo, entretanto serem substituídas por outro indexador que vier a ser adotado pela Prefeitura em sua substituição.

**8. DAS COTAS PARTES DO BENEFÍCIO**

**8.1.** Os **valores finais das COTAS PARTES de responsabilidade dos proprietários dos imóveis valorizados**, corresponderão a somatória dos acréscimos dos valores dos imóveis valorizados, tendo como limite

# Poder Executivo

total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel valorizado.

**8.2.** As **COTAS PARTES** dos imóveis valorizados pelas obras serão lançadas na via fronteiriça ao respectivo imóvel, através da **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**, nos termos da legislação em vigor para pagamento pelos proprietários conforme constará do edital de **NOTIFICAÇÃO E COBRANÇA de acordo com o item 6.1.**, da seguinte forma:

**8.2.1.** Número de **PARCELAS DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – 03 (três)**;
**8.2.2.** O **1º ( PRIMEIRO ) VENCIMENTO** dar-se-á no término da obra fronteiriça ao imóvel, e as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes;
**8.2.3.** O contribuinte que deixar de pagar suas parcelas terá seus débitos recalculados pelo saldo devedor e sujeito às penalidades previstas.

**9. PRAZO DE EXECUÇÃO**

Os prazos de início e término das obras serão objetos das Ordens de Serviço a serem emitidas à empreiteira.

**10. ZONA DE INFLUÊNCIA**

**10.1.** A **ZONA DE INFLUÊNCIA** desta **ETAPA DE SERVIÇOS**, determinada para efeito do benefício das obras, necessária ao lançamento da **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**, será composta do agrupamento das diversas vias públicas, transversais e radiais às vias indicadas no item 1 deste Edital, e que apresentaram condições técnicas e viabilidade sócio-econômicas para receberem os benefícios.
**10.2.** Nas vias e logradouros públicos enquadrados em cada **ZONA DE INFLUÊNCIA** da **ETAPA DE SERVIÇOS**, forão efetuados os estudos e levantamentos necessários para elaboração dos PROJETOS EXECUTIVOS.
**11. EMPRESA EXECUTORA**

As obras serão executadas pela empresa **Capen Engenharia e Comércio Ltda.**, inscrita no CNPJ do MF sob n.º 51.081.230/0001-63, com sede à Rua Professora Maria Lídia Rego Lima, n.º 87 – Jardim Conceiçãozinha – Guarujá – SP., contratada através de licitação pública, pela modalidade de **CONCORRÊNCIA**, de **n.º 001/95**, processo n.º **3.042/95**, porque atendeu as exigências de interesse do Município e apresentou os **MENORES PREÇOS UNITÁRIOS** dos diversos serviços que compõem as obras do **PLANO EXTRAORDINÁRIO**, que serão aplicadas na sua execução.

**12. DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO**

**12.1.** No prazo de **30 (trinta) dias**, a contar da data da publicação deste Edital, os proprietários dos imóveis a serem valorizados pelas obras, poderão oferecer impugnação sem efeito suspensivo, a qualquer dos elementos contidos neste Edital, cabendo ao impugnante o ÔNUS da prova.
**12.2.** As impugnações referidas no item anterior **não obstarão a execução das obras ou o lançamento** e a cobrança da **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**.
**12.3.** Decorrido o prazo fixado, considerar-se-á os proprietários ANUENTES aos termos do presente Edital.

E para que não se alegue ignorância faz baixar o presente Edital, que será publicado pela Imprensa Oficial, revogadas as disposições contrárias.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", em 19 de maio de 2.006.**

José Roberto Tricoli
PREFEITO MUNICIPAL

Wilson Mituaki Matuoka
Coordenador do Plano de Obras

**EDITAL P.E. N.º 03/06 de 19 de maio de 2006**

**CONVOCAÇÃO PARA CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO JARDIM DOS PINHEIROS.**

**JOSÉ ROBERTO TRICOLI**, Prefeito da Estância de Atibaia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,...

Faz saber a todos quanto o presente virem ou dele tomarem conhecimento, que foi **AUTORIZADO** pelo decreto n.º 4.962 de 16 de maio de 2006, a execução das obras do **SETOR DE TRABALHO "C"**, do **PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS** nas vias do **Jardim dos Pinheiros**, neste Município.

Atendendo disposição contida no **Código Tributário Municipal**, conforme **Lei Municipal nº 280/98**,com alteração posterior pela **Lei Complementar nº. 490/05**, ficam **CONVOCADOS** os senhores proprietários dos imóveis que por elas serão valorizados, para tomarem conhecimento dos respectivos projetos, especificações técnicas e memoriais descritivos das obras planejadas.

Estes projetos e demais elementos técnicos estão à disposição dos interessados no **Setor de Atendimento do PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS**, localizado à Rua Zeferino Alves do Amaral, n.º 313, Centro, nesta cidade.

**1 – DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS BENEFICIADAS PELA OBRA PÚBLICA, DIRETA OU INDIRETAMENTE. (L.C. nº 490/05 - artigo 158 – I)**

**1.1. - DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS**

A Zona de Influência das obras desta etapa de serviços será composta pelas vias adiante indicadas:
**Avenida dos Cinamomos**
**Avenida dos Pinheiros**
**Rua das Acácias**
**Rua das Adálias**
**Rua das Figueiras**
**Rua das Margaridas**
**Rua das Mimosas**
**Rua das Orquídeas**
**Rua das Rosas**
**Rua das Sucupiras**
**Rua dos Bálsamos**
**Rua dos Cedros**
**Rua dos Cravos**
**Rua dos Crisântemos**
**Rua dos Eucaliptos**
**Rua dos Faveiros**
**Rua dos Ipês**
**Rua dos Jequitibás**
**Rua dos Lírios**
**Rua Girassol**

**2. DA VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS**

**2.1.** Por tratar-se de obra pública que gera benefícios e valorização aos imóveis, os seus custos deverão ser suportados proporcionalmente pelos seus proprietários, mediante pagamento da **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,** lançada para o ressarcimento pela Prefeitura dos recursos públicos nela aplicada para sua execução. O **RATEIO do CUSTO da obras de pavimentação** será efetuado entre todos os PROPRIETÁRIOS de imóveis do domínio privado ou público, situado nas áreas direta e indiretamente valorizadas pela obra pública.

**2.2.** A parcela a ser lançada como **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**, tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas valorizadas, direta ou indiretamente, por obras públicas, executadas de forma direta ou indireta pela Administração Municipal, **tendo como**

# Poder Executivo

**limite total a despesa realizada**, e **como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel valorizado**.

**2.3.** A apuração da valorização, dependendo da natureza das obras, far-se-à levando em conta a situação do imóvel na zona de influência, sua testada, área, valor venal, finalidade da exploração econômica e outros elementos técnicos, a serem considerados de forma isolada ou em conjunto.

**3. RELAÇÃO DOS IMÓVEIS COMPREENDIDOS NAS ÁREAS BENEFICIADAS.**
**(L.C. nº 490/05 - artigo 158 – II)**

| INSCRIÇÃO | QUADRA (Q) | LOTE (L) | AREA (A) |
|---|---|---|---|
| 12.076.010.00-0104685 | | AREA E | 731,40 |
| 12.076.011.00-0104686 | | AREA F | 788,49 |
| 12.076.012.00-0107181 | GLEBA | | 2.230,00 |
| 13.002.001.00-0003073 | A | 001 | 619,59 |
| 13.002.002.01-0105611 | A | 3/4 SL A | 398,08 |
| 13.002.003.00-0025971 | A | 005 | 461,50 |
| 13.002.004.00-0019483 | A | 006 | 471,25 |
| 13.002.005.00-0019484 | A | 7/8 | 975,00 |
| 13.002.006.00-0100776 | A | 009 | 503,75 |
| 13.002.007.00-0101336 | A | 10/11 | 942,00 |
| 13.002.008.00-0019486 | A | 012 | 480,00 |
| 13.002.009.00-0019487 | A | 013 | 480,00 |
| 13.002.010.00-0019488 | A | 014 | 480,00 |
| 13.002.011.00-0007077 | A | 015 | 471,25 |
| 13.002.012.00-0007235 | A | 016 | 481,00 |
| 13.002.013.00-0019489 | A | 017 | 494,00 |
| 13.002.014.00-0019490 | A | 018 | 507,00 |
| 13.002.015.00-0019491 | A | 019 | 477,00 |
| 13.002.016.00-0019492 | A | 020 | 480,00 |
| 13.002.017.00-0019493 | A | 021 | 480,00 |
| 13.002.018.00-0019494 | A | 022 | 480,00 |
| 13.002.019.00-0019495 | A | 023 | 480,00 |
| 13.002.020.00-0007058 | A | 024 | 480,00 |
| 13.002.021.00-0007057 | A | 025 | 480,00 |
| 13.002.022.00-0055745 | A | 39 a 42 | 1.920,00 |
| 13.002.022.01-0011688 | A | 36 37 | 960,00 |
| 13.002.022.02-0106367 | A | 26/28 | 1.440,00 |
| 13.002.023.00-0019496 | A | 029 | 480,00 |
| 13.002.024.00-0019497 | A | 030 | 480,00 |
| 13.002.025.00-0019498 | A | 031 | 480,00 |
| 13.002.026.00-0005684 | A | 032 | 480,00 |
| 13.002.027.00-0006359 | A | 033 | 480,00 |
| 13.002.028.00-0019499 | A | 034 | 480,00 |
| 13.002.029.00-0101561 | A | 035 | 480,00 |
| 13.002.030.00-0007051 | A | 038 | 480,00 |
| 13.002.031.00-0102112 | A | 043 | 480,00 |
| 13.002.032.00-0019501 | A | 044 | 480,00 |
| 13.002.033.00-0005790 | A | 045 | 480,00 |
| 13.002.034.00-0019502 | A | 46 47 | 960,00 |
| 13.002.038.00-0019503 | A | 50/52 | 1.440,00 |
| 13.002.039.00-0005999 | A | 053 | 480,00 |
| 13.002.040.00-0055747 | A | 54/57 | 1.920,00 |
| 13.002.041.00-0019506 | A | 58/59 | 942,58 |
| 13.002.043.00-0019507 | A | 48/49-60/65 | 3.840,00 |
| 13.002.045.00-0019509 | A | 066 | 480,00 |
| 13.002.046.00-0019510 | A | 067 | 480,00 |
| 13.002.047.00-0055748 | A | 68 69 | 960,00 |
| 13.002.048.00-0019512 | A | 70 71 | 942,58 |
| 13.003.005.00-0023449 | B | 5/6 | 1.395,36 |
| 13.003.006.00-0019516 | B | 007 | 480,00 |
| 13.003.007.00-0019517 | B | 008 | 480,00 |
| 13.003.008.00-0019518 | B | 009 | 480,00 |
| 13.003.009.00-0101171 | B | 010 | 480,00 |
| 13.003.010.00-0005679 | B | 11 | 480,00 |
| 13.003.011.00-0005680 | B | 12 | 480,00 |
| 13.003.012.00-0019519 | B | 13 | 480,00 |
| 13.003.017.00-0019524 | B | 021 | 480,00 |
| 13.003.018.00-0019525 | B | 022 | 480,00 |
| 13.003.019.00-0019526 | B | 023 | 480,00 |
| 13.003.020.00-0019527 | B | 025 | 480,00 |
| 13.003.020.01-0097049 | B | 024 | 480,00 |
| 13.003.021.00-0019528 | B | 026 | 480,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.003.022.00-0019529 | B | 27/28 | 960,00 |
| 13.003.023.00-0019530 | B | 29/30 | 960,00 |
| 13.003.024.00-0013706 | B | 31 32 | 960,00 |
| 13.003.035.00-0090055 | B | 48/49 | 960,00 |
| 13.003.035.02-0110966 | B | 50 | 480,00 |
| 13.003.036.00-0007412 | B | 51/56,63/68 | 5.725,16 |
| 13.004.001.00-0019537 | C | 1/3 | 1.639,59 |
| 13.004.002.00-0025335 | C | 004 | 431,00 |
| 13.004.003.00-0019555 | C | 005 | 555,00 |
| 13.004.004.00-0023265 | C | 006 | 426,00 |
| 13.004.005.00-0007099 | C | 007 | 444,00 |
| 13.004.006.00-0021589 | C | 008 | 462,00 |
| 13.004.007.00-0005571 | C | 009 | 474,00 |
| 13.004.008.01-0006281 | C | 011 | 434,00 |
| 13.004.009.00-0018190 | C | 012 | 472,00 |
| 13.004.010.00-0019540 | C | 013 | 438,00 |
| 13.004.011.00-0019541 | C | 014 | 468,00 |
| 13.004.012.00-0100131 | C | 015 | 480,00 |
| 13.004.013.00-0019542 | C | 016 | 480,00 |
| 13.004.014.00-0019543 | C | 017 | 480,00 |
| 13.004.014.01-0105710 | C | 018 | 480,00 |
| 13.004.014.02-0105711 | C | 019 | 480,00 |
| 13.004.015.00-0057347 | C | 020 | 480,00 |
| 13.004.016.00-0057345 | C | 021 | 480,00 |
| 13.004.017.00-0057346 | C | 022 | 480,00 |
| 13.004.018.00-0019545 | C | 023 | 480,00 |
| 13.004.019.00-0019546 | C | 024 | 480,00 |
| 13.004.020.00-0019547 | C | 025 | 480,00 |
| 13.004.021.00-0019548 | C | 026 | 480,00 |
| 13.004.022.00-0008561 | C | 027 | 480,00 |
| 13.004.023.00-0019549 | C | 028 | 480,00 |
| 13.004.024.00-0019550 | C | 029 | 480,00 |
| 13.004.025.00-0005859 | C | 030 | 480,00 |
| 13.004.026.00-0007017 | C | 031 | 480,00 |
| 13.004.027.00-0025913 | C | 032 | 480,00 |
| 13.004.028.00-0007228 | C | 033 | 480,00 |
| 13.004.029.00-0019552 | C | 034 | 480,00 |
| 13.004.030.00-0019553 | C | 035 | 480,00 |
| 13.004.031.00-0006428 | C | 036 | 480,00 |
| 13.004.032.00-0019554 | C | 037 | 588,00 |
| 13.004.033.00-0009357 | C | 038 | 1.044,00 |
| 13.005.001.00-0021588 | D | 1/3 E 9 | 1.970,29 |
| 13.005.006.00-0019559 | D | 010 | 470,00 |
| 13.005.007.00-0019560 | D | 011 | 430,00 |
| 13.005.008.00-0007048 | D | 012 | 585,48 |
| 13.005.009.00-0007100 | D | 13/15 | 1.440,00 |
| 13.005.011.00-0019562 | D | 016 | 480,00 |
| 13.005.022.00-0000637 | D | 027 | 480,00 |
| 13.005.023.00-0007059 | D | 028 | 480,00 |
| 13.005.024.00-0007060 | D | 029 | 480,00 |
| 13.005.025.00-0007061 | D | 030 | 480,00 |
| 13.005.026.00-0007062 | D | 031 | 480,00 |
| 13.005.027.00-0007063 | D | 032 | 480,00 |
| 13.005.028.00-0007064 | D | 033 | 480,00 |
| 13.005.029.00-0007066 | D | 034 | 480,00 |
| 13.005.030.00-0007067 | D | 035 | 480,00 |
| 13.005.031.00-0007068 | D | 036 | 480,00 |
| 13.005.037.01-0104235 | D | 046 | 462,50 |
| 13.005.038.00-0007001 | D | 047 | 480,00 |
| 13.005.039.00-0019571 | D | 048 | 480,00 |
| 13.005.040.00-0019572 | D | 49/50 | 960,00 |
| 13.005.042.00-0019574 | D | 051 | 480,00 |
| 13.005.043.00-0005502 | D | 052 | 480,00 |
| 13.005.044.00-0005503 | D | 053 | 480,00 |
| 13.005.045.00-0019579 | D | 054 | 480,00 |
| 13.005.046.00-0005504 | D | 055 | 480,00 |
| 13.005.047.00-0005505 | D | 056 | 462,58 |
| 13.006.001.00-0001597 | E | 001 | 508,29 |
| 13.006.002.00-0019580 | E | 002 | 465,00 |
| 13.006.003.00-0019581 | E | 003 E 005 | 1.065,75 |
| 13.006.003.01-0102605 | E | 004 | 453,48 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.006.004.00-0007110 | E | 006 | 528,00 |
| 13.006.005.00-0019582 | E | 007 | 528,00 |
| 13.006.006.00-0009743 | E | 008 | 528,00 |
| 13.006.007.00-0006000 | E | 009 | 528,00 |
| 13.006.008.00-0005540 | E | 010 | 528,00 |
| 13.006.009.00-0019583 | E | 011 | 523,47 |
| 13.006.010.00-0019584 | E | 012 | 456,00 |
| 13.006.011.00-0019585 | E | 013 | 504,00 |
| 13.006.012.00-0019586 | E | 014 | 640,00 |
| 13.006.013.00-0007089 | E | 015 | 480,00 |
| 13.006.014.00-0019587 | E | 016 | 480,00 |
| 13.006.014.01-0105459 | E | 017 | 480,00 |
| 13.006.015.00-0005573 | E | 018 | 480,00 |
| 13.006.016.00-0005572 | E | 019 | 480,00 |
| 13.006.017.00-0006084 | E | 020 | 480,00 |
| 13.006.018.00-0019588 | E | 021 | 480,00 |
| 13.006.019.00-0019589 | E | 022 | 493,50 |
| 13.007.001.00-0006235 | F | 1/2 | 1.261,29 |
| 13.007.002.00-0019590 | F | 003 | 480,00 |
| 13.007.003.00-0019591 | F | 4/5 | 960,00 |
| 13.007.005.00-0019593 | F | 06 07 P | 720,00 |
| 13.007.006.00-0101223 | F | 08 07 P | 720,00 |
| 13.007.007.00-0019594 | F | 009 | 462,58 |
| 13.007.008.00-0019595 | F | 010/011 | 1.056,00 |
| 13.007.009.00-0019596 | F | 012 | 528,00 |
| 13.007.010.00-0019597 | F | 013 014 | 528,00 |
| 13.007.011.00-0019598 | F | 015 | 505,43 |
| 13.007.012.00-0022755 | F | 016 | 562,50 |
| 13.007.013.00-0019600 | F | 17 a 20 | 2.124,50 |
| 13.007.014.00-0019601 | F | 021 | 606,00 |
| 13.007.015.00-0019602 | F | 022 | 516,00 |
| 13.007.016.00-0019603 | F | 023 | 571,70 |
| 13.008.001.00-0008419 | G | 1/2 | 950,58 |
| 13.008.002.00-0101795 | G | 003 | 484,00 |
| 13.008.003.00-0101796 | G | 004 | 484,00 |
| 13.008.004.00-0003984 | G | 005 | 484,00 |
| 13.008.005.00-0101798 | G | 006 | 484,00 |
| 13.008.006.00-0016330 | G | 007 | 484,00 |
| 13.008.006.01-0110924 | G | 008 | 484,00 |
| 13.008.007.00-0003985 | G | 9/10 | 969,66 |
| 13.008.008.00-0007232 | G | 011 | 500,00 |
| 13.008.009.00-0019605 | G | 12/15,21/25 | 4.787,50 |
| 13.008.011.00-0100639 | G | 19/20,29/30 | 2.010,00 |
| 13.008.011.01-0104768 | G | 017 | 500,00 |
| 13.008.011.02-0104769 | G | 018 | 500,00 |
| 13.008.011.03-0104770 | G | 016 | 500,00 |
| 13.008.011.04-0104772 | G | 026 | 530,00 |
| 13.008.011.05-0106090 | G | 027 | 522,50 |
| 13.008.011.06-0104774 | G | 028 | 515,00 |
| 13.008.012.00-0080991 | G | 34 35 | 977,50 |
| 13.008.013.00-0004930 | G | 036 | 482,50 |
| 13.008.014.00-0007075 | G | 037 | 480,00 |
| 13.008.015.00-0019606 | G | 038 | 477,50 |
| 13.008.016.00-0019607 | G | 039 | 472,50 |
| 13.008.017.00-0019608 | G | 040 | 470,00 |
| 13.008.018.00-0006593 | G | 041 | 467,50 |
| 13.008.019.00-0080992 | G | 031 | 500,00 |
| 13.008.019.01-0097001 | G | 032 | 497,50 |
| 13.008.019.02-0097002 | G | 033 | 492,50 |
| 13.008.019.03-0097003 | G | 042 | 500,00 |
| 13.008.019.04-0097004 | G | 043 | 497,50 |
| 13.008.019.05-0097005 | G | 044 | 492,50 |
| 13.008.020.00-0080993 | G | 045 | 490,00 |
| 13.008.020.01-0097006 | G | 046 | 487,50 |
| 13.008.020.02-0097007 | G | 047 | 482,50 |
| 13.008.021.00-0019609 | G | 048 | 480,00 |
| 13.008.022.00-0019610 | G | 49/50 | 950,00 |
| 13.008.025.00-0019613 | G | 51/52 | 937,50 |
| 13.008.026.00-0009288 | G | 053 | 485,58 |
| 13.008.027.00-0007805 | G | 054 | 442,00 |
| 13.008.028.00-0019614 | G | 055 | 459,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.008.029.00-0019615 | G | 056 | 459,00 |
| 13.008.030.00-0008055 | G | 057 | 459,00 |
| 13.008.031.00-0019616 | G | 058 | 459,00 |
| 13.008.032.00-0019617 | G | 059 | 458,24 |
| 13.009.001.00-0019618 | H | 001 | 486,58 |
| 13.009.002.00-0019619 | H | 002 | 504,00 |
| 13.009.003.00-0006066 | H | 003 | 504,00 |
| 13.009.004.00-0006067 | H | 004 | 504,00 |
| 13.009.005.00-0100695 | H | 005 | 504,00 |
| 13.009.006.00-0019620 | H | 006 | 504,00 |
| 13.009.007.00-0019621 | H | 007 | 487,21 |
| 13.009.016.00-0015819 | H | 17/18 | 1.308,00 |
| 13.009.017.00-0019628 | H | 019 | 630,00 |
| 13.009.018.00-0019629 | H | 020 | 600,00 |
| 13.009.019.00-0011903 | H | 021 | 579,00 |
| 13.009.020.00-0006296 | H | 022 | 555,00 |
| 13.009.021.00-0019630 | H | 023 | 528,00 |
| 13.009.021.01-0106159 | H | 025 | 486,00 |
| 13.009.021.02-0110416 | H | 024 | 504,00 |
| 13.009.028.00-0019633 | H | 34 36 | 1.528,00 |
| 13.009.029.00-0006064 | H | 037 | 630,00 |
| 13.010.001.00-0017183 | I | 1/3 | 1.422,58 |
| 13.010.010.00-0016207 | I | 13 | 462,58 |
| 13.010.011.00-0016208 | I | 016 | 480,00 |
| 13.010.012.00-0012381 | I | 017 | 480,00 |
| 13.010.013.00-0026020 | I | 18 a 20 | 1.440,00 |
| 13.010.014.00-0019634 | I | 021 | 480,00 |
| 13.010.015.00-0005770 | I | 022 | 480,00 |
| 13.010.016.00-0019635 | I | 023 | 480,00 |
| 13.010.017.00-0003914 | I | 024 | 480,00 |
| 13.010.025.00-0021176 | I | 034 | 480,00 |
| 13.010.026.00-0021177 | I | 035 | 480,00 |
| 13.010.027.00-0019644 | I | 036 | 480,00 |
| 13.010.029.00-0006057 | I | 37 38 | 960,00 |
| 13.010.030.00-0019646 | I | 039 | 480,00 |
| 13.010.031.00-0021178 | I | 40 a 42 | 1.440,00 |
| 13.010.037.00-0111841 | I | 14 | 480,00 |
| 13.010.038.00-0111842 | I | 15 | 480,00 |
| 13.011.001.00-0019651 | J | 001 | 462,58 |
| 13.011.002.00-0019652 | J | 002 | 480,00 |
| 13.011.003.00-0019653 | J | 003 | 480,00 |
| 13.011.004.00-0019654 | J | 004 | 480,00 |
| 13.011.005.00-0019656 | J | 005 E 006 | 960,00 |
| 13.011.006.00-0019657 | J | 007 | 492,00 |
| 13.011.007.00-0019658 | J | 008 | 522,00 |
| 13.011.008.00-0007076 | J | 009 | 558,00 |
| 13.011.009.00-0019659 | J | 010 | 462,58 |
| 13.011.018.00-0019665 | J | 19 SL 01 | 285,34 |
| 13.011.018.01-0103478 | J | 19 SL 2 | 285,34 |
| 13.011.019.00-0019666 | J | 020 | 456,00 |
| 13.011.020.00-0007094 | J | 021 | 456,00 |
| 13.011.021.00-0019667 | J | 023 | 418,00 |
| 13.011.022.00-0011698 | J | 024 | 412,50 |
| 13.012.001.00-0019669 | K | 001 | 462,58 |
| 13.012.001.01-0092549 | K | 002 | 480,00 |
| 13.012.001.02-0092550 | K | 003 | 480,00 |
| 13.012.001.03-0092551 | K | 004 | 480,00 |
| 13.012.001.04-0092552 | K | 005 | 495,00 |
| 13.012.002.00-0019670 | K | 006 | 490,00 |
| 13.012.002.01-0096544 | K | 007 | 598,00 |
| 13.012.002.02-0102353 | K | 8 SL A | 287,00 |
| 13.012.002.03-0100390 | K | 8 SL B | 205,00 |
| 13.012.003.00-0055749 | K | 009 | 533,00 |
| 13.012.004.00-0010805 | K | 010 | 462,58 |
| 13.012.004.01-0092553 | K | 011 | 480,00 |
| 13.012.004.02-0092554 | K | 12 | 480,00 |
| 13.012.004.03-0014506 | K | 13/14 SL A | 320,00 |
| 13.012.004.04-0018140 | K | 13/14 SL B | 320,00 |
| 13.012.004.05-0107281 | K | 13/14 SL C | 320,00 |
| 13.012.005.00-0101338 | K | 15 PARTE | 177,00 |
| 13.012.006.00-0057166 | K | 15 PARTE | 300,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.012.007.00-0050176 | K | 016 SL A | 289,25 |
| 13.012.007.01-0104220 | K | 017 | 538,00 |
| 13.012.007.02-0107298 | K | 016 SL B | 289,25 |
| 13.012.009.00-0019673 | K | 018 | 517,00 |
| 13.012.010.00-0019674 | K | 019 | 486,00 |
| 13.012.011.00-0006335 | K | 020 | 480,00 |
| 13.012.012.00-0019450 | K | 021 | 533,00 |
| 13.012.013.00-0019676 | K | 022 | 537,00 |
| 13.012.013.01-0105279 | K | 023 | 540,00 |
| 13.012.014.00-0019677 | K | 24/26 | 1.522,00 |
| 13.012.015.00-0024811 | K | 27/28,37/40SLC | 785,75 |
| 13.012.015.01-0070179 | K | 27/28,37/40SLA | 2.325,00 |
| 13.012.015.02-0070180 | K | 27/28,37/40SLB | 1.005,25 |
| 13.012.016.00-0019679 | K | 029 | 504,00 |
| 13.012.017.00-0019680 | K | 030 | 528,00 |
| 13.012.018.00-0019681 | K | 031 | 552,00 |
| 13.012.019.00-0019682 | K | 032 | 528,00 |
| 13.012.019.01-0110419 | K | 33 | 544,50 |
| 13.012.020.00-0019683 | K | 034 | 561,00 |
| 13.012.021.00-0050179 | K | 035 | 530,00 |
| 13.012.022.00-0050180 | K | 036 | 550,00 |
| 13.013.001.00-0015811 | L | 001 | 474,94 |
| 13.013.002.00-0015812 | L | 002 | 467,50 |
| 13.013.003.00-0007011 | L | 003 | 550,00 |
| 13.013.004.00-0001349 | L | 004 | 627,00 |
| 13.013.005.00-0019684 | L | 005 | 644,62 |
| 13.013.009.00-0019685 | L | 010 | 480,00 |
| 13.013.010.00-0019686 | L | 011/012 | 960,00 |
| 13.013.011.00-0063867 | L | 013 | 480,00 |
| 13.013.012.00-0063859 | L | 014 | 480,00 |
| 13.013.016.00-0019691 | L | 020 | 480,00 |
| 13.013.017.00-0019692 | L | 21/22 | 960,00 |
| 13.013.018.00-0019693 | L | 23/24,28/29 PT | 2.400,00 |
| 13.016.015.00-0019744 | O | 017 | 490,00 |
| 13.016.016.00-0007012 | O | 018 | 480,00 |
| 13.016.021.00-0019749 | O | 29/32 E 46 | 2.506,50 |
| 13.016.022.00-0019750 | O | 033 | 467,50 |
| 13.016.023.00-0019751 | O | 034 | 462,50 |
| 13.016.024.00-0006332 | O | 035 | 455,00 |
| 13.016.025.00-0019752 | O | 036 | 450,00 |
| 13.016.026.00-0019753 | O | 037 | 445,00 |
| 13.016.027.00-0019754 | O | 038 | 478,50 |
| 13.016.027.01-0107614 | O | 039 | 473,00 |
| 13.016.027.02-0107615 | O | 040 | 467,50 |
| 13.016.027.03-0107616 | O | 041 | 462,00 |
| 13.016.027.04-0107617 | O | 042 | 498,00 |
| 13.016.028.00-0019755 | O | 43/44 | 966,00 |
| 13.016.029.00-0019756 | O | 045 | 474,00 |
| 13.016.031.00-0007087 | O | 047 | 532,00 |
| 13.016.032.00-0007086 | O | 048 | 573,50 |
| 13.017.001.00-0013346 | 001 | 001 | 605,15 |
| 13.017.002.00-0011406 | 001 | 002 | 611,30 |
| 13.017.003.00-0101496 | 001 | 03 P SL A | 160,65 |
| 13.017.003.01-0113326 | 001 | 03 P SL B | 165,30 |
| 13.017.004.00-0014246 | 001 | 004 | 386,34 |
| 13.017.005.00-0013900 | 001 | 5/7 | 1.230,60 |
| 13.017.006.00-0013808 | 001 | 008 | 300,00 |
| 13.017.007.00-0013803 | 001 | 09 SL 1 | 150,00 |
| 13.017.007.01-0096241 | 001 | 09 SL 2 | 150,00 |
| 13.017.008.00-0013181 | 001 | 010 | 282,62 |
| 13.017.009.00-0013782 | 001 | 011 | 300,00 |
| 13.017.009.01-0096731 | 001 | 012 | 300,00 |
| 13.017.010.00-0014905 | 001 | 013 | 300,00 |
| 13.018.001.00-0014904 | 002 | 001 | 462,07 |
| 13.018.001.01-0104183 | 002 | 003 | 542,46 |
| 13.018.001.02-0104194 | 002 | 002 | 495,24 |
| 13.018.002.00-0014944 | 002 | 004 | 544,35 |
| 13.018.003.00-0101319 | 002 | 5/7 | 1.853,46 |
| 13.018.004.00-0014946 | 002 | 008 | 679,98 |
| 13.018.005.00-0014947 | 002 | 009 | 711,06 |
| 13.018.006.00-0100775 | 002 | 010 | 519,41 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.018.007.00-0014903 | 002 | 11/12 SL 1 | 415,57 |
| 13.018.011.00-0019180 | 002 | 16/18 | 1.422,62 |
| 13.018.012.00-0013496 | 002 | 19/20 | 1.200,00 |
| 13.018.013.00-0013330 | 002 | 21/22 | 1.200,00 |
| 13.018.015.00-0018243 | 002 | 023 | 600,00 |
| 13.018.016.00-0018249 | 002 | 024 | 600,00 |
| 13.018.017.00-0007084 | 002 | 025 | 438,62 |
| 13.018.018.00-0101279 | 002 | 026 | 456,00 |
| 13.018.018.01-0023196 | 002 | 027 | 456,00 |
| 13.018.019.00-0098139 | 002 | 028 | 456,00 |
| 13.019.001.00-0005901 | 003 | 001 | 319,44 |
| 13.019.002.00-0013362 | 003 | 02 SL 01 | 156,50 |
| 13.019.002.01-0092254 | 003 | 02 SL 02 | 156,50 |
| 13.019.003.00-0016602 | 003 | 003 | 338,70 |
| 13.019.004.00-0013427 | 003 | 004 | 347,94 |
| 13.019.005.00-0006348 | 003 | 5 SL A | 206,43 |
| 13.019.005.01-0060818 | 003 | 5 SL B | 150,75 |
| 13.019.006.00-0016549 | 003 | 006 | 366,42 |
| 13.019.007.00-0020796 | 003 | 007 | 351,66 |
| 13.019.008.00-0016527 | 003 | 008 | 324,90 |
| 13.019.009.00-0021308 | 003 | 009 | 334,14 |
| 13.019.010.00-0016130 | 003 | 010 | 343,38 |
| 13.019.011.00-0019886 | 003 | 011 | 352,62 |
| 13.019.012.00-0005930 | 003 | 012 | 361,86 |
| 13.019.013.00-0007204 | 003 | 037 | 360,00 |
| 13.019.013.01-0103899 | 003 | 013 | 374,82 |
| 13.019.014.00-0013494 | 003 | 014 | 400,00 |
| 13.019.015.00-0005772 | 003 | 015 PARTE | 428,46 |
| 13.019.015.01-0101121 | 003 | 015 PARTE | 428,46 |
| 13.019.016.00-0007549 | 003 | 16/17 E 33/34 | 1.662,24 |
| 13.019.017.00-0013463 | 003 | 018 | 393,78 |
| 13.019.018.00-0019427 | 003 | 019 | 405,18 |
| 13.019.019.00-0013464 | 003 | 020 | 397,80 |
| 13.019.020.00-0013465 | 003 | 021 | 390,36 |
| 13.019.021.00-0013447 | 003 | 022 | 286,38 |
| 13.019.022.00-0019428 | 003 | 023 | 279,18 |
| 13.019.023.00-0101044 | 003 | 024 | 278,02 |
| 13.019.024.00-0101621 | 003 | 025 PTE | 222,00 |
| 13.019.024.01-0103084 | 003 | 025 PTE | 222,00 |
| 13.019.025.00-0013422 | 003 | 026 | 444,00 |
| 13.019.026.00-0013423 | 003 | 027 | 444,00 |
| 13.019.027.00-0019430 | 003 | 028 | 426,62 |
| 13.019.028.00-0006921 | 003 | 029 | 480,00 |
| 13.019.029.00-0026377 | 003 | 30/31 | 960,00 |
| 13.019.030.00-0008954 | 003 | 032 | 480,00 |
| 13.019.031.00-0007105 | 003 | 035 | 360,00 |
| 13.019.032.00-0007104 | 003 | 036 | 360,00 |
| 13.019.033.00-0019431 | 003 | 38/40 | 1.080,00 |
| 13.019.035.00-0019432 | 003 | 041 | 360,00 |
| 13.019.036.00-0019433 | 003 | 042 | 360,00 |
| 13.019.037.00-0101460 | 003 | 043 | 360,00 |
| 13.019.038.00-0019435 | 003 | 044 | 300,00 |
| 13.019.039.00-0019436 | 003 | 045 | 300,00 |
| 13.019.040.00-0006342 | 003 | 046 | 300,00 |
| 13.019.041.00-0007092 | 003 | 047 | 300,00 |
| 13.019.042.00-0007532 | 003 | 48/49 | 582,62 |
| 13.020.001.00-0019437 | 004 | 01/05,38/40 | 3.792,96 |
| 13.020.002.00-0091042 | 004 | 06 07 REM 43 44 | 1.812,00 |
| 13.020.003.00-0019439 | 004 | 45 P SL 2 | 360,00 |
| 13.020.003.00-0101591 | 004 | 08 09 41 42 REM | 1.740,00 |
| 13.020.004.00-0058261 | 004 | 10/11P,29P/30 | 1.251,75 |
| 13.020.004.01-0056461 | 004 | 11P/12,28/29P | 1.205,25 |
| 13.020.005.00-0010041 | 004 | 13 P SL 13-A | 146,42 |
| 13.020.005.01-0115434 | 004 | 13 P SL 13-B | 139,84 |
| 13.020.006.00-0100878 | 004 | 014 | 260,16 |
| 13.020.007.00-0013299 | 004 | 015 | 270,41 |
| 13.020.008.00-0013301 | 004 | 16,23/24 | 952,55 |
| 13.020.009.00-0013302 | 004 | 17 SL A | 227,88 |
| 13.020.009.01-0106172 | 004 | 17 SL B | 227,88 |
| 13.020.010.00-0013303 | 004 | 018 | 431,40 |
| 13.020.011.00-0013304 | 004 | 019 | 406,98 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.020.012.00-0013305 | 004 | 020 | 382,02 |
| 13.020.013.00-0013306 | 004 | 021 | 532,80 |
| 13.020.014.00-0013307 | 004 | 022 | 426,62 |
| 13.020.017.00-0013300 | 004 | 025 | 300,00 |
| 13.020.018.00-0013310 | 004 | 026 | 300,00 |
| 13.020.019.00-0013311 | 004 | 027 | 300,00 |
| 13.020.031.00-0017799 | 004 | 46 A 49 P | 720,00 |
| 13.021.001.00-0019440 | 005 | 012 | 506,00 |
| 13.021.002.00-0019441 | 005 | 013 | 400,00 |
| 13.021.003.00-0014179 | 005 | 014 | 400,00 |
| 13.021.004.00-0026049 | 005 | 15/16 | 800,00 |
| 13.021.005.00-0006989 | 005 | 017 | 400,00 |
| 13.021.006.00-0006990 | 005 | 018 | 400,00 |
| 13.021.007.00-0006991 | 005 | 019 | 382,62 |
| 13.021.008.00-0006992 | 005 | 020 | 382,62 |
| 13.021.009.00-0006993 | 005 | 021 | 400,00 |
| 13.021.010.00-0006971 | 005 | 022 | 400,00 |
| 13.021.011.00-0026046 | 005 | 23/24 | 800,00 |
| 13.021.012.00-0019443 | 005 | 25/26 | 800,00 |
| 13.021.013.00-0019444 | 005 | 027 | 400,00 |
| 13.021.014.00-0006973 | 005 | 028 | 530,40 |
| 13.022.002.00-0013433 | 006 | 002 | 360,00 |
| 13.022.003.00-0103362 | 006 | 006 | 360,00 |
| 13.022.004.00-0015831 | 006 | 7 SL A | 180,00 |
| 13.022.004.01-0107280 | 006 | 7 SL B | 180,00 |
| 13.022.006.00-0013491 | 006 | 8/11,38/39 | 2.160,00 |
| 13.022.007.00-0013459 | 006 | 012 | 360,00 |
| 13.022.008.00-0006980 | 006 | 013 | 360,00 |
| 13.022.009.00-0013480 | 006 | 14/15 SL 1 | 240,00 |
| 13.022.009.01-0107188 | 006 | 14/15 SL 2 | 240,00 |
| 13.022.009.02-0107189 | 006 | 14/15 SL 3 | 240,00 |
| 13.022.010.00-0013323 | 006 | 016 | 360,00 |
| 13.022.010.01-0103791 | 006 | 017 | 360,00 |
| 13.022.010.02-0103792 | 006 | 018 | 360,00 |
| 13.022.010.03-0103793 | 006 | 019 | 360,00 |
| 13.022.011.00-0101207 | 006 | 20/21 | 720,00 |
| 13.022.013.00-0007527 | 006 | 022 | 282,62 |
| 13.022.014.00-0011261 | 006 | 023 | 300,00 |
| 13.022.015.00-0100696 | 006 | 024 | 300,00 |
| 13.022.016.00-0016012 | 006 | 025 | 300,00 |
| 13.022.017.00-0013488 | 006 | 026 | 282,62 |
| 13.022.018.00-0013398 | 006 | 027 | 300,00 |
| 13.022.019.00-0006976 | 006 | 28 A 30 | 1.080,00 |
| 13.022.020.00-0013325 | 006 | 031 | 360,00 |
| 13.022.020.01-0103794 | 006 | 032 | 360,00 |
| 13.022.021.00-0015824 | 006 | 33 PARTE | 360,00 |
| 13.022.021.01-0053545 | 006 | 33 PARTE | 360,00 |
| 13.022.022.00-0015844 | 006 | 034 | 360,00 |
| 13.022.023.00-0019446 | 006 | 035 | 360,00 |
| 13.022.023.01-0106537 | 006 | 036 | 360,00 |
| 13.022.024.00-0019447 | 006 | 037 | 360,00 |
| 13.022.026.00-0025852 | 006 | 40 A 42 | 1.080,00 |
| 13.022.032.00-0110773 | 006 | 3 | 360,00 |
| 13.022.033.00-0110774 | 006 | 4 | 360,00 |
| 13.022.034.00-0110775 | 006 | 5 | 360,00 |
| 13.022.035.00-0110776 | 006 | 43 | 360,00 |
| 13.022.036.00-0110777 | 006 | 44 | 360,00 |
| 13.022.037.00-0110778 | 006 | 45 | 360,00 |
| 13.022.038.00-0110779 | 006 | 46 | 360,00 |
| 13.023.001.00-0006949 | 007 | 001 | 282,62 |
| 13.023.002.00-0016005 | 007 | 002 | 360,00 |
| 13.023.003.00-0021662 | 007 | 03 | 360,00 |
| 13.023.003.01-0111570 | 007 | 45 | 360,00 |
| 13.023.004.00-0005926 | 007 | 004 | 360,00 |
| 13.023.005.00-0058242 | 007 | 005 | 360,00 |
| 13.023.006.00-0100933 | 007 | 006 | 360,00 |
| 13.023.007.00-0019453 | 007 | 7/8 | 720,00 |
| 13.023.008.00-0006948 | 007 | 009 | 360,00 |
| 13.023.009.00-0019454 | 007 | 10/11 | 720,00 |
| 13.023.011.00-0001316 | 007 | 12/13 | 720,00 |
| 13.023.012.00-0012953 | 007 | 14/15 | 720,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.023.014.00-0019883 | 007 | 016 | 360,00 |
| 13.023.015.00-0102106 | 007 | 017 | 360,00 |
| 13.023.016.00-0102109 | 007 | 018 | 360,00 |
| 13.023.017.00-0025680 | 007 | 019 | 360,00 |
| 13.023.018.00-0000578 | 007 | 20/21 | 720,00 |
| 13.023.019.00-0009128 | 007 | 022 | 282,62 |
| 13.023.020.00-0007169 | 007 | 023 | 300,00 |
| 13.023.021.00-0009086 | 007 | 024 | 300,00 |
| 13.023.022.00-0009322 | 007 | 025 | 300,00 |
| 13.023.023.00-0002645 | 007 | 026 | 282,62 |
| 13.023.024.00-0004729 | 007 | 027 | 360,00 |
| 13.023.025.00-0102358 | 007 | 028 | 360,00 |
| 13.023.026.00-0021757 | 007 | 029 | 360,00 |
| 13.023.027.00-0101578 | 007 | 030 | 360,00 |
| 13.023.028.00-0101590 | 007 | 031 | 360,00 |
| 13.023.029.00-0010505 | 007 | 032 | 360,00 |
| 13.023.030.00-0005324 | 007 | 033 | 360,00 |
| 13.023.031.00-0002864 | 007 | 034 | 360,00 |
| 13.023.032.00-0025143 | 007 | 035 | 360,00 |
| 13.023.033.00-0103363 | 007 | 036 | 360,00 |
| 13.023.034.00-0021332 | 007 | 037 | 360,00 |
| 13.023.035.00-0108034 | 007 | 038 | 360,00 |
| 13.023.036.00-0108035 | 007 | 039 | 360,00 |
| 13.023.037.00-0108036 | 007 | 040 | 360,00 |
| 13.023.038.00-0013458 | 007 | 041 | 360,00 |
| 13.023.039.00-0006950 | 007 | 042 | 360,00 |
| 13.023.040.00-0020814 | 007 | 043 | 360,00 |
| 13.023.041.00-0017896 | 007 | 044 | 360,00 |
| 13.023.042.00-0019458 | 007 | 046 | 360,00 |
| 13.023.043.00-0019459 | 007 | 047 | 282,62 |
| 13.023.044.00-0007534 | 007 | 048 | 300,00 |
| 13.023.044.01-0105873 | 007 | 049 | 300,00 |
| 13.023.044.02-0105874 | 007 | 050 | 300,00 |
| 13.024.001.00-0015852 | 008 | 001 | 465,00 |
| 13.024.001.02-0103840 | 008 | 2/3 | 1.017,10 |
| 13.024.001.03-0103841 | 008 | 004 | 360,00 |
| 13.024.001.04-0103842 | 008 | 022 | 360,00 |
| 13.024.002.00-0019460 | 008 | 005 | 360,00 |
| 13.024.002.01-0093493 | 008 | 20/21 | 720,00 |
| 13.024.002.02-0096477 | 008 | 006 | 360,00 |
| 13.024.004.00-0019461 | 008 | 7/8 | 720,00 |
| 13.024.005.00-0011707 | 008 | 009 | 360,00 |
| 13.024.006.00-0013477 | 008 | 10/16 | 720,00 |
| 13.024.007.00-0007233 | 008 | 011 | 282,62 |
| 13.024.008.00-0007234 | 008 | 012 | 300,00 |
| 13.024.009.00-0017100 | 008 | 013 | 300,00 |
| 13.024.010.00-0017099 | 008 | 014 | 300,00 |
| 13.024.011.00-0019462 | 008 | 015 | 282,62 |
| 13.024.013.00-0013404 | 008 | 017 | 360,00 |
| 13.024.014.00-0013452 | 008 | 018 | 360,00 |
| 13.024.015.00-0115214 | 008 | 019 | 360,00 |
| 13.025.001.00-0013361 | 009 | 001 | 282,62 |
| 13.025.002.00-0013457 | 009 | 02/03 | 720,00 |
| 13.025.003.00-0015836 | 009 | 4/6 E 18/20 | 2.160,00 |
| 13.025.005.00-0006951 | 009 | 007 | 360,00 |
| 13.025.006.00-0013339 | 009 | 008 | 360,00 |
| 13.025.007.00-0013340 | 009 | 009 | 360,00 |
| 13.025.008.00-0013338 | 009 | 010 | 330,62 |
| 13.025.011.00-0006954 | 009 | 015 | 360,00 |
| 13.025.012.00-0100772 | 009 | 016 | 360,00 |
| 13.025.013.00-0100773 | 009 | 017 | 360,00 |
| 13.025.017.00-0008317 | 009 | 021 | 360,00 |
| 13.025.018.00-0006059 | 009 | 022 | 360,00 |
| 13.025.019.00-0008389 | 009 | 023 | 282,62 |
| 13.025.020.00-0008373 | 009 | 024 | 300,00 |
| 13.025.021.00-0008348 | 009 | 025 | 300,00 |
| 13.025.022.00-0008304 | 009 | 026 | 300,00 |
| 13.026.001.00-0100640 | 010 | 001 | 282,62 |
| 13.026.003.00-0013492 | 010 | 003 | 360,00 |
| 13.026.004.00-0057641 | 010 | 004 | 360,00 |
| 13.026.005.00-0008432 | 010 | 005 | 360,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.026.006.00-0006956 | 010 | 006 | 360,00 |
| 13.026.006.01-0107680 | 010 | 007 | 360,00 |
| 13.026.006.02-0107681 | 010 | 008 | 360,00 |
| 13.026.006.03-0107682 | 010 | 009 | 360,00 |
| 13.026.007.00-0006962 | 010 | 10 SL 1 | 180,00 |
| 13.026.007.01-0096532 | 010 | 10 SL 2 | 180,00 |
| 13.026.008.00-0009100 | 010 | 011 | 360,00 |
| 13.026.009.00-0050192 | 010 | 012 | 360,00 |
| 13.026.010.00-0008380 | 010 | 014 | 360,00 |
| 13.026.011.00-0008309 | 010 | 013 | 360,00 |
| 13.026.012.00-0008316 | 010 | 016 | 360,00 |
| 13.026.013.00-0008347 | 010 | 017 | 360,00 |
| 13.026.014.00-0006958 | 010 | 018 | 360,00 |
| 13.026.015.00-0006641 | 010 | 019 | 360,00 |
| 13.026.016.00-0006642 | 010 | 020 | 360,00 |
| 13.026.017.00-0007558 | 010 | 021 | 360,00 |
| 13.026.018.00-0006351 | 010 | 22/23 | 582,62 |
| 13.026.019.00-0006338 | 010 | 024 | 300,00 |
| 13.026.020.00-0006337 | 010 | 025 | 300,00 |
| 13.026.021.00-0025336 | 010 | 026 | 282,62 |
| 13.026.022.00-0008327 | 010 | 027 | 360,00 |
| 13.026.023.00-0008322 | 010 | 028 | 360,00 |
| 13.026.024.00-0060620 | 010 | 029 | 360,00 |
| 13.026.025.00-0006960 | 010 | 030 | 360,00 |
| 13.026.026.00-0008360 | 010 | 031 | 360,00 |
| 13.026.027.00-0006961 | 010 | 035 | 360,00 |
| 13.026.028.00-0015847 | 010 | 036 | 360,00 |
| 13.026.029.00-0006963 | 010 | 37/38 | 720,00 |
| 13.026.030.00-0006965 | 010 | 039 | 360,00 |
| 13.026.031.00-0002053 | 010 | 040 | 360,00 |
| 13.026.032.00-0007525 | 010 | 41/42 | 720,00 |
| 13.026.034.00-0016311 | 010 | 043 | 360,00 |
| 13.026.035.00-0013389 | 010 | 044 | 360,00 |
| 13.026.036.00-0013493 | 010 | 045 | 360,00 |
| 13.026.037.00-0013444 | 010 | 2 E 46 | 720,00 |
| 13.026.038.00-0007106 | 010 | 47/49 | 882,62 |
| 13.026.040.00-0109933 | 010 | 015 | 360,00 |
| 13.026.041.00-0114608 | 010 | 032 | 360,00 |
| 13.026.042.00-0114609 | 010 | 033 | 360,00 |
| 13.026.043.00-0114610 | 010 | 034 | 360,00 |
| 13.027.001.00-0006336 | 011 | 001 | 282,62 |
| 13.027.002.00-0008401 | 011 | 002 | 360,00 |
| 13.027.002.01-0093832 | 011 | 003 | 360,00 |
| 13.027.003.00-0100664 | 011 | 004 E 005 | 720,00 |
| 13.027.004.00-0006967 | 011 | 40/41 | 720,00 |
| 13.027.004.01-0103823 | 011 | 06 07 P | 540,00 |
| 13.027.004.02-0103824 | 011 | 08 07 P | 540,00 |
| 13.027.004.04-0101148 | 011 | 42 | 360,00 |
| 13.027.005.00-0006968 | 011 | 009 | 360,00 |
| 13.027.006.00-0005753 | 011 | 010 | 360,00 |
| 13.027.007.00-0007537 | 011 | 037 | 360,00 |
| 13.027.007.01-0094381 | 011 | 011 | 360,00 |
| 13.027.008.00-0002356 | 011 | 012 | 360,00 |
| 13.027.009.00-0006922 | 011 | 013 | 360,00 |
| 13.027.010.00-0016363 | 011 | 014 | 360,00 |
| 13.027.011.00-0050268 | 011 | 015 | 360,00 |
| 13.027.012.00-0006925 | 011 | 016 | 360,00 |
| 13.027.013.00-0006926 | 011 | 017 | 360,00 |
| 13.027.014.00-0006927 | 011 | 18/19/29/30 - AR A | 840,00 |
| 13.027.016.00-0006929 | 011 | 20/21 | 720,00 |
| 13.027.017.00-0013419 | 011 | 022 | 282,62 |
| 13.027.019.00-0006932 | 011 | 23/24 | 600,00 |
| 13.027.020.00-0006933 | 011 | 025 | 300,00 |
| 13.027.021.00-0022587 | 011 | 026 | 282,62 |
| 13.027.022.00-0006935 | 011 | 27 SL A | 180,00 |
| 13.027.022.01-0107052 | 011 | 27 SL B | 180,00 |
| 13.027.023.00-0006936 | 011 | 028 | 360,00 |
| 13.027.025.00-0006938 | 011 | 29 30 18 19 AR B | 600,00 |
| 13.027.026.00-0050269 | 011 | 031 | 360,00 |
| 13.027.027.00-0006940 | 011 | 032 | 360,00 |
| 13.027.028.00-0006941 | 011 | 033 | 360,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.027.029.00-0006942 | 011 | 34/35 | 720,00 |
| 13.027.031.00-0006944 | 011 | 036 | 360,00 |
| 13.027.032.00-0006945 | 011 | 38/39 | 720,00 |
| 13.027.033.00-0007546 | 011 | 43/44 | 720,00 |
| 13.027.035.00-0008350 | 011 | 045 | 360,00 |
| 13.027.035.01-0105923 | 011 | 046 | 360,00 |
| 13.027.037.00-0083923 | 011 | 047 | 282,62 |
| 13.027.038.00-0008400 | 011 | 048 | 300,00 |
| 13.027.039.00-0008376 | 011 | 049 | 300,00 |
| 13.027.040.00-0006216 | 011 | 050 | 300,00 |
| 13.028.001.00-0019274 | 012 | 001 | 654,62 |
| 13.028.002.00-0098188 | 012 | 002 | 390,12 |
| 13.028.003.00-0001458 | 012 | 003 | 349,63 |
| 13.028.004.00-0018597 | 012 | 04 E 28 | 720,00 |
| 13.028.005.00-0018599 | 012 | 05 | 360,00 |
| 13.028.005.01-0109650 | 012 | 06 | 360,00 |
| 13.028.006.00-0013065 | 012 | 007 | 360,00 |
| 13.028.007.00-0019277 | 012 | 008 | 360,00 |
| 13.028.008.00-0019278 | 012 | 009 | 360,00 |
| 13.028.009.00-0013358 | 012 | 010 | 360,00 |
| 13.028.010.00-0013357 | 012 | 011 | 360,00 |
| 13.028.011.00-0007699 | 012 | 012 | 360,00 |
| 13.028.012.00-0005543 | 012 | 13 SL A | 180,00 |
| 13.028.012.01-0107399 | 012 | 13 SL B | 180,00 |
| 13.028.013.00-0005542 | 012 | 14 SL A | 141,00 |
| 13.028.013.01-0107407 | 012 | 14 SL B | 141,62 |
| 13.028.014.00-0019279 | 012 | 015 | 300,00 |
| 13.028.015.00-0005541 | 012 | 016 | 300,00 |
| 13.028.016.00-0019280 | 012 | 17/18 | 582,62 |
| 13.028.017.00-0013399 | 012 | 019 | 360,00 |
| 13.028.018.00-0019281 | 012 | 020 | 360,00 |
| 13.028.019.00-0019282 | 012 | 021 | 360,00 |
| 13.028.020.00-0021194 | 012 | 022 | 360,00 |
| 13.028.021.00-0015843 | 012 | 023 | 360,00 |
| 13.028.022.00-0021193 | 012 | 024 | 360,00 |
| 13.028.023.00-0019284 | 012 | 025 | 360,00 |
| 13.028.024.00-0006910 | 012 | 026 | 360,00 |
| 13.028.025.00-0006911 | 012 | 027 | 360,00 |
| 13.028.026.00-0019286 | 012 | 029 | 390,00 |
| 13.028.027.00-0001455 | 012 | 030 | 390,00 |
| 13.029.002.00-0013400 | 013 | 002 | 360,00 |
| 13.029.003.00-0013455 | 013 | 003 | 360,00 |
| 13.029.004.00-0006882 | 013 | 004 | 360,00 |
| 13.029.004.01-0105849 | 013 | 005 | 360,00 |
| 13.029.005.00-0019287 | 013 | 006 | 360,00 |
| 13.029.006.00-0019288 | 013 | 007 | 360,00 |
| 13.029.007.00-0012858 | 013 | 008 | 360,00 |
| 13.029.007.01-0106365 | 013 | 009 | 360,00 |
| 13.029.008.00-0019289 | 013 | 010 | 360,00 |
| 13.029.008.01-0109927 | 013 | 011 | 360,00 |
| 13.029.009.00-0019290 | 013 | 012 | 360,00 |
| 13.029.010.00-0006056 | 013 | 013 | 360,00 |
| 13.029.011.00-0007530 | 013 | 014 | 360,00 |
| 13.029.012.00-0007531 | 013 | 015 | 360,00 |
| 13.029.013.00-0007069 | 013 | 016 | 360,00 |
| 13.029.014.00-0007070 | 013 | 017 | 360,00 |
| 13.029.015.00-0013335 | 013 | 018 | 360,00 |
| 13.029.015.01-0108944 | 013 | 019 | 360,00 |
| 13.029.016.00-0006914 | 013 | 020 | 360,00 |
| 13.029.017.00-0006915 | 013 | 021 | 360,00 |
| 13.029.018.00-0019291 | 013 | 022 | 282,62 |
| 13.029.018.01-0053547 | 013 | 024 | 300,00 |
| 13.029.019.00-0057086 | 013 | 023 | 300,00 |
| 13.029.020.00-0019292 | 013 | 025 | 300,00 |
| 13.029.021.00-0007227 | 013 | 026 | 282,62 |
| 13.030.001.00-0006905 | 014 | 1 E 50 | 582,62 |
| 13.030.002.00-0006858 | 014 | 002 | 360,00 |
| 13.030.002.01-0096126 | 014 | 003 | 360,00 |
| 13.030.003.00-0006884 | 014 | 04/05 SL 1 | 240,00 |
| 13.030.003.01-0103258 | 014 | 04/05 SL 2 | 240,00 |
| 13.030.003.02-0103257 | 014 | 04/05 SL 3 | 240,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.030.005.00-0006886 | 014 | 006 | 360,00 |
| 13.030.006.00-0006887 | 014 | 007 | 360,00 |
| 13.030.007.00-0006889 | 014 | 008 | 360,00 |
| 13.030.009.01-0105528 | 014 | 012 | 360,00 |
| 13.030.009.02-0092325 | 014 | 014 | 360,00 |
| 13.030.009.03-0092381 | 014 | 013 | 360,00 |
| 13.030.010.00-0006896 | 014 | 15/16 | 720,00 |
| 13.030.012.00-0006898 | 014 | 017 | 360,00 |
| 13.030.013.00-0006899 | 014 | 018 | 360,00 |
| 13.030.014.00-0006900 | 014 | 019 | 360,00 |
| 13.030.015.00-0006901 | 014 | 20 | 360,00 |
| 13.030.015.01-0070814 | 014 | 021 | 360,00 |
| 13.030.017.00-0015833 | 014 | 22 P SL 01 | 150,00 |
| 13.030.017.01-0114002 | 014 | 22 P SL 02 | 132,62 |
| 13.030.018.00-0015834 | 014 | 023 | 300,00 |
| 13.030.019.00-0015825 | 014 | 024 | 300,00 |
| 13.030.032.00-0019303 | 014 | 049 | 300,00 |
| 13.031.001.00-0019305 | 015 | 1/3, 38/39 | 1.795,15 |
| 13.031.002.00-0019306 | 015 | 4 SL 2 | 180,00 |
| 13.031.002.01-0016714 | 015 | 4 SL 1 | 180,00 |
| 13.031.003.00-0007290 | 015 | 5/8, 34/37 | 2.880,00 |
| 13.031.005.00-0016554 | 015 | 009 | 360,00 |
| 13.031.006.00-0023448 | 015 | 010 | 360,00 |
| 13.031.007.00-0013450 | 015 | 011 | 360,00 |
| 13.031.008.00-0006869 | 015 | 012 | 360,00 |
| 13.031.009.00-0013439 | 015 | 013 | 360,00 |
| 13.031.010.00-0013438 | 015 | 14 SL A | 180,00 |
| 13.031.011.01-0092361 | 015 | 14P, 15 E 16 | 900,00 |
| 13.031.013.00-0004937 | 015 | 17 | 360,00 |
| 13.031.014.00-0006198 | 015 | 18 | 360,00 |
| 13.031.015.00-0007096 | 015 | 019 | 282,62 |
| 13.031.016.00-0007097 | 015 | 020 | 300,00 |
| 13.031.017.00-0007109 | 015 | 21/22 | 600,00 |
| 13.031.019.00-0016137 | 015 | 023 | 282,62 |
| 13.031.020.00-0016047 | 015 | 024 | 360,00 |
| 13.031.021.00-0054169 | 015 | 025 | 360,00 |
| 13.031.022.00-0070262 | 015 | 26/27 | 720,00 |
| 13.031.023.00-0099281 | 015 | 28/30 | 1.080,00 |
| 13.031.026.00-0006871 | 015 | 031 | 360,00 |
| 13.031.027.00-0016035 | 015 | 032 | 360,00 |
| 13.031.028.00-0100620 | 015 | 033 | 360,00 |
| 13.034.001.00-0006803 | 018 | 001 | 360,00 |
| 13.034.002.00-0019319 | 018 | 002 | 360,00 |
| 13.034.003.00-0006969 | 018 | 003 | 360,00 |
| 13.034.004.00-0019451 | 018 | 004 | 360,00 |
| 13.034.005.00-0013497 | 018 | 005 | 360,00 |
| 13.034.006.00-0013449 | 018 | 006 | 360,00 |
| 13.034.007.00-0019320 | 018 | 007 | 360,00 |
| 13.034.008.00-0019321 | 018 | 008 | 360,00 |
| 13.034.009.00-0019234 | 018 | 009 | 360,00 |
| 13.034.010.00-0015273 | 018 | 010 | 360,00 |
| 13.034.011.00-0016534 | 018 | 011 | 282,60 |
| 13.034.012.00-0019323 | 018 | 012 | 300,00 |
| 13.034.013.00-0011179 | 018 | 013 | 300,00 |
| 13.034.014.00-0008884 | 018 | 14/17 | 1.302,62 |
| 13.034.015.00-0004833 | 018 | 018 | 360,00 |
| 13.034.015.01-0104260 | 018 | 19 | 360,00 |
| 13.034.016.00-0008271 | 018 | 020 | 360,00 |
| 13.034.017.00-0019324 | 018 | 021 | 360,00 |
| 13.034.017.01-0109378 | 018 | 22 | 360,00 |
| 13.034.017.02-0109379 | 018 | 23 | 360,00 |
| 13.034.017.03-0109380 | 018 | 24 | 360,00 |
| 13.034.017.04-0109381 | 018 | 25 | 360,00 |
| 13.035.001.00-0019325 | 019 | 001 | 282,62 |
| 13.035.002.00-0007014 | 019 | 002 | 360,00 |
| 13.035.003.00-0016017 | 019 | 003 | 360,00 |
| 13.035.004.00-0019326 | 019 | 004 | 360,00 |
| 13.035.005.00-0019327 | 019 | 005 | 360,00 |
| 13.035.006.00-0019328 | 019 | 006 | 360,00 |
| 13.035.007.00-0019329 | 019 | 007 | 360,00 |
| 13.035.008.00-0019330 | 019 | 008 | 360,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.035.009.00-0019331 | 019 | 009 | 360,00 |
| 13.035.013.00-0057195 | 019 | 014 | 330,62 |
| 13.035.014.00-0019322 | 019 | 15/16 | 720,00 |
| 13.035.015.00-0015146 | 019 | 17/18 | 720,00 |
| 13.035.017.00-0019335 | 019 | 019 | 360,00 |
| 13.035.018.00-0101452 | 019 | 020 | 360,00 |
| 13.035.019.00-0019337 | 019 | 021 | 360,00 |
| 13.035.020.00-0016932 | 019 | 022 | 360,00 |
| 13.035.021.00-0060801 | 019 | 023 | 282,62 |
| 13.035.022.00-0023069 | 019 | 024 | 300,00 |
| 13.035.023.00-0020687 | 019 | 025 | 300,00 |
| 13.035.024.00-0019340 | 019 | 026 | 300,00 |
| 13.038.001.00-0019358 | 022 | 1/4 | 1.761,80 |
| 13.038.003.00-0100697 | 022 | 005 | 400,00 |
| 13.038.004.00-0100769 | 022 | 006 | 400,00 |
| 13.038.005.00-0007015 | 022 | 7/8 | 800,00 |
| 13.038.006.00-0013395 | 022 | 9/10 | 800,00 |
| 13.038.007.00-0019359 | 022 | 011 | 382,62 |
| 13.038.008.00-0019360 | 022 | 012 | 400,00 |
| 13.038.009.00-0019361 | 022 | 013 | 400,00 |
| 13.038.010.00-0019362 | 022 | 014 | 400,00 |
| 13.038.011.00-0008918 | 022 | 15/17 | 1.200,00 |
| 13.038.014.00-0007091 | 022 | 018 | 382,62 |
| 13.039.001.00-0013355 | 023 | 001 | 382,62 |
| 13.039.002.00-0013442 | 023 | 002 | 400,00 |
| 13.039.003.00-0013474 | 023 | 003 | 400,00 |
| 13.039.003.01-0107057 | 023 | 004 | 400,00 |
| 13.039.004.00-0013451 | 023 | 005 | 400,00 |
| 13.039.005.00-0013360 | 023 | 006 | 400,00 |
| 13.039.006.00-0013453 | 023 | 007 | 400,00 |
| 13.039.007.00-0058281 | 023 | 008 | 400,00 |
| 13.039.018.00-0007018 | 023 | 024 | 382,62 |
| 13.039.019.00-0007083 | 023 | 025 | 400,00 |
| 13.039.020.00-0015838 | 023 | 027 | 400,00 |
| 13.039.020.01-0108146 | 023 | 026 | 400,00 |
| 13.039.021.00-0010281 | 023 | 028 | 400,00 |
| 13.039.022.00-0010282 | 023 | 029 | 400,00 |
| 13.039.023.00-0013424 | 023 | 030 | 400,00 |
| 13.047.019.00-0058789 | 031 | 27/28 | 800,00 |
| 13.047.021.00-0019408 | 031 | 029 | 400,00 |
| 13.047.022.00-0019409 | 031 | 030 | 400,00 |
| 13.047.023.00-0019410 | 031 | 031 | 400,00 |
| 13.047.024.00-0019411 | 031 | 032 | 400,00 |
| 13.047.025.00-0019412 | 031 | 33/34 | 798,40 |
| 13.047.026.00-0006703 | 031 | 35/37 | 1.117,25 |
| 13.047.027.00-0019414 | 031 | 038 | 335,20 |
| 13.047.028.00-0014532 | 031 | 39/40 | 621,80 |
| 13.047.029.00-0007706 | 031 | 041 | 566,00 |
| 13.048.011.00-0058792 | 032 | 012 | 1.071,80 |
| 13.048.012.00-0105652 | 032 | 13/14 | 800,00 |
| 13.048.014.00-0105654 | 032 | 015 | 400,00 |
| 13.048.015.00-0025015 | 032 | 016 | 400,00 |
| 13.049.001.00-0091049 | | CANTEIRO | 12.700,00 |
| 13.051.001.00-0091044 | | PRACA | 1.790,00 |
| 13.052.001.00-0091048 | | PRACA | 20.030,48 |
| 13.053.001.00-0091045 | | PRACA | 6.825,00 |
| 13.054.002.00-0091046 | | PRACA | 2.459,10 |
| 20.001.000.00-0057798 | | AREA AA | 1.958,55 |
| 20.001.000.00-0097165 | | AREA BB | 1.778,95 |
| PREFEITURA | C | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | C | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | C | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | C | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 031 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | G | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | H | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | O | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | | PRACA | 25.600,00 |
| PREFEITURA | D | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | D | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | G | VIELA | 120,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA | I | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 018 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | A | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | A | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | B | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | B | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | K | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | L | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 006 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 007 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 010 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 011 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 003 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 004 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 006 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 007 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 010 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 011 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 012 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 013 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 014 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 015 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 005 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 005 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 012 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 015 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | A | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | A | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | K | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | VIELA | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 003 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | 004 | VIELA | 120,00 |
| PREFEITURA | AREA | AREA DE REC. | 1.600,00 |
| PREFEITURA | LAGO | CANTEIRO | 630,00 |
| PREFEITURA | C | AREA VERDE | 360,00 |
| DESENV. RODOVIARIO | D.E.R | RODOVIA | 4.365,08 |

**4. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO. (L.C. nº. 490/05 - artigo 158 – III)**

As obras do PLANO EXTRAODINÁRIO previstas para esta etapa, têm como finalidade principal as **REDES DE ÁGUA E ESGOTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS e a DRENAGEM PARA ÁGUAS PLUVIAIS**, com todos os serviços preliminares e complementares que entre outros e em função da sua relevância são as transcritas a seguir:

**4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES**
4.1.1. Estudos, planejamentos, levantamentos sócio-econômicos, planialtimétricos e cadastrais e projetos executivos;
4.1.2. Detalhamento dos projetos;
4.1.3. Implantação da ZONA DE INFLUÊNCIA das obras desta ETAPA, o cadastramento ou recadastramento dos imóveis e a identificação dos contribuintes que por elas serão valorizados.

**4.2. DRENAGEM**
4.2.1. Escavação mecânica e ou manual de valas, reaterro compactado e remoção da terra excedente;
4.2.2. Galerias em tubos de concreto simples ou armados de diversos diâmetros;
4.2.3. Poços de visitas de várias profundidades e bocas de lobo simples, duplas ou triplas;
4.2.4. Outros serviços complementares.

**4.3. GUIAS E SARJETAS**
4.3.1. Serviços topográficos para locação dos projetos;
4.3.2. Preparo do terreno de fundação;
4.3.3. Guias e sarjetas moldadas “in loco” do tipo extrusadas, sistema Pavimak ou similar.

**4.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**
4.4.1. Preparo de caixa;
4.4.2. Preparo do sub-leito do pavimento;
4.4.3. Execução de base de bica corrida ou similar;
4.4.4. Imprimação impermeabilizante betuminosa;
4.4.5. Imprimação ligante betuminosa;
4.4.6. Capa de C.B.U.Q. (concreto asfáltico usinado a quente).

**4.5. REDE DE ESGOTO**
4.5.1. Escavação Mecânica e/ou manual de valas, reatêrro compactado e remoção de terra excedente;
4.5.2. Redes e coletores de esgoto em manilhas de barro;
4.5.3. Poços de visita e terminais de inspeção e limpeza;
4.5.4. Ligações domiciliares em manilhas de barro;
4.5.5. Outros serviços complementares.

**4.6. REDE DE ÁGUA**
4.6.1. Escavação Mecânica e/ou manual de valas, reatêrro compactado e remoção de terra excedente;
4.6.2. Redes de água em tubos de P.V.C.;
4.6.3. Ligações domiciliares em P.V.C.;
4.6.4. Outros serviços complementares.

**5. ELEMENTOS TÉCNICOS**

Todos os serviços serão executados rigorosamente dentro das especificações técnicas e INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO, que fazem parte integrante do **contrato 25/95**, elaboradas com base nas exigências da ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

# Poder Executivo

**6. ORÇAMENTO TOTAL OU PARCIAL DO CUSTO TOTAL DAS OBRAS. (L.C. nº. 490/05 - artigo 158 – IV)**

**6.1.** O valor parcial total de custo das obras desta etapa de serviços será composto pelo valor do ORÇAMENTO DE CUSTO DIRETO das obras correspondentes, acrescido pelos custos dos serviços indiretos, como os efetuados com os estudos, projetos, topografia, fiscalização, administração e controle da execução da obra e do lançamento e cobrança da CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA e que constará detalhadamente do **EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E COBRANÇA** que será publicado oportunamente, na forma do **artigo 151** e demais dispositivos do **Código Tributário Municipal** com redação dada pela **Lei Complementar nº. 490/05**.

**6.2.** No **CUSTO PARCIAL TOTAL** da obra, desta **ETAPA DE SERVIÇOS**, apurado pela somatória dos **ORÇAMENTOS DE CUSTO DIRETO**, elaborados, com os **PREÇOS UNITÁRIOS - Io Março de 1.995**, obtidos na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/95** reajustados pelo **Índice Fipe** coluna Pavimentação até **outubro/05**, aplicados nas quantidades dos serviços que compõem a obra, determinados pelos **PROJETOS EXECUTIVOS** cujas quantidades e seus respectivos valores estão a seguir indicados resumidamente:

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | À EXECUTAR |
|---|---|---|
| 01.01.01 - Serviços topográficos p/ detalhamento de projeto | m | 17.647,68 |
| 01.01.02 - Detalhamento de projeto de drenagem | m | 6.815,42 |
| 01.01.03 - Detalhamento de projeto de esgoto | m | 20.156,07 |
| 01.01.04 - Detalhamento de projeto de distribuição de água | m | 22.110,49 |
| 01.01.05 - Detalhamento de projeto de pavimento | m | 17.647,68 |
| 01.01.06 - Sondagem de terreno a percussão | m | 15,00 |
| 01.01.06 - Cadastro de imóveis | un | 1.715,00 |
| 01.10.01 - Limpeza e remoção de camada vegetal | m² | 20.250,00 |
| 01.10.02 - Corte de árvores com destocamento | un | 60,00 |
| 01.10.03 - Roçado e capina | m² | 20.250,00 |
| 01.10.04 - Locação de obras lineares | m | 38.754,41 |
| 01.10.05 - Locação de obras localizadas | m² | 1.515,40 |
| 02.01.01 - Sinalização de trânsito | m | 38.754,41 |
| 03.02.01 - Escavação mecânica até 2m | m³ | 20.701,62 |
| 03.02.02 - Escavação mecânica até 3m | m³ | 4.069,98 |
| 03.02.03 - Escavação mecânica até 4,50m | m³ | 930,44 |
| 03.03.02 - Escavação e remoção de terra | m³ | 6.189,52 |
| 03.04.01 - Aterro compactado sem controle de “GC” | m³ | 6.449,62 |
| 03.04.02 - Aterro compactado com controle de “GC”> 95 % PN | m³ | 23.917,31 |
| 03.05.01 - Carga e descarga de solo | m³ | 325,74 |
| 03.05.03 - Transporte de material escavado-solo | m³xkm | 12.543,12 |
| 03.05.06 - Fornecimento de solo | m³ | 30.366,93 |
| 03.05.08 - Preparo de caixa | m² | 163.657,99 |
| 03.05.09 - Preparo de terreno para fundação | m | 39.359,34 |
| 03.05.12 - Preparo de sub-leito | m² | 163.657,99 |
| 04.01.01 - Escoramento descontínuo | m² | 17.263,04 |
| 04.01.02 - Escoramento contínuo | m² | 3.886,38 |
| 04.01.03 - Escoramento especial | m² | 2.964,34 |
| 04.01.04 - Escoramento metálico | m² | 7.188,77 |
| 05.01.01 - Com bomba de superfície ou submersa | hpxh | 2.000,00 |
| 06.01.03 - Pedra rachão | m³ | 419,17 |
| 06.04.01 - Diam = 15 cm | m | 60,00 |
| 06.05.01 - Forma de madeira comum | m² | 80,00 |
| 06.06.01 - Armação em aço CA-50 | Kg | 88,00 |
| 06.08.01 - Fck = 15,0 Mpa | m³ | 3,50 |
| 07.01.01 - P.V. - (diam = 1,00 m) - profundidade até 2 m | un | 31,00 |
| 07.01.02 - P.V. - (diam = 1,00 m) - profundidade até 3 m | un | 14,00 |
| 07.02.01 - PV - (diam = 1,20) - profundidade até 4 m | un | 98,00 |
| 07.03.01 - Terminal de inspeção e limp. (D=6,60 m) - prof. Até 1,60 m | un | 220,00 |
| 07.04.01 - Fornecimento e assentamento de tubos de queda | un | 9,00 |
| 07.05.01 - Cx. De captação c/ boca de lobo simples | un | 63,00 |
| 07.05.02 - Cx. De captação c/ boca de lobo dupla | un | 86,00 |
| 07.05.03 - Cx. De captação c/ boca de lobo tripla | un | 13,00 |
| 07.05.05 - Cx. De passagem | un | 5,00 |
| 08.01.01 - Ligações domiciliares completas (diam = 100 mm) | un | 1.518,00 |
| 09.01.01 - Cadastro de “rêdes” | m | 20.156,07 |
| 09.01.02 - Cadastro de “ligações” | un | 1.518,00 |
| 09.01.03 - Cadastro de obras localizadas | m² | 1.200,00 |
| 10.01.01 - Tubos e peças (diam = 150 mm) | m | 19.745,07 |
| 12.01.07 - Tubo de concreto diam. = 400mm C-1 | m | 1.328,00 |
| 12.01.08 - Tubo de concreto diam. = 600mm C-1 | m | 2.021,00 |
| 12.01.10 - Tubo de concreto diam. = 800mm CA-2 | m | 1.491,20 |
| 12.01.11 - Tubo de concreto diam. = 1000mm CA-2 | m | 672,00 |
| 12.01.12 - Tubo de concreto diam. = 1200mm CA-2 | m | 1.303,22 |
| 14.01.03 - Manta geotextil | m³ | 3.000,00 |
| 16.01.01 - Ligações domiciliares completas | un | 1.468,00 |
| 16.02.01 - Cadastro de “redes” | m | 18.598,34 |

# Poder Executivo

| | | |
|---|---|---|
| 16.02.02 - Cadastro de “ligações” | un | 1.468,00 |
| 16.03.01 - Tubos e peças, D = 50 mm | m | 12.122,83 |
| 16.03.02 - Tubos e peças, D = 75 mm | m | 1.517,90 |
| 16.03.03 - Tubos e peças, D = 100 mm | m | 3.277,17 |
| 16.04.01 - Tubos e peças diam = 150 mm | m | 1.700,74 |
| 16.04.02 - Tubos e peças, D = 200 mm | m | 1.760,70 |
| 16.05.01 - Tubos e Peças (diam=250mm) | m | 539,00 |
| 17.01.01 - Demolição de sarjetas e sarjetões | m | 500,00 |
| 17.02.03 - Execução de guias e sarjetas tipo extrusadas 45x22x10cm | m | 39.359,34 |
| 17.02.05 - Execução de sarjetão de concreto | m | 307,00 |
| 17.02.07 - Execução de base de bica corrida | m³ | 14.729,22 |
| 17.02.09 - Execução de imprimadura impermeabilizante | m² | 163.657,99 |
| 17.02.11 - Execução de imprimadura ligante | m² | 163.657,99 |
| 17.02.12 - Execução de capa asfáltica CBUQ | m³ | 4.909,74 |
| 19.01.01 - Alven. De blocos estr, 20x20x40 cm ferrag. E grout | m² | 52,80 |

**6.3. DO ORÇAMENTO DAS OBRAS**

| ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|
| **6.3.1.** | Drenagem de águas pluviais | 2.151.009,35 |
| **6.3.2.** | Rede de Esgoto | 2.743.373,97 |
| **6.3.3.** | Rede de Água | 904.087,68 |
| **6.3.4.** | Guias e Sarjetas | 1.785.615,27 |
| **6.3.5.** | Pavimentação asfáltica | 7.057.930,90 |

**VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DESTA ETAPA R$ 14.642.017,17**

**6.4. DA EQUIVALÊNCIA EM UVRM**

**6.4.1.** O **VALOR FINAL** da obra desta **ETAPA**, para efeito do **PLANO DE RATEIO**, foi transformado em UVRM (Unidade de Valor de Referência Municipal) pelo valor do mês do orçamento, **maio de 2006**, cujo valor unitário é de **R$ 1,7429** e são os seguintes:

| SERVIÇOS À EXECUTAR | VALOR TOTAL DA OBRA R$ | EQUIVALÊNCIA EM UVRM |
|---|---|---|
| -Drenagem de Águas Pluviais | 2.151.009,35 | 1.234.155,3445 |
| -Rede de Esgoto | 2.743.373,97 | 1.574.028,3264 |
| -Rede de Água | 904.087,68 | 518.726,0772 |
| -Guias e Sarjetas | 1.785.615,27 | 1.024.508,1588 |
| -Pavimentação | 7.057.930,90 | 4.049.532.9049 |
| **-Valor Final da Etapa** | **14.642.017,17** | **8.400.950,8118** |

**Cotas Partes Lançadas de Obras Concluídas.....4.170.033,0703**
**Saldo de Cotas Partes para Rateio das Obras à Executar.....4.230.917,7415**

**7. DETERMINAÇÃO DA PARCELA DE CUSTO DAS OBRAS A SER RESSARCIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, COM O CORRESPONDENTE PLANO DE RATEIO ENTRE OS IMÓVEIS VALORIZADOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA OBRA PÚBLICA. (L.C. nº. 490/05 - artigo 158 – V)**

**7.1. PLANO DE RATEIO**

**7.1.1.** O **RATEIO do CUSTO** das obras de pavimentação no valor de **4.230.917,7415 UVRMs** será efetuado entre todos os **PROPRIETÁRIOS** de imóveis do domínio privado ou público, situado nas áreas direta e indiretamente valorizadas pela obra pública. A parcela a ser lançada como **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**, tem como **fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas valorizadas, direta ou indiretamente**, por obras públicas, executadas de forma direta ou indireta pela Administração Municipal, tendo como limite total a despesa realizada, e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel valorizado.

**7.2.2.** A **apuração da valorização**, dependendo da natureza das obras, far-se-á levando em conta a situação do imóvel na zona de influência, sua testada, área, valor venal, finalidade da exploração econômica, fator de absorção (100%) e outros elementos técnicos, a serem considerados de forma isolada ou em conjunto, conforme descrito a seguir:

| IDENT.CADASTRAL | QUADRA(Q) | LOTE(L) | VALOR VENAL (vvit) | AREA(A) | FATOR ABSORÇÃO (fa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.076.010.00-0104685 | | AREA E | 17.317,76 | 731,40 | 0,10235031 |
| 12.076.011.00-0104686 | | AREA F | 18.590,82 | 788,49 | 0,10987427 |
| 12.076.012.00-0107181 | GLEBA | | 30.328,00 | 2.230,00 | 0,17924260 |
| 13.002.001.00-0003073 | A | 001 | 24.585,33 | 619,59 | 0,14530264 |
| 13.002.002.01-0105611 | A | 3/4 SL A | 15.795,81 | 398,08 | 0,09335538 |
| 13.002.003.00-0025971 | A | 005 | 18.312,32 | 461,50 | 0,10822830 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.002.004.00-0019483 | A | 006 | 18.699,20 | 471,25 | 0,11051481 |
| 13.002.005.00-0019484 | A | 7/8 | 38.688,00 | 975,00 | 0,22865133 |
| 13.002.006.00-0100776 | A | 009 | 19.988,80 | 503,75 | 0,11813652 |
| 13.002.007.00-0101336 | A | 10/11 | 37.378,56 | 942,00 | 0,22091237 |
| 13.002.008.00-0019486 | A | 012 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.009.00-0019487 | A | 013 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.010.00-0019488 | A | 014 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.011.00-0007077 | A | 015 | 18.699,20 | 471,25 | 0,11051481 |
| 13.002.012.00-0007235 | A | 016 | 19.086,08 | 481,00 | 0,11280133 |
| 13.002.013.00-0019489 | A | 017 | 19.601,92 | 494,00 | 0,11585001 |
| 13.002.014.00-0019490 | A | 018 | 20.117,76 | 507,00 | 0,11889869 |
| 13.002.015.00-0019491 | A | 019 | 18.927,36 | 477,00 | 0,11186327 |
| 13.002.016.00-0019492 | A | 020 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.017.00-0019493 | A | 021 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.018.00-0019494 | A | 022 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.019.00-0019495 | A | 023 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.020.00-0007058 | A | 024 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.021.00-0007057 | A | 025 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.022.00-0055745 | A | 39 a 42 | 76.185,60 | 1.920,00 | 0,45026724 |
| 13.002.022.01-0011688 | A | 36 37 | 38.092,80 | 960,00 | 0,22513362 |
| 13.002.022.02-0106367 | A | 26/28 | 57.139,20 | 1.440,00 | 0,33770043 |
| 13.002.023.00-0019496 | A | 029 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.024.00-0019497 | A | 030 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.025.00-0019498 | A | 031 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.026.00-0005684 | A | 032 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.027.00-0006359 | A | 033 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.028.00-0019499 | A | 034 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.029.00-0101561 | A | 035 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.030.00-0007051 | A | 038 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.031.00-0102112 | A | 043 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.032.00-0019501 | A | 044 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.033.00-0005790 | A | 045 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.034.00-0019502 | A | 46 47 | 38.092,80 | 960,00 | 0,22513362 |
| 13.002.038.00-0019503 | A | 50/52 | 57.139,20 | 1.440,00 | 0,33770043 |
| 13.002.039.00-0005999 | A | 053 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.040.00-0055747 | A | 54/57 | 76.185,60 | 1.920,00 | 0,45026724 |
| 13.002.041.00-0019506 | A | 58/59 | 37.401,57 | 942,58 | 0,22104836 |
| 13.002.043.00-0019507 | A | 48/49-60/65 | 131.953,46 | 3.840,00 | 0,77986287 |
| 13.002.045.00-0019509 | A | 066 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.046.00-0019510 | A | 067 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.002.047.00-0055748 | A | 68 69 | 38.092,80 | 960,00 | 0,22513362 |
| 13.002.048.00-0019512 | A | 70 71 | 37.401,57 | 942,58 | 0,22104836 |
| 13.003.005.00-0023449 | B | 5/6 | 42.134,96 | 1.395,36 | 0,24902334 |
| 13.003.006.00-0019516 | B | 007 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.003.007.00-0019517 | B | 008 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.003.008.00-0019518 | B | 009 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.003.009.00-0101171 | B | 010 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.003.010.00-0005679 | B | 11 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.003.011.00-0005680 | B | 12 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.003.012.00-0019519 | B | 13 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.003.017.00-0019524 | B | 021 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.003.018.00-0019525 | B | 022 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.003.019.00-0019526 | B | 023 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.003.020.00-0019527 | B | 025 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.003.020.01-0097049 | B | 024 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.003.021.00-0019528 | B | 026 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.003.022.00-0019529 | B | 27/28 | 38.092,80 | 960,00 | 0,22513362 |
| 13.003.023.00-0019530 | B | 29/30 | 38.092,80 | 960,00 | 0,22513362 |
| 13.003.024.00-0013706 | B | 31 32 | 38.092,80 | 960,00 | 0,22513362 |
| 13.003.035.00-0090055 | B | 48/49 | 38.092,80 | 960,00 | 0,22513362 |
| 13.003.035.02-0110966 | B | 50 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.003.036.00-0007412 | B | 51/56,63/68 | 160.612,26 | 5.725,16 | 0,94924027 |
| 13.004.001.00-0019537 | C | 1/3 | 65.058,93 | 1.639,59 | 0,38450711 |
| 13.004.002.00-0025335 | C | 004 | 17.102,08 | 431,00 | 0,10107562 |
| 13.004.003.00-0019555 | C | 005 | 20.480,83 | 555,00 | 0,12104449 |
| 13.004.004.00-0023265 | C | 006 | 16.903,68 | 426,00 | 0,09990304 |
| 13.004.005.00-0007099 | C | 007 | 17.617,92 | 444,00 | 0,10412430 |
| 13.004.006.00-0021589 | C | 008 | 18.332,16 | 462,00 | 0,10834556 |
| 13.004.007.00-0005571 | C | 009 | 18.808,32 | 474,00 | 0,11115973 |
| 13.004.008.01-0006281 | C | 011 | 17.221,12 | 434,00 | 0,10177916 |
| 13.004.009.00-0018190 | C | 012 | 18.728,96 | 472,00 | 0,11069070 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.004.010.00-0019540 | C | 013 | 17.379,84 | 438,00 | 0,10271721 |
| 13.004.011.00-0019541 | C | 014 | 18.570,24 | 468,00 | 0,10975264 |
| 13.004.012.00-0100131 | C | 015 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.013.00-0019542 | C | 016 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.014.00-0019543 | C | 017 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.014.01-0105710 | C | 018 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.014.02-0105711 | C | 019 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.015.00-0057347 | C | 020 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.016.00-0057345 | C | 021 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.017.00-0057346 | C | 022 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.018.00-0019545 | C | 023 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.019.00-0019546 | C | 024 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.020.00-0019547 | C | 025 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.021.00-0019548 | C | 026 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.022.00-0008561 | C | 027 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.023.00-0019549 | C | 028 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.024.00-0019550 | C | 029 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.025.00-0005859 | C | 030 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.026.00-0007017 | C | 031 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.027.00-0025913 | C | 032 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.028.00-0007228 | C | 033 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.029.00-0019552 | C | 034 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.030.00-0019553 | C | 035 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.031.00-0006428 | C | 036 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.004.032.00-0019554 | C | 037 | 21.091,98 | 588,00 | 0,12465647 |
| 13.004.033.00-0009357 | C | 038 | 41.425,92 | 1.044,00 | 0,24483281 |
| 13.005.001.00-0021588 | D | 1/3 E 9 | 77.008,39 | 1.970,29 | 0,45513004 |
| 13.005.006.00-0019559 | D | 010 | 18.052,81 | 470,00 | 0,10669456 |
| 13.005.007.00-0019560 | D | 011 | 17.062,40 | 430,00 | 0,10084110 |
| 13.005.008.00-0007048 | D | 012 | 22.209,65 | 585,48 | 0,13126205 |
| 13.005.009.00-0007100 | D | 13/15 | 57.139,20 | 1.440,00 | 0,33770043 |
| 13.005.011.00-0019562 | D | 016 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.022.00-0000637 | D | 027 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.023.00-0007059 | D | 028 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.024.00-0007060 | D | 029 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.025.00-0007061 | D | 030 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.026.00-0007062 | D | 031 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.027.00-0007063 | D | 032 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.028.00-0007064 | D | 033 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.029.00-0007066 | D | 034 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.030.00-0007067 | D | 035 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.031.00-0007068 | D | 036 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.037.01-0104235 | D | 046 | 17.067,36 | 462,50 | 0,10087042 |
| 13.005.038.00-0007001 | D | 047 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.039.00-0019571 | D | 048 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.040.00-0019572 | D | 49/50 | 38.092,80 | 960,00 | 0,22513362 |
| 13.005.042.00-0019574 | D | 051 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.043.00-0005502 | D | 052 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.044.00-0005503 | D | 053 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.045.00-0019579 | D | 054 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.046.00-0005504 | D | 055 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.005.047.00-0005505 | D | 056 | 18.355,17 | 462,58 | 0,10848155 |
| 13.006.001.00-0001597 | E | 001 | 20.168,95 | 508,29 | 0,11920123 |
| 13.006.002.00-0019580 | E | 002 | 18.451,20 | 465,00 | 0,10904910 |
| 13.006.003.00-0019581 | E | 003 E 005 | 31.716,72 | 1.065,75 | 0,18745012 |
| 13.006.003.01-0102605 | E | 004 | 15.115,03 | 453,48 | 0,08933188 |
| 13.006.004.00-0007110 | E | 006 | 20.783,43 | 528,00 | 0,12283289 |
| 13.006.005.00-0019582 | E | 007 | 20.783,43 | 528,00 | 0,12283289 |
| 13.006.006.00-0009743 | E | 008 | 20.783,43 | 528,00 | 0,12283289 |
| 13.006.007.00-0006000 | E | 009 | 20.783,43 | 528,00 | 0,12283289 |
| 13.006.008.00-0005540 | E | 010 | 19.966,34 | 528,00 | 0,11800378 |
| 13.006.009.00-0019583 | E | 011 | 20.771,29 | 523,47 | 0,12276115 |
| 13.006.010.00-0019584 | E | 012 | 18.094,08 | 456,00 | 0,10693847 |
| 13.006.011.00-0019585 | E | 013 | 19.998,72 | 504,00 | 0,11819515 |
| 13.006.012.00-0019586 | E | 014 | 21.052,62 | 640,00 | 0,12442384 |
| 13.006.013.00-0007089 | E | 015 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.006.014.00-0019587 | E | 016 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.006.014.01-0105459 | E | 017 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.006.015.00-0005573 | E | 018 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.006.016.00-0005572 | E | 019 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.006.017.00-0006084 | E | 020 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.006.018.00-0019588 | E | 021 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.006.019.00-0019589 | E | 022 | 14.510,32 | 493,50 | 0,08575796 |
| 13.007.001.00-0006235 | F | 1/2 | 50.047,99 | 1.261,29 | 0,29579042 |
| 13.007.002.00-0019590 | F | 003 | 19.046,40 | 480,00 | 0,11256681 |
| 13.007.003.00-0019591 | F | 4/5 | 38.092,80 | 960,00 | 0,22513362 |
| 13.007.005.00-0019593 | F | 06 07 P | 28.569,60 | 720,00 | 0,16885022 |
| 13.007.006.00-0101223 | F | 08 07 P | 28.569,60 | 720,00 | 0,16885022 |
| 13.007.007.00-0019594 | F | 009 | 17.107,02 | 462,58 | 0,10110481 |
| 13.007.008.00-0019595 | F | 010/011 | 41.566,86 | 1.056,00 | 0,24566579 |
| 13.007.009.00-0019596 | F | 012 | 20.783,43 | 528,00 | 0,12283289 |
| 13.007.010.00-0019597 | F | 013 014 | 20.783,43 | 528,00 | 0,12283289 |
| 13.007.011.00-0019598 | F | 015 | 16.445,48 | 505,43 | 0,09719502 |
| 13.007.012.00-0022755 | F | 016 | 22.320,00 | 562,50 | 0,13191423 |
| 13.007.013.00-0019600 | F | 17 a 20 | 74.099,84 | 2.124,50 | 0,43794012 |
| 13.007.014.00-0019601 | F | 021 | 21.401,01 | 606,00 | 0,12648288 |
| 13.007.015.00-0019602 | F | 022 | 19.737,78 | 516,00 | 0,11665296 |
| 13.007.016.00-0019603 | F | 023 | 21.187,84 | 571,70 | 0,12522301 |
| 13.008.001.00-0008419 | G | 1/2 | 32.338,73 | 950,58 | 0,19112629 |
| 13.008.002.00-0101795 | G | 003 | 15.691,79 | 484,00 | 0,09274061 |
| 13.008.003.00-0101796 | G | 004 | 15.691,79 | 484,00 | 0,09274061 |
| 13.008.004.00-0003984 | G | 005 | 15.691,79 | 484,00 | 0,09274061 |
| 13.008.005.00-0101798 | G | 006 | 15.691,79 | 484,00 | 0,09274061 |
| 13.008.006.00-0016330 | G | 007 | 15.691,79 | 484,00 | 0,09274061 |
| 13.008.006.01-0110924 | G | 008 | 15.691,79 | 484,00 | 0,09274061 |
| 13.008.007.00-0003985 | G | 9/10 | 32.130,15 | 969,66 | 0,18989355 |
| 13.008.008.00-0007232 | G | 011 | 15.206,94 | 500,00 | 0,08987508 |
| 13.008.009.00-0019605 | G | 12/15,21/25 | 115.149,62 | 4.787,50 | 0,68054989 |
| 13.008.011.00-0100639 | G | 19/20,29/30 | 48.344,80 | 2.010,00 | 0,28572433 |
| 13.008.011.01-0104768 | G | 017 | 15.206,94 | 500,00 | 0,08987508 |
| 13.008.011.02-0104769 | G | 018 | 15.206,94 | 500,00 | 0,08987508 |
| 13.008.011.03-0104770 | G | 016 | 15.206,94 | 500,00 | 0,08987508 |
| 13.008.011.04-0104772 | G | 026 | 15.668,59 | 530,00 | 0,09260350 |
| 13.008.011.05-0106090 | G | 027 | 15.553,52 | 522,50 | 0,09192342 |
| 13.008.011.06-0104774 | G | 028 | 15.435,38 | 515,00 | 0,09122519 |
| 13.008.012.00-0080991 | G | 34 35 | 30.095,37 | 977,50 | 0,17786772 |
| 13.008.013.00-0004930 | G | 036 | 14.953,75 | 482,50 | 0,08837869 |
| 13.008.014.00-0007075 | G | 037 | 14.908,92 | 480,00 | 0,08811374 |
| 13.008.015.00-0019606 | G | 038 | 14.863,76 | 477,50 | 0,08784684 |
| 13.008.016.00-0019607 | G | 039 | 14.788,49 | 472,50 | 0,08740198 |
| 13.008.017.00-0019608 | G | 040 | 14.758,22 | 470,00 | 0,08722308 |
| 13.008.018.00-0006593 | G | 041 | 14.711,52 | 467,50 | 0,08694708 |
| 13.008.019.00-0080992 | G | 031 | 15.206,94 | 500,00 | 0,08987508 |
| 13.008.019.01-0097001 | G | 032 | 15.181,68 | 497,50 | 0,08972579 |
| 13.008.019.02-0097002 | G | 033 | 15.096,12 | 492,50 | 0,08922012 |
| 13.008.019.03-0097003 | G | 042 | 15.206,94 | 500,00 | 0,08987508 |
| 13.008.019.04-0097004 | G | 043 | 15.181,68 | 497,50 | 0,08972579 |
| 13.008.019.05-0097005 | G | 044 | 15.096,12 | 492,50 | 0,08922012 |
| 13.008.020.00-0080993 | G | 045 | 15.069,50 | 490,00 | 0,08906279 |
| 13.008.020.01-0097006 | G | 046 | 15.025,78 | 487,50 | 0,08880440 |
| 13.008.020.02-0097007 | G | 047 | 14.953,75 | 482,50 | 0,08837869 |
| 13.008.021.00-0019609 | G | 048 | 14.908,92 | 480,00 | 0,08811374 |
| 13.008.022.00-0019610 | G | 49/50 | 29.668,84 | 950,00 | 0,17534687 |
| 13.008.025.00-0019613 | G | 51/52 | 29.469,83 | 937,50 | 0,17417070 |
| 13.008.026.00-0009288 | G | 053 | 14.388,42 | 485,58 | 0,08503752 |
| 13.008.027.00-0007805 | G | 054 | 15.036,84 | 442,00 | 0,08886977 |
| 13.008.028.00-0019614 | G | 055 | 15.615,18 | 459,00 | 0,09228783 |
| 13.008.029.00-0019615 | G | 056 | 15.615,18 | 459,00 | 0,09228783 |
| 13.008.030.00-0008055 | G | 057 | 15.615,18 | 459,00 | 0,09228783 |
| 13.008.031.00-0019616 | G | 058 | 15.615,18 | 459,00 | 0,09228783 |
| 13.008.032.00-0019617 | G | 059 | 14.918,98 | 458,24 | 0,08817320 |
| 13.009.001.00-0019618 | H | 001 | 16.470,68 | 486,58 | 0,09734396 |
| 13.009.002.00-0019619 | H | 002 | 17.146,08 | 504,00 | 0,10133566 |
| 13.009.003.00-0006066 | H | 003 | 17.146,08 | 504,00 | 0,10133566 |
| 13.009.004.00-0006067 | H | 004 | 17.146,08 | 504,00 | 0,10133566 |
| 13.009.005.00-0100695 | H | 005 | 17.146,08 | 504,00 | 0,10133566 |
| 13.009.006.00-0019620 | H | 006 | 17.146,08 | 504,00 | 0,10133566 |
| 13.009.007.00-0019621 | H | 007 | 16.574,88 | 487,21 | 0,09795979 |
| 13.009.016.00-0015819 | H | 17/18 | 38.134,92 | 1.308,00 | 0,22538256 |
| 13.009.017.00-0019628 | H | 019 | 18.710,66 | 630,00 | 0,11058254 |
| 13.009.018.00-0019629 | H | 020 | 18.248,33 | 600,00 | 0,10785011 |
| 13.009.019.00-0011903 | H | 021 | 17.944,50 | 579,00 | 0,10605443 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.009.020.00-0006296 | H | 022 | 17.559,42 | 555,00 | 0,10377856 |
| 13.009.021.00-0019630 | H | 023 | 17.118,32 | 528,00 | 0,10117160 |
| 13.009.021.01-0106159 | H | 025 | 16.434,52 | 486,00 | 0,09713025 |
| 13.009.021.02-0110416 | H | 024 | 16.734,57 | 504,00 | 0,09890358 |
| 13.009.028.00-0019633 | H | 34 36 | 51.982,56 | 1.528,00 | 0,30722399 |
| 13.009.029.00-0006064 | H | 037 | 21.432,60 | 630,00 | 0,12666958 |
| 13.010.001.00-0017183 | I | 1/3 | 47.331,46 | 1.422,58 | 0,27973536 |
| 13.010.010.00-0016207 | I | 13 | 14.666,86 | 462,58 | 0,08668313 |
| 13.010.011.00-0016208 | I | 016 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.010.012.00-0012381 | I | 017 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.010.013.00-0026020 | I | 18 a 20 | 48.988,80 | 1.440,00 | 0,28953046 |
| 13.010.014.00-0019634 | I | 021 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.010.015.00-0005770 | I | 022 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.010.016.00-0019635 | I | 023 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.010.017.00-0003914 | I | 024 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.010.025.00-0021176 | I | 034 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.010.026.00-0021177 | I | 035 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.010.027.00-0019644 | I | 036 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.010.029.00-0006057 | I | 37 38 | 32.659,20 | 960,00 | 0,19302031 |
| 13.010.030.00-0019646 | I | 039 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.010.031.00-0021178 | I | 40 a 42 | 48.988,80 | 1.440,00 | 0,28953046 |
| 13.010.037.00-0111841 | I | 14 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.010.038.00-0111842 | I | 15 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.011.001.00-0019651 | J | 001 | 14.666,86 | 462,58 | 0,08668313 |
| 13.011.002.00-0019652 | J | 002 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.011.003.00-0019653 | J | 003 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.011.004.00-0019654 | J | 004 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.011.005.00-0019656 | J | 005 E 006 | 32.659,20 | 960,00 | 0,19302031 |
| 13.011.006.00-0019657 | J | 007 | 16.536,99 | 492,00 | 0,09773586 |
| 13.011.007.00-0019658 | J | 008 | 17.030,34 | 522,00 | 0,10065162 |
| 13.011.008.00-0007076 | J | 009 | 18.318,75 | 558,00 | 0,10826630 |
| 13.011.009.00-0019659 | J | 010 | 14.666,86 | 462,58 | 0,08668313 |
| 13.011.018.00-0019665 | J | 19 SL 01 | 8.202,64 | 285,34 | 0,04847872 |
| 13.011.018.01-0103478 | J | 19 SL 2 | 6.989,23 | 285,34 | 0,04130730 |
| 13.011.019.00-0019666 | J | 020 | 15.513,12 | 456,00 | 0,09168465 |
| 13.011.020.00-0007094 | J | 021 | 15.513,12 | 456,00 | 0,09168465 |
| 13.011.021.00-0019667 | J | 023 | 14.220,36 | 418,00 | 0,08404426 |
| 13.011.022.00-0011698 | J | 024 | 14.033,25 | 412,50 | 0,08293841 |
| 13.012.001.00-0019669 | K | 001 | 14.666,86 | 462,58 | 0,08668313 |
| 13.012.001.01-0092549 | K | 002 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.012.001.02-0092550 | K | 003 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.012.001.03-0092551 | K | 004 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.012.001.04-0092552 | K | 005 | 16.587,30 | 495,00 | 0,09803320 |
| 13.012.002.00-0019670 | K | 006 | 15.069,50 | 490,00 | 0,08906279 |
| 13.012.002.01-0096544 | K | 007 | 16.641,36 | 598,00 | 0,09835270 |
| 13.012.002.02-0102353 | K | 8 SL A | 8.152,72 | 287,00 | 0,04818368 |
| 13.012.002.03-0100390 | K | 8 SL B | 6.890,41 | 205,00 | 0,04072326 |
| 13.012.003.00-0055749 | K | 009 | 15.702,88 | 533,00 | 0,09280615 |
| 13.012.004.00-0010805 | K | 010 | 12.274,84 | 462,58 | 0,07254597 |
| 13.012.004.01-0092553 | K | 011 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.012.004.02-0092554 | K | 12 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.012.004.03-0014506 | K | 13/14 SL A | 10.886,40 | 320,00 | 0,06434010 |
| 13.012.004.04-0018140 | K | 13/14 SL B | 10.886,40 | 320,00 | 0,06434010 |
| 13.012.004.05-0107281 | K | 13/14 SL C | 10.886,40 | 320,00 | 0,06434010 |
| 13.012.005.00-0101338 | K | 15 PARTE | 4.257,23 | 177,00 | 0,02516081 |
| 13.012.006.00-0057166 | K | 15 PARTE | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.012.007.00-0050176 | K | 016 SL A | 9.840,29 | 289,25 | 0,05815745 |
| 13.012.007.01-0104220 | K | 017 | 18.302,76 | 538,00 | 0,10817180 |
| 13.012.007.02-0107298 | K | 016 SL B | 9.840,29 | 289,25 | 0,05815745 |
| 13.012.009.00-0019673 | K | 018 | 17.588,34 | 517,00 | 0,10394948 |
| 13.012.010.00-0019674 | K | 019 | 16.434,52 | 486,00 | 0,09713025 |
| 13.012.011.00-0006335 | K | 020 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.012.012.00-0019450 | K | 021 | 15.702,88 | 533,00 | 0,09280615 |
| 13.012.013.00-0019676 | K | 022 | 15.765,92 | 537,00 | 0,09317873 |
| 13.012.013.01-0105279 | K | 023 | 15.817,26 | 540,00 | 0,09348215 |
| 13.012.014.00-0019677 | K | 24/26 | 45.979,25 | 1.522,00 | 0,27174361 |
| 13.012.015.00-0024811 | K | 27/28,37/40SLC | 26.731,22 | 785,75 | 0,15798514 |
| 13.012.015.01-0070179 | K | 27/28,37/40SLA | 79.096,50 | 2.325,00 | 0,46747106 |
| 13.012.015.02-0070180 | K | 27/28,37/40SLB | 28.932,02 | 1.005,25 | 0,17099217 |
| 13.012.016.00-0019679 | K | 029 | 16.734,57 | 504,00 | 0,09890358 |
| 13.012.017.00-0019680 | K | 030 | 17.118,32 | 528,00 | 0,10117160 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.012.018.00-0019681 | K | 031 | 17.520,84 | 552,00 | 0,10355054 |
| 13.012.019.00-0019682 | K | 032 | 16.399,82 | 528,00 | 0,09692516 |
| 13.012.019.01-0110419 | K | 33 | 16.652,98 | 544,50 | 0,09842137 |
| 13.012.020.00-0019683 | K | 034 | 16.909,50 | 561,00 | 0,09993744 |
| 13.012.021.00-0050179 | K | 035 | 15.668,59 | 530,00 | 0,09260350 |
| 13.012.022.00-0050180 | K | 036 | 15.960,48 | 550,00 | 0,09432860 |
| 13.013.001.00-0015811 | L | 001 | 16.157,46 | 474,94 | 0,09549278 |
| 13.013.002.00-0015812 | L | 002 | 15.904,35 | 467,50 | 0,09399687 |
| 13.013.003.00-0007011 | L | 003 | 18.187,09 | 550,00 | 0,10748817 |
| 13.013.004.00-0001349 | L | 004 | 19.432,12 | 627,00 | 0,11484647 |
| 13.013.005.00-0019684 | L | 005 | 20.701,89 | 644,62 | 0,12235098 |
| 13.013.009.00-0019685 | L | 010 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.013.010.00-0019686 | L | 011/012 | 32.659,20 | 960,00 | 0,19302031 |
| 13.013.011.00-0063867 | L | 013 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.013.012.00-0063859 | L | 014 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.013.016.00-0019691 | L | 020 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.013.017.00-0019692 | L | 21/22 | 32.659,20 | 960,00 | 0,19302031 |
| 13.013.018.00-0019693 | L | 23/24,28/29 PT | 44.182,11 | 2.400,00 | 0,26112227 |
| 13.016.015.00-0019744 | O | 017 | 15.069,50 | 490,00 | 0,08906279 |
| 13.016.016.00-0007012 | O | 018 | 14.908,92 | 480,00 | 0,08811374 |
| 13.016.021.00-0019749 | O | 29/32 E 46 | 73.077,36 | 2.506,50 | 0,43189712 |
| 13.016.022.00-0019750 | O | 033 | 14.711,52 | 467,50 | 0,08694708 |
| 13.016.023.00-0019751 | O | 034 | 14.632,85 | 462,50 | 0,08648213 |
| 13.016.024.00-0006332 | O | 035 | 14.519,40 | 455,00 | 0,08581163 |
| 13.016.025.00-0019752 | O | 036 | 14.436,39 | 450,00 | 0,08532103 |
| 13.016.026.00-0019753 | O | 037 | 14.351,68 | 445,00 | 0,08482038 |
| 13.016.027.00-0019754 | O | 038 | 15.611,15 | 478,50 | 0,09226402 |
| 13.016.027.01-0107614 | O | 039 | 15.512,17 | 473,00 | 0,09167903 |
| 13.016.027.02-0107615 | O | 040 | 15.427,22 | 467,50 | 0,09117697 |
| 13.016.027.03-0107616 | O | 041 | 15.340,03 | 462,00 | 0,09066166 |
| 13.016.027.04-0107617 | O | 042 | 16.637,00 | 498,00 | 0,09832693 |
| 13.016.028.00-0019755 | O | 43/44 | 32.764,73 | 966,00 | 0,19364400 |
| 13.016.029.00-0019756 | O | 045 | 16.125,48 | 474,00 | 0,09530378 |
| 13.016.031.00-0007087 | O | 047 | 18.098,64 | 532,00 | 0,10696542 |
| 13.016.032.00-0007086 | O | 048 | 19.510,47 | 573,50 | 0,11530953 |
| 13.017.001.00-0013346 | 001 | 001 | 20.051,94 | 605,15 | 0,11850969 |
| 13.017.002.00-0011406 | 001 | 002 | 16.761,92 | 611,30 | 0,09906522 |
| 13.017.003.00-0101496 | 001 | 03 P SL A | 5.465,31 | 160,65 | 0,03230072 |
| 13.017.003.01-0113326 | 001 | 03 P SL B | 5.623,51 | 165,30 | 0,03323571 |
| 13.017.004.00-0014246 | 001 | 004 | 13.143,29 | 386,34 | 0,07767863 |
| 13.017.005.00-0013900 | 001 | 5/7 | 41.865,01 | 1.230,60 | 0,24742790 |
| 13.017.006.00-0013808 | 001 | 008 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.017.007.00-0013803 | 001 | 09 SL 1 | 5.103,00 | 150,00 | 0,03015942 |
| 13.017.007.01-0096241 | 001 | 09 SL 2 | 5.103,00 | 150,00 | 0,03015942 |
| 13.017.008.00-0013181 | 001 | 010 | 8.730,18 | 282,62 | 0,05159655 |
| 13.017.009.00-0013782 | 001 | 011 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.017.009.01-0096731 | 001 | 012 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.017.010.00-0014905 | 001 | 013 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.018.001.00-0014904 | 002 | 001 | 13.534,59 | 462,07 | 0,07999127 |
| 13.018.001.01-0104183 | 002 | 003 | 17.900,85 | 542,46 | 0,10579645 |
| 13.018.001.02-0104194 | 002 | 002 | 16.848,06 | 495,24 | 0,09957432 |
| 13.018.002.00-0014944 | 002 | 004 | 17.518,77 | 544,35 | 0,10353831 |
| 13.018.003.00-0101319 | 002 | 5/7 | 55.992,58 | 1.853,46 | 0,33092375 |
| 13.018.004.00-0014946 | 002 | 008 | 19.570,45 | 679,98 | 0,11566402 |
| 13.018.005.00-0014947 | 002 | 009 | 20.005,35 | 711,06 | 0,11823434 |
| 13.018.006.00-0100775 | 002 | 010 | 17.670,33 | 519,41 | 0,10443405 |
| 13.018.007.00-0014903 | 002 | 11/12 SL 1 | 13.119,78 | 415,57 | 0,07753968 |
| 13.018.011.00-0019180 | 002 | 16/18 | 48.397,53 | 1.422,62 | 0,28603598 |
| 13.018.012.00-0013496 | 002 | 19/20 | 36.496,66 | 1.200,00 | 0,21570022 |
| 13.018.013.00-0013330 | 002 | 21/22 | 36.496,66 | 1.200,00 | 0,21570022 |
| 13.018.015.00-0018243 | 002 | 023 | 18.248,33 | 600,00 | 0,10785011 |
| 13.018.016.00-0018249 | 002 | 024 | 18.248,33 | 600,00 | 0,10785011 |
| 13.018.017.00-0007084 | 002 | 025 | 14.295,13 | 438,62 | 0,08448616 |
| 13.018.018.00-0101279 | 002 | 026 | 15.513,12 | 456,00 | 0,09168465 |
| 13.018.018.01-0023196 | 002 | 027 | 15.513,12 | 456,00 | 0,09168465 |
| 13.018.019.00-0098139 | 002 | 028 | 15.513,12 | 456,00 | 0,09168465 |
| 13.019.001.00-0005901 | 003 | 001 | 9.378,52 | 319,44 | 0,05542833 |
| 13.019.002.00-0013362 | 003 | 02 SL 01 | 5.324,13 | 156,50 | 0,03146633 |
| 13.019.002.01-0092254 | 003 | 02 SL 02 | 5.324,13 | 156,50 | 0,03146633 |
| 13.019.003.00-0016602 | 003 | 003 | 11.522,57 | 338,70 | 0,06809995 |
| 13.019.004.00-0013427 | 003 | 004 | 11.836,92 | 347,94 | 0,06995780 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.019.005.00-0006348 | 003 | 5 SL A | 7.022,75 | 206,43 | 0,04150541 |
| 13.019.005.01-0060818 | 003 | 5 SL B | 5.128,52 | 150,75 | 0,03031025 |
| 13.019.006.00-0016549 | 003 | 006 | 12.465,61 | 366,42 | 0,07367345 |
| 13.019.007.00-0020796 | 003 | 007 | 11.963,47 | 351,66 | 0,07070573 |
| 13.019.008.00-0016527 | 003 | 008 | 11.053,10 | 324,90 | 0,06532532 |
| 13.019.009.00-0021308 | 003 | 009 | 11.367,44 | 334,14 | 0,06718311 |
| 13.019.010.00-0016130 | 003 | 010 | 11.681,79 | 343,38 | 0,06904097 |
| 13.019.011.00-0019886 | 003 | 011 | 11.996,13 | 352,62 | 0,07089876 |
| 13.019.012.00-0005930 | 003 | 012 | 12.310,48 | 361,86 | 0,07275661 |
| 13.019.013.00-0007204 | 003 | 037 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.019.013.01-0103899 | 003 | 013 | 12.751,38 | 374,82 | 0,07536239 |
| 13.019.014.00-0013494 | 003 | 014 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.019.015.00-0005772 | 003 | 015 PARTE | 9.055,78 | 428,46 | 0,05352089 |
| 13.019.015.01-0101121 | 003 | 015 PARTE | 5.520,43 | 428,46 | 0,03262649 |
| 13.019.016.00-0007549 | 003 | 16/17 E 33/34 | 42.977,55 | 1.662,24 | 0,25400316 |
| 13.019.017.00-0013463 | 003 | 018 | 13.396,40 | 393,78 | 0,07917454 |
| 13.019.018.00-0019427 | 003 | 019 | 13.784,22 | 405,18 | 0,08146661 |
| 13.019.019.00-0013464 | 003 | 020 | 13.533,16 | 397,80 | 0,07998281 |
| 13.019.020.00-0013465 | 003 | 021 | 13.280,05 | 390,36 | 0,07848690 |
| 13.019.021.00-0013447 | 003 | 022 | 9.742,65 | 286,38 | 0,05758038 |
| 13.019.022.00-0019428 | 003 | 023 | 9.497,70 | 279,18 | 0,05613270 |
| 13.019.023.00-0101044 | 003 | 024 | 7.774,67 | 278,02 | 0,04594936 |
| 13.019.024.00-0101621 | 003 | 025 PTE | 7.552,44 | 222,00 | 0,04463595 |
| 13.019.024.01-0103084 | 003 | 025 PTE | 7.552,44 | 222,00 | 0,04463595 |
| 13.019.025.00-0013422 | 003 | 026 | 15.104,88 | 444,00 | 0,08927189 |
| 13.019.026.00-0013423 | 003 | 027 | 15.104,88 | 444,00 | 0,08927189 |
| 13.019.027.00-0019430 | 003 | 028 | 14.107,23 | 426,62 | 0,08337565 |
| 13.019.028.00-0006921 | 003 | 029 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.019.029.00-0026377 | 003 | 30/31 | 32.659,20 | 960,00 | 0,19302031 |
| 13.019.030.00-0008954 | 003 | 032 | 16.329,60 | 480,00 | 0,09651015 |
| 13.019.031.00-0007105 | 003 | 035 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.019.032.00-0007104 | 003 | 036 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.019.033.00-0019431 | 003 | 38/40 | 36.741,60 | 1.080,00 | 0,21714785 |
| 13.019.035.00-0019432 | 003 | 041 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.019.036.00-0019433 | 003 | 042 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.019.037.00-0101460 | 003 | 043 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.019.038.00-0019435 | 003 | 044 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.019.039.00-0019436 | 003 | 045 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.019.040.00-0006342 | 003 | 046 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.019.041.00-0007092 | 003 | 047 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.019.042.00-0007532 | 003 | 48/49 | 19.820,73 | 582,62 | 0,11714321 |
| 13.020.001.00-0019437 | 004 | 01/05,38/40 | 91.228,80 | 3.792,96 | 0,53917460 |
| 13.020.002.00-0091042 | 004 | 06 07 REM 43 44 | 44.877,01 | 1.812,00 | 0,26522922 |
| 13.020.003.00-0019439 | 004 | 45 P SL 2 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.020.003.00-0101591 | 004 | 08 09 41 42 REM | 43.981,74 | 1.740,00 | 0,25993806 |
| 13.020.004.00-0058261 | 004 | 10/11P,29P/30 | 32.279,08 | 1.251,75 | 0,19077375 |
| 13.020.004.01-0056461 | 004 | 11P/12,28/29P | 31.695,01 | 1.205,25 | 0,18732181 |
| 13.020.005.00-0010041 | 004 | 13 P SL 13-A | 4.981,21 | 146,42 | 0,02943963 |
| 13.020.005.01-0115434 | 004 | 13 P SL 13-B | 4.757,36 | 139,84 | 0,02811664 |
| 13.020.006.00-0100878 | 004 | 014 | 8.850,64 | 260,16 | 0,05230848 |
| 13.020.007.00-0013299 | 004 | 015 | 8.969,36 | 270,41 | 0,05301014 |
| 13.020.008.00-0013301 | 004 | 16,23/24 | 32.405,75 | 952,55 | 0,19152238 |
| 13.020.009.00-0013302 | 004 | 17 SL A | 7.488,89 | 227,88 | 0,04426036 |
| 13.020.009.01-0106172 | 004 | 17 SL B | 7.550,91 | 227,88 | 0,04462690 |
| 13.020.010.00-0013303 | 004 | 018 | 14.676,23 | 431,40 | 0,08673851 |
| 13.020.011.00-0013304 | 004 | 019 | 13.845,46 | 406,98 | 0,08182855 |
| 13.020.012.00-0013305 | 004 | 020 | 12.996,32 | 382,02 | 0,07681002 |
| 13.020.013.00-0013306 | 004 | 021 | 16.893,30 | 532,80 | 0,09984170 |
| 13.020.014.00-0013307 | 004 | 022 | 14.107,23 | 426,62 | 0,08337565 |
| 13.020.017.00-0013300 | 004 | 025 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.020.018.00-0013310 | 004 | 026 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.020.019.00-0013311 | 004 | 027 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.020.031.00-0017799 | 004 | 46 A 49 P | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.021.001.00-0019440 | 005 | 012 | 9.093,06 | 506,00 | 0,05374122 |
| 13.021.002.00-0019441 | 005 | 013 | 9.076,00 | 400,00 | 0,05364039 |
| 13.021.003.00-0014179 | 005 | 014 | 9.076,00 | 400,00 | 0,05364039 |
| 13.021.004.00-0026049 | 005 | 15/16 | 6.425,81 | 800,00 | 0,03797741 |
| 13.021.005.00-0006989 | 005 | 017 | 9.076,00 | 400,00 | 0,05364039 |
| 13.021.006.00-0006990 | 005 | 018 | 9.076,00 | 400,00 | 0,05364039 |
| 13.021.007.00-0006991 | 005 | 019 | 7.978,43 | 382,62 | 0,04715360 |
| 13.021.008.00-0006992 | 005 | 020 | 7.978,43 | 382,62 | 0,04715360 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.021.009.00-0006993 | 005 | 021 | 9.076,00 | 400,00 | 0,05364039 |
| 13.021.010.00-0006971 | 005 | 022 | 9.076,00 | 400,00 | 0,05364039 |
| 13.021.011.00-0026046 | 005 | 23/24 | 16.695,30 | 800,00 | 0,09867149 |
| 13.021.012.00-0019443 | 005 | 25/26 | 18.152,00 | 800,00 | 0,10728079 |
| 13.021.013.00-0019444 | 005 | 027 | 9.076,00 | 400,00 | 0,05364039 |
| 13.021.014.00-0006973 | 005 | 028 | 12.034,78 | 530,40 | 0,07112718 |
| 13.022.002.00-0013433 | 006 | 002 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.003.00-0103362 | 006 | 006 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.004.00-0015831 | 006 | 7 SL A | 6.123,60 | 180,00 | 0,03619131 |
| 13.022.004.01-0107280 | 006 | 7 SL B | 6.123,60 | 180,00 | 0,03619131 |
| 13.022.006.00-0013491 | 006 | 8/11,38/39 | 69.294,66 | 2.160,00 | 0,40954085 |
| 13.022.007.00-0013459 | 006 | 012 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.008.00-0006980 | 006 | 013 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.009.00-0013480 | 006 | 14/15 SL 1 | 8.164,80 | 240,00 | 0,04825508 |
| 13.022.009.01-0107188 | 006 | 14/15 SL 2 | 8.164,80 | 240,00 | 0,04825508 |
| 13.022.009.02-0107189 | 006 | 14/15 SL 3 | 8.164,80 | 240,00 | 0,04825508 |
| 13.022.010.00-0013323 | 006 | 016 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.010.01-0103791 | 006 | 017 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.010.02-0103792 | 006 | 018 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.010.03-0103793 | 006 | 019 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.011.00-0101207 | 006 | 20/21 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.022.013.00-0007527 | 006 | 022 | 8.730,18 | 282,62 | 0,05159655 |
| 13.022.014.00-0011261 | 006 | 023 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.022.015.00-0100696 | 006 | 024 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.022.016.00-0016012 | 006 | 025 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.022.017.00-0013488 | 006 | 026 | 9.614,73 | 282,62 | 0,05682436 |
| 13.022.018.00-0013398 | 006 | 027 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.022.019.00-0006976 | 006 | 28 A 30 | 36.741,60 | 1.080,00 | 0,21714785 |
| 13.022.020.00-0013325 | 006 | 031 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.020.01-0103794 | 006 | 032 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.021.00-0015824 | 006 | 33 PARTE | 6.123,60 | 360,00 | 0,03619131 |
| 13.022.021.01-0053545 | 006 | 33 PARTE | 6.123,60 | 360,00 | 0,03619131 |
| 13.022.022.00-0015844 | 006 | 034 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.023.00-0019446 | 006 | 035 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.023.01-0106537 | 006 | 036 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.024.00-0019447 | 006 | 037 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.026.00-0025852 | 006 | 40 A 42 | 36.741,60 | 1.080,00 | 0,21714785 |
| 13.022.032.00-0110773 | 006 | 3 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.033.00-0110774 | 006 | 4 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.034.00-0110775 | 006 | 5 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.035.00-0110776 | 006 | 43 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.036.00-0110777 | 006 | 44 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.037.00-0110778 | 006 | 45 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.022.038.00-0110779 | 006 | 46 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.001.00-0006949 | 007 | 001 | 9.614,73 | 282,62 | 0,05682436 |
| 13.023.002.00-0016005 | 007 | 002 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.003.00-0021662 | 007 | 03 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.003.01-0111570 | 007 | 45 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.004.00-0005926 | 007 | 004 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.005.00-0058242 | 007 | 005 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.006.00-0100933 | 007 | 006 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.007.00-0019453 | 007 | 7/8 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.023.008.00-0006948 | 007 | 009 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.009.00-0019454 | 007 | 10/11 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.023.011.00-0001316 | 007 | 12/13 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.023.012.00-0012953 | 007 | 14/15 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.023.014.00-0019883 | 007 | 016 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.015.00-0102106 | 007 | 017 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.016.00-0102109 | 007 | 018 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.017.00-0025680 | 007 | 019 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.018.00-0000578 | 007 | 20/21 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.023.019.00-0009128 | 007 | 022 | 9.614,73 | 282,62 | 0,05682436 |
| 13.023.020.00-0007169 | 007 | 023 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.023.021.00-0009086 | 007 | 024 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.023.022.00-0009322 | 007 | 025 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.023.023.00-0002645 | 007 | 026 | 9.614,73 | 282,62 | 0,05682436 |
| 13.023.024.00-0004729 | 007 | 027 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.025.00-0102358 | 007 | 028 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.026.00-0021757 | 007 | 029 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.027.00-0101578 | 007 | 030 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.028.00-0101590 | 007 | 031 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.023.029.00-0010505 | 007 | 032 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.030.00-0005324 | 007 | 033 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.031.00-0002864 | 007 | 034 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.032.00-0025143 | 007 | 035 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.033.00-0103363 | 007 | 036 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.034.00-0021332 | 007 | 037 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.035.00-0108034 | 007 | 038 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.036.00-0108035 | 007 | 039 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.037.00-0108036 | 007 | 040 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.038.00-0013458 | 007 | 041 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.039.00-0006950 | 007 | 042 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.040.00-0020814 | 007 | 043 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.041.00-0017896 | 007 | 044 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.042.00-0019458 | 007 | 046 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.023.043.00-0019459 | 007 | 047 | 9.614,73 | 282,62 | 0,05682436 |
| 13.023.044.00-0007534 | 007 | 048 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.023.044.01-0105873 | 007 | 049 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.023.044.02-0105874 | 007 | 050 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.024.001.00-0015852 | 008 | 001 | 15.819,30 | 465,00 | 0,09349421 |
| 13.024.001.02-0103840 | 008 | 2/3 | 34.601,74 | 1.017,10 | 0,20450098 |
| 13.024.001.03-0103841 | 008 | 004 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.024.001.04-0103842 | 008 | 022 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.024.002.00-0019460 | 008 | 005 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.024.002.01-0093493 | 008 | 20/21 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.024.002.02-0096477 | 008 | 006 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.024.004.00-0019461 | 008 | 7/8 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.024.005.00-0011707 | 008 | 009 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.024.006.00-0013477 | 008 | 10/16 | 19.987,43 | 720,00 | 0,11812843 |
| 13.024.007.00-0007233 | 008 | 011 | 7.528,34 | 282,62 | 0,04449351 |
| 13.024.008.00-0007234 | 008 | 012 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.024.009.00-0017100 | 008 | 013 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.024.010.00-0017099 | 008 | 014 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.024.011.00-0019462 | 008 | 015 | 9.614,73 | 282,62 | 0,05682436 |
| 13.024.013.00-0013404 | 008 | 017 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.024.014.00-0013452 | 008 | 018 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.024.015.00-0115214 | 008 | 019 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.025.001.00-0013361 | 009 | 001 | 7.528,34 | 282,62 | 0,04449351 |
| 13.025.002.00-0013457 | 009 | 02/03 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.025.003.00-0015836 | 009 | 4/6 E 18/20 | 59.962,29 | 2.160,00 | 0,35438528 |
| 13.025.005.00-0006951 | 009 | 007 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.025.006.00-0013339 | 009 | 008 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.025.007.00-0013340 | 009 | 009 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.025.008.00-0013338 | 009 | 010 | 11.247,69 | 330,62 | 0,06647538 |
| 13.025.011.00-0006954 | 009 | 015 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.025.012.00-0100772 | 009 | 016 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.025.013.00-0100773 | 009 | 017 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.025.017.00-0008317 | 009 | 021 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.025.018.00-0006059 | 009 | 022 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.025.019.00-0008389 | 009 | 023 | 9.614,73 | 282,62 | 0,05682436 |
| 13.025.020.00-0008373 | 009 | 024 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.025.021.00-0008348 | 009 | 025 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.025.022.00-0008304 | 009 | 026 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.026.001.00-0100640 | 010 | 001 | 9.614,73 | 282,62 | 0,05682436 |
| 13.026.003.00-0013492 | 010 | 003 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.004.00-0057641 | 010 | 004 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.005.00-0008432 | 010 | 005 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.006.00-0006956 | 010 | 006 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.006.01-0107680 | 010 | 007 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.006.02-0107681 | 010 | 008 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.006.03-0107682 | 010 | 009 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.007.00-0006962 | 010 | 10 SL 1 | 6.123,60 | 180,00 | 0,03619131 |
| 13.026.007.01-0096532 | 010 | 10 SL 2 | 6.123,60 | 180,00 | 0,03619131 |
| 13.026.008.00-0009100 | 010 | 011 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.009.00-0050192 | 010 | 012 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.010.00-0008380 | 010 | 014 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.011.00-0008309 | 010 | 013 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.012.00-0008316 | 010 | 016 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.013.00-0008347 | 010 | 017 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.014.00-0006958 | 010 | 018 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.015.00-0006641 | 010 | 019 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.016.00-0006642 | 010 | 020 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.026.017.00-0007558 | 010 | 021 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.018.00-0006351 | 010 | 22/23 | 19.820,73 | 582,62 | 0,11714321 |
| 13.026.019.00-0006338 | 010 | 024 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.026.020.00-0006337 | 010 | 025 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.026.021.00-0025336 | 010 | 026 | 7.528,34 | 282,62 | 0,04449351 |
| 13.026.022.00-0008327 | 010 | 027 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.023.00-0008322 | 010 | 028 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.024.00-0060620 | 010 | 029 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.025.00-0006960 | 010 | 030 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.026.00-0008360 | 010 | 031 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.027.00-0006961 | 010 | 035 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.028.00-0015847 | 010 | 036 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.029.00-0006963 | 010 | 37/38 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.026.030.00-0006965 | 010 | 039 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.031.00-0002053 | 010 | 040 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.032.00-0007525 | 010 | 41/42 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.026.034.00-0016311 | 010 | 043 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.035.00-0013389 | 010 | 044 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.036.00-0013493 | 010 | 045 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.037.00-0013444 | 010 | 2 E 46 | 19.987,43 | 720,00 | 0,11812843 |
| 13.026.038.00-0007106 | 010 | 47/49 | 30.026,73 | 882,62 | 0,17746205 |
| 13.026.040.00-0109933 | 010 | 015 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.041.00-0114608 | 010 | 032 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.042.00-0114609 | 010 | 033 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.026.043.00-0114610 | 010 | 034 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.001.00-0006336 | 011 | 001 | 9.614,73 | 282,62 | 0,05682436 |
| 13.027.002.00-0008401 | 011 | 002 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.002.01-0093832 | 011 | 003 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.003.00-0100664 | 011 | 004 E 005 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.027.004.00-0006967 | 011 | 40/41 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.027.004.01-0103823 | 011 | 06 07 P | 18.370,80 | 540,00 | 0,10857392 |
| 13.027.004.02-0103824 | 011 | 08 07 P | 18.370,80 | 540,00 | 0,10857392 |
| 13.027.004.04-0101148 | 011 | 42 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.005.00-0006968 | 011 | 009 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.006.00-0005753 | 011 | 010 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.007.00-0007537 | 011 | 037 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.007.01-0094381 | 011 | 011 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.008.00-0002356 | 011 | 012 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.009.00-0006922 | 011 | 013 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.010.00-0016363 | 011 | 014 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.011.00-0050268 | 011 | 015 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.012.00-0006925 | 011 | 016 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.013.00-0006926 | 011 | 017 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.014.00-0006927 | 011 | 18/19/29/30 - AR A | 28.576,80 | 840,00 | 0,16889277 |
| 13.027.016.00-0006929 | 011 | 20/21 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.027.017.00-0013419 | 011 | 022 | 9.614,73 | 282,62 | 0,05682436 |
| 13.027.019.00-0006932 | 011 | 23/24 | 20.412,00 | 600,00 | 0,12063769 |
| 13.027.020.00-0006933 | 011 | 025 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.027.021.00-0022587 | 011 | 026 | 9.614,73 | 282,62 | 0,05682436 |
| 13.027.022.00-0006935 | 011 | 27 SL A | 6.123,60 | 180,00 | 0,03619131 |
| 13.027.022.01-0107052 | 011 | 27 SL B | 6.123,60 | 180,00 | 0,03619131 |
| 13.027.023.00-0006936 | 011 | 028 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.025.00-0006938 | 011 | 29 30 18 19 AR B | 20.412,00 | 600,00 | 0,12063769 |
| 13.027.026.00-0050269 | 011 | 031 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.027.00-0006940 | 011 | 032 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.028.00-0006941 | 011 | 033 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.029.00-0006942 | 011 | 34/35 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.027.031.00-0006944 | 011 | 036 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.032.00-0006945 | 011 | 38/39 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.027.033.00-0007546 | 011 | 43/44 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.027.035.00-0008350 | 011 | 045 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.035.01-0105923 | 011 | 046 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.027.037.00-0083923 | 011 | 047 | 9.614,73 | 282,62 | 0,05682436 |
| 13.027.038.00-0008400 | 011 | 048 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.027.039.00-0008376 | 011 | 049 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.027.040.00-0006216 | 011 | 050 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.028.001.00-0019274 | 012 | 001 | 22.270,17 | 654,62 | 0,13161973 |
| 13.028.002.00-0098188 | 012 | 002 | 10.312,25 | 390,12 | 0,06094680 |
| 13.028.003.00-0001458 | 012 | 003 | 11.894,41 | 349,63 | 0,07029758 |
| 13.028.004.00-0018597 | 012 | 04 E 28 | 19.987,43 | 720,00 | 0,11812843 |
| 13.028.005.00-0018599 | 012 | 05 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.028.005.01-0109650 | 012 | 06 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.028.006.00-0013065 | 012 | 007 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.028.007.00-0019277 | 012 | 008 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.028.008.00-0019278 | 012 | 009 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.028.009.00-0013358 | 012 | 010 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.028.010.00-0013357 | 012 | 011 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.028.011.00-0007699 | 012 | 012 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.028.012.00-0005543 | 012 | 13 SL A | 6.123,60 | 180,00 | 0,03619131 |
| 13.028.012.01-0107399 | 012 | 13 SL B | 6.123,60 | 180,00 | 0,03619131 |
| 13.028.013.00-0005542 | 012 | 14 SL A | 3.717,54 | 141,00 | 0,02197117 |
| 13.028.013.01-0107407 | 012 | 14 SL B | 3.810,97 | 141,62 | 0,02252335 |
| 13.028.014.00-0019279 | 012 | 015 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.028.015.00-0005541 | 012 | 016 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.028.016.00-0019280 | 012 | 17/18 | 19.820,73 | 582,62 | 0,11714321 |
| 13.028.017.00-0013399 | 012 | 019 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.028.018.00-0019281 | 012 | 020 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.028.019.00-0019282 | 012 | 021 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.028.020.00-0021194 | 012 | 022 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.028.021.00-0015843 | 012 | 023 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.028.022.00-0021193 | 012 | 024 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.028.023.00-0019284 | 012 | 025 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.028.024.00-0006910 | 012 | 026 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.028.025.00-0006911 | 012 | 027 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.028.026.00-0019286 | 012 | 029 | 13.267,80 | 390,00 | 0,07841450 |
| 13.028.027.00-0001455 | 012 | 030 | 13.267,80 | 390,00 | 0,07841450 |
| 13.029.002.00-0013400 | 013 | 002 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.003.00-0013455 | 013 | 003 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.004.00-0006882 | 013 | 004 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.004.01-0105849 | 013 | 005 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.005.00-0019287 | 013 | 006 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.006.00-0019288 | 013 | 007 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.007.00-0012858 | 013 | 008 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.007.01-0106365 | 013 | 009 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.008.00-0019289 | 013 | 010 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.008.01-0109927 | 013 | 011 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.009.00-0019290 | 013 | 012 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.010.00-0006056 | 013 | 013 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.011.00-0007530 | 013 | 014 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.012.00-0007531 | 013 | 015 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.013.00-0007069 | 013 | 016 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.014.00-0007070 | 013 | 017 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.015.00-0013335 | 013 | 018 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.015.01-0108944 | 013 | 019 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.016.00-0006914 | 013 | 020 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.017.00-0006915 | 013 | 021 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.029.018.00-0019291 | 013 | 022 | 9.614,73 | 282,62 | 0,05682436 |
| 13.029.018.01-0053547 | 013 | 024 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.029.019.00-0057086 | 013 | 023 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.029.020.00-0019292 | 013 | 025 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.029.021.00-0007227 | 013 | 026 | 9.614,73 | 282,62 | 0,05682436 |
| 13.030.001.00-0006905 | 014 | 1 E 50 | 19.820,73 | 582,62 | 0,11714321 |
| 13.030.002.00-0006858 | 014 | 002 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.030.002.01-0096126 | 014 | 003 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.030.003.00-0006884 | 014 | 04/05 SL 1 | 8.164,80 | 240,00 | 0,04825508 |
| 13.030.003.01-0103258 | 014 | 04/05 SL 2 | 8.164,80 | 240,00 | 0,04825508 |
| 13.030.003.02-0103257 | 014 | 04/05 SL 3 | 8.164,80 | 240,00 | 0,04825508 |
| 13.030.005.00-0006886 | 014 | 006 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.030.006.00-0006887 | 014 | 007 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.030.007.00-0006889 | 014 | 008 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.030.009.01-0105528 | 014 | 012 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.030.009.02-0092325 | 014 | 014 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.030.009.03-0092381 | 014 | 013 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.030.010.00-0006896 | 014 | 15/16 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.030.012.00-0006898 | 014 | 017 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.030.013.00-0006899 | 014 | 018 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.030.014.00-0006900 | 014 | 019 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.030.015.00-0006901 | 014 | 20 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.030.015.01-0070814 | 014 | 021 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.030.017.00-0015833 | 014 | 22 P SL 01 | 3.954,83 | 150,00 | 0,02337358 |
| 13.030.017.01-0114002 | 014 | 22 P SL 02 | 3.659,01 | 132,62 | 0,02162525 |
| 13.030.018.00-0015834 | 014 | 023 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.030.019.00-0015825 | 014 | 024 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.030.032.00-0019303 | 014 | 049 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.031.001.00-0019305 | 015 | 1/3, 38/39 | 59.544,23 | 1.795,15 | 0,35191449 |
| 13.031.002.00-0019306 | 015 | 4 SL 2 | 6.123,60 | 180,00 | 0,03619131 |
| 13.031.002.01-0016714 | 015 | 4 SL 1 | 6.123,60 | 180,00 | 0,03619131 |
| 13.031.003.00-0007290 | 015 | 5/8, 34/37 | 79.949,72 | 2.880,00 | 0,47251370 |
| 13.031.005.00-0016554 | 015 | 009 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.031.006.00-0023448 | 015 | 010 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.031.007.00-0013450 | 015 | 011 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.031.008.00-0006869 | 015 | 012 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.031.009.00-0013439 | 015 | 013 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.031.010.00-0013438 | 015 | 14 SL A | 6.123,60 | 180,00 | 0,03619131 |
| 13.031.011.01-0092361 | 015 | 14P, 15 E 16 | 30.618,00 | 900,00 | 0,18095654 |
| 13.031.013.00-0004937 | 015 | 17 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.031.014.00-0006198 | 015 | 18 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.031.015.00-0007096 | 015 | 019 | 7.528,34 | 282,62 | 0,04449351 |
| 13.031.016.00-0007097 | 015 | 020 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.031.017.00-0007109 | 015 | 21/22 | 20.412,00 | 600,00 | 0,12063769 |
| 13.031.019.00-0016137 | 015 | 023 | 9.614,73 | 282,62 | 0,05682436 |
| 13.031.020.00-0016047 | 015 | 024 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.031.021.00-0054169 | 015 | 025 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.031.022.00-0070262 | 015 | 26/27 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.031.023.00-0099281 | 015 | 28/30 | 36.741,60 | 1.080,00 | 0,21714785 |
| 13.031.026.00-0006871 | 015 | 031 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.031.027.00-0016035 | 015 | 032 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.031.028.00-0100620 | 015 | 033 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.001.00-0006803 | 018 | 001 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.002.00-0019319 | 018 | 002 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.003.00-0006969 | 018 | 003 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.004.00-0019451 | 018 | 004 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.005.00-0013497 | 018 | 005 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.006.00-0013449 | 018 | 006 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.007.00-0019320 | 018 | 007 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.008.00-0019321 | 018 | 008 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.009.00-0019234 | 018 | 009 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.010.00-0015273 | 018 | 010 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.011.00-0016534 | 018 | 011 | 9.614,05 | 282,60 | 0,05682034 |
| 13.034.012.00-0019323 | 018 | 012 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.034.013.00-0011179 | 018 | 013 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.034.014.00-0008884 | 018 | 14/17 | 44.315,13 | 1.302,62 | 0,26190844 |
| 13.034.015.00-0004833 | 018 | 018 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.015.01-0104260 | 018 | 19 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.016.00-0008271 | 018 | 020 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.017.00-0019324 | 018 | 021 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.017.01-0109378 | 018 | 22 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.017.02-0109379 | 018 | 23 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.017.03-0109380 | 018 | 24 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.034.017.04-0109381 | 018 | 25 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.035.001.00-0019325 | 019 | 001 | 7.528,34 | 282,62 | 0,04449351 |
| 13.035.002.00-0007014 | 019 | 002 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.035.003.00-0016017 | 019 | 003 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.035.004.00-0019326 | 019 | 004 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.035.005.00-0019327 | 019 | 005 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.035.006.00-0019328 | 019 | 006 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.035.007.00-0019329 | 019 | 007 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.035.008.00-0019330 | 019 | 008 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.035.009.00-0019331 | 019 | 009 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.035.013.00-0057195 | 019 | 014 | 11.247,69 | 330,62 | 0,06647538 |
| 13.035.014.00-0019322 | 019 | 15/16 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.035.015.00-0015146 | 019 | 17/18 | 24.494,40 | 720,00 | 0,14476523 |
| 13.035.017.00-0019335 | 019 | 019 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.035.018.00-0101452 | 019 | 020 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.035.019.00-0019337 | 019 | 021 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.035.020.00-0016932 | 019 | 022 | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| 13.035.021.00-0060801 | 019 | 023 | 9.614,73 | 282,62 | 0,05682436 |
| 13.035.022.00-0023069 | 019 | 024 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.035.023.00-0020687 | 019 | 025 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.035.024.00-0019340 | 019 | 026 | 10.206,00 | 300,00 | 0,06031885 |
| 13.038.001.00-0019358 | 022 | 1/4 | 59.936,44 | 1.761,80 | 0,35423250 |
| 13.038.003.00-0100697 | 022 | 005 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.038.004.00-0100769 | 022 | 006 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.038.005.00-0007015 | 022 | 7/8 | 27.216,00 | 800,00 | 0,16085026 |
| 13.038.006.00-0013395 | 022 | 9/10 | 27.216,00 | 800,00 | 0,16085026 |
| 13.038.007.00-0019359 | 022 | 011 | 13.016,73 | 382,62 | 0,07693064 |
| 13.038.008.00-0019360 | 022 | 012 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.038.009.00-0019361 | 022 | 013 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.038.010.00-0019362 | 022 | 014 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.038.011.00-0008918 | 022 | 15/17 | 40.824,00 | 1.200,00 | 0,24127538 |
| 13.038.014.00-0007091 | 022 | 018 | 11.962,38 | 382,62 | 0,07069929 |
| 13.039.001.00-0013355 | 023 | 001 | 11.962,38 | 382,62 | 0,07069929 |
| 13.039.002.00-0013442 | 023 | 002 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.039.003.00-0013474 | 023 | 003 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.039.003.01-0107057 | 023 | 004 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.039.004.00-0013451 | 023 | 005 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.039.005.00-0013360 | 023 | 006 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.039.006.00-0013453 | 023 | 007 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.039.007.00-0058281 | 023 | 008 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.039.018.00-0007018 | 023 | 024 | 12.001,43 | 382,62 | 0,07093008 |
| 13.039.019.00-0007083 | 023 | 025 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.039.020.00-0015838 | 023 | 027 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.039.020.01-0108146 | 023 | 026 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.039.021.00-0010281 | 023 | 028 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.039.022.00-0010282 | 023 | 029 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.039.023.00-0013424 | 023 | 030 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.047.019.00-0058789 | 031 | 27/28 | 27.216,00 | 800,00 | 0,16085026 |
| 13.047.021.00-0019408 | 031 | 029 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.047.022.00-0019409 | 031 | 030 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.047.023.00-0019410 | 031 | 031 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.047.024.00-0019411 | 031 | 032 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.047.025.00-0019412 | 031 | 33/34 | 27.161,57 | 798,40 | 0,16052857 |
| 13.047.026.00-0006703 | 031 | 35/37 | 38.008,85 | 1.117,25 | 0,22463747 |
| 13.047.027.00-0019414 | 031 | 038 | 11.403,50 | 335,20 | 0,06739623 |
| 13.047.028.00-0014532 | 031 | 39/40 | 21.153,64 | 621,80 | 0,12502089 |
| 13.047.029.00-0007706 | 031 | 041 | 16.906,17 | 566,00 | 0,09991776 |
| 13.048.011.00-0058792 | 032 | 012 | 25.779,08 | 1.071,80 | 0,15235786 |
| 13.048.012.00-0105652 | 032 | 13/14 | 27.216,00 | 800,00 | 0,16085026 |
| 13.048.014.00-0105654 | 032 | 015 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.048.015.00-0025015 | 032 | 016 | 13.608,00 | 400,00 | 0,08042513 |
| 13.049.001.00-0091049 | | CANTEIRO | 383.385,93 | 12.700,00 | 2,26586292 |
| 13.051.001.00-0091044 | | PRACA | 40.615,10 | 1.790,00 | 0,24004076 |
| 13.052.001.00-0091048 | | PRACA | 481.775,91 | 20.030,48 | 2,84736106 |
| 13.053.001.00-0091045 | | PRACA | 140.302,48 | 6.825,00 | 0,82920671 |
| 13.054.002.00-0091046 | | PRACA | 55.127,42 | 2.459,10 | 0,32581054 |
| 20.001.000.00-0057798 | | AREA AA | 15.785,91 | 1.958,55 | 0,09329687 |
| 20.001.000.00-0097165 | | AREA BB | 5.692,64 | 1.778,95 | 0,03364428 |
| PREFEITURA | C | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | C | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | C | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | C | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 031 | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | G | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | H | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | O | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | | PRACA | 870.912,00 | 25.600,00 | 5,14720821 |
| PREFEITURA | D | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | D | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | G | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | I | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 018 | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | A | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | A | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | B | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | B | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | K | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | L | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 006 | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 007 | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 010 | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 011 | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 003 | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 004 | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 006 | VIELA | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |

# Poder Executivo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA | 007 | VIELA | | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 010 | VIELA | | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 011 | VIELA | | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 012 | VIELA | | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 013 | VIELA | | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 014 | VIELA | | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 015 | VIELA | | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 005 | VIELA | | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 005 | VIELA | | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 012 | VIELA | | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 015 | VIELA | | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | A | VIELA | | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | A | VIELA | | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | K | VIELA | | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | VIELA | VIELA | | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 003 | VIELA | | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | 004 | VIELA | | 4.082,80 | 120,00 | 0,02412990 |
| PREFEITURA | AREA | AREA DE REC. | | 54.432,00 | 1.600,00 | 0,32170051 |
| PREFEITURA | LAGO | CANTEIRO | | 21.432,60 | 630,00 | 0,12666958 |
| PREFEITURA | C | AREA VERDE | | 12.247,20 | 360,00 | 0,07238262 |
| DES. RODOVIARIO | D.E.R | RODOVIA | | 148.500,00 | 4.365,08 | 0,87765517 |
| | | | (vvtt)-> | 16.920.084,92 | | 100,00% |

**(*) = Fa= FATOR DE ABSORÇÃO REPRESENTA O PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL DO VALOR INDIVIDUAL DO TERRENO (Vvit), EM RELAÇÃO À SOMATÓRIA TOTAL DOS VALORES VENAIS TOTAL DOS TERRENOS (Vvtt).**

Fa = Vvit / Vvtt

**LEGENDA**
L = Lote de terreno
Q = Quadra
A = Área
Vvit = Valor venal individual do terreno
Vvtt = Valor venal total dos terrenos
Fa = Fator de Absorção
PEA = Prefeitura da Estância de Atibaia
Gb = Gleba
Pte = Parte
SL = Sub-lote

**7.1.2. - EQUIVALÊNCIA EM UVRM**

As parcelas da **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**, representadas por UVRM (Unidade de Valor de Referência Municipal), do mês do **LANÇAMENTO**, serão corrigidas em função da variação dos seus valores unitários, podendo, entretanto serem substituídas por outro indexador que vier a ser adotado pela Prefeitura em sua substituição.

**8. DAS COTAS PARTES DO BENEFÍCIO**

**8.1.** Os **valores finais das COTAS PARTES de responsabilidade dos proprietários dos imóveis valorizados**, corresponderão a somatória dos acréscimos dos valores dos imóveis valorizados, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel valorizado.

**8.2.** As **COTAS PARTES** dos imóveis valorizados pelas obras serão lançadas na via fronteiriça ao respectivo imóvel, através da **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**, nos termos da legislação em vigor para pagamento pelos proprietários conforme constará do edital de **NOTIFICAÇÃO E COBRANÇA de acordo com o item 6.1.**, da seguinte forma:

**8.2.1.** Número de **PARCELAS DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – 03 (três)**;
**8.2.2.** O **1º ( PRIMEIRO ) VENCIMENTO** dar-se-á no término da obra fronteiriça ao imóvel, e as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes;
**8.2.3.** O contribuinte que deixar de pagar suas parcelas terá seus débitos recalculados pelo saldo devedor e sujeito às penalidades previstas.

**9. PRAZO DE EXECUÇÃO**

Os prazos de início e término das obras serão objetos das Ordens de Serviço a serem emitidas à empreiteira.

**10. ZONA DE INFLUÊNCIA**

**10.1.** A **ZONA DE INFLUÊNCIA** desta **ETAPA DE SERVIÇOS**, determinada para efeito do benefício das obras, necessária ao lançamento da **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**, será composta do agrupamento das diversas vias públicas, transversais e radiais às vias indicadas no item 1.1. deste Edital, e que apresentaram condições técnicas e viabilidade sócio-econômicas para receberem os benefícios.
**10.2.** Nas vias e logradouros públicos enquadrados em cada **ZONA DE INFLUÊNCIA** da **ETAPA DE SERVIÇOS**, foram efetuados os estudos e levantamentos necessários para elaboração dos PROJETOS EXECUTIVOS.

**11. EMPRESA EXECUTORA**

As obras serão executadas pela empresa **Enplan Engenharia e Construtora Ltda.**, inscrita no CNPJ do MF sob n.º 52.429.206/0001-35, com sede à Rua Francisco Moratore, n.º 146 – Centro – Peruíbe – SP., contratada através de licitação pública, pela modalidade de **CONCORRÊNCIA**, de **n.º 001/95**, processo n.º **3.042/95**, porque atendeu as exigências de interesse do Município e apresentou os **MENORES PREÇOS UNITÁRIOS** dos diversos serviços que compõem as obras do **PLANO EXTRAORDINÁRIO**, que serão aplicadas na sua execução.

**12. DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO**

**12.1.** No prazo de **30 (trinta) dias**, a contar da data da publicação deste Edital, os proprietários dos imóveis a serem valorizados pelas obras, poderão oferecer impugnação sem efeito suspensivo, a qualquer dos elementos contidos neste Edital, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
**12.2.** As impugnações referidas no item anterior **não obstarão a execução das obras ou o lançamento** e a cobrança da **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**.
**12.3.** Decorrido o prazo fixado, considerar-se-á os proprietários ANUENTES aos termos do presente Edital.

E para que não se alegue ignorância faz baixar o presente Edital, que será publicado pela Imprensa Oficial, revogadas as disposições contrárias.

# Poder Executivo

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", em 19 de maio de 2.006.**

**José Roberto Tricoli**
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Wilson Mituaki Matuoka**
**Coordenador do Plano de Obras**

**EDITAL P.E. N.º 04/06 de 19 de maio de 2006**

**CONVOCAÇÃO PARA CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO JARDIM CEREJEIRAS.**

**JOSÉ ROBERTO TRICOLI**, Prefeito da Estância de Atibaia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,...

Faz saber a todos quanto o presente virem ou dele tomarem conhecimento, que foi **AUTORIZADO** pelo decreto n.º 4.960 de 16 de maio de 2006, a execução das obras do **SETOR DE TRABALHO "B"**, do **PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS** nas vias do **Jardim Cerejeiras**, neste Município.

Atendendo disposição contida no **Código Tributário Municipal**, conforme **Lei Municipal nº 280/98**,com alteração posterior pela **Lei Complementar nº. 490/05**, ficam **CONVOCADOS** os senhores proprietários dos imóveis que por elas serão valorizados, para tomarem conhecimento dos respectivos projetos, especificações técnicas e memoriais descritivos das obras planejadas.

Estes projetos e demais elementos técnicos estão à disposição dos interessados no **Setor de Atendimento do PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS**, localizado à Rua Zeferino Alves do Amaral, n.º 313, Centro, nesta cidade.

**1 – DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS BENEFICIADAS PELA OBRA PÚBLICA, DIRETA OU INDIRETAMENTE. (L.C. nº 490/05 - artigo 158 – I)**

**1.1. - DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS**

A Zona de Influência das obras desta etapa de serviços será composta pelas vias adiante indicadas:
**Rua Jakob Hoezmann**
**Rua Gonçalves Dias**
**Avenida Industrial Walter Kloth**
**Rua Monteiro Lobato**
**Rua Santos Dumont**
**Rua Fernão Dias**
**Praça Itapetinga**
**Rua Liberdade**
**Rua Amazonas**
**Rua Dona Ana Pires**
**Rua Antonio Sebastião Garcia Lopes**
**Rua José Siqueira Bastos**
**Rua Juvenal Correa Aguirre**
**Rua Tókio**
**Rua Machado de Assis**
**Rua Casemiro de Abreu**
**Rua Marconi**
**Rua Olavo Bilac**
**Rua Meca**
**Rua Dr. Nestor de Oliveira**
**Rua Oswaldo Barreto**
**Rua Edmundo Zanoni**
**Rua Edward Guedes Toledo**
**Rua Francisco Macedo**
**Rua Paulo Setúbal**
**Rua Paulo Tricoli**
**Rua Itapetinga**
**Rua Sergipe**
**Rua Projetada**
**Rua Bandeirantes**
**Rua Geronimo de Camargo**

**2. DA VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS**

**2.1.** Por tratar-se de obra pública que gera benefícios e valorização aos imóveis, os seus custos deverão ser suportados proporcionalmente pelos seus proprietários, mediante pagamento da **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,** lançada para o ressarcimento pela Prefeitura dos recursos públicos nela aplicada para sua execução. O **RATEIO do CUSTO da obras de pavimentação** será efetuado entre todos os PROPRIETÁRIOS de imóveis do domínio privado ou público, situado nas áreas direta e indiretamente valorizadas pela obra pública.

**2.2.** A parcela a ser lançada como **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**, tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas valorizadas, direta ou indiretamente, por obras públicas, executadas de forma direta ou indireta pela Administração Municipal, **tendo como limite total a despesa realizada**, e **como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel valorizado**.

**2.3.** A apuração da valorização, dependendo da natureza das obras, far-se-à levando em conta a situação do imóvel na zona de influência, sua testada, área, valor venal, finalidade da exploração econômica e outros elementos técnicos, a serem considerados de forma isolada ou em conjunto.

**3. RELAÇÃO DOS IMÓVEIS COMPREENDIDOS NAS ÁREAS BENEFICIADAS.**
**(L.C. nº 490/05 - artigo 158 – II)**

| INSCRIÇÃO | QUADRA(Q) | LOTE (L) | AREA(A) |
|---|---|---|---|
| 09.001.001.00-0050452 | 085 | 001 | 330,00 |
| 09.001.002.00-0050453 | 085 | 002 | 330,00 |
| 09.001.003.00-0050454 | 085 | 003 | 330,00 |
| 09.001.004.00-0050455 | 085 | 004 | 330,00 |
| 09.001.005.00-0060708 | 085 | 005 | 330,00 |
| 09.001.006.00-0050456 | 085 | 006 | 300,00 |
| 09.001.007.00-0060709 | 085 | 007 | 150,00 |
| 09.001.008.00-0050457 | 085 | 008 | 140,00 |
| 09.001.009.00-0050458 | 085 | 009 | 300,00 |
| 09.001.010.00-0050459 | 085 | 010 | 150,00 |
| 09.002.001.01-0050437 | 084 | 001 E 02 | 1.290,00 |
| 09.002.001.02-0090649 | 084 | 003 | 165,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09.002.001.03-0103600 | 084 | 018 | 165,00 |
| 09.002.002.00-0050439 | 084 | 004 | 300,00 |
| 09.002.003.00-0050440 | 084 | 005 | 300,00 |
| 09.002.004.00-0050441 | 084 | 006 | 300,00 |
| 09.002.005.00-0060706 | 084 | 007 | 300,00 |
| 09.002.006.00-0050442 | 084 | 008 | 130,00 |
| 09.002.007.00-0013760 | 084 | 009 | 300,00 |
| 09.002.008.00-0050443 | 084 | 010SLA | 150,00 |
| 09.002.008.01-0108998 | 084 | 010SLB | 150,00 |
| 09.002.009.00-0050444 | 084 | 011PTB | 150,00 |
| 09.002.009.01-0107056 | 084 | 011PTA | 150,00 |
| 09.002.010.00-0050445 | 084 | 012 | 300,00 |
| 09.002.011.00-0050446 | 084 | 013PTA | 141,00 |
| 09.002.012.00-0050449 | 084 | 014 | 150,00 |
| 09.002.013.00-0050450 | 084 | 015 | 150,00 |
| 09.002.014.00-0050451 | 084 | 16 SL A | 150,00 |
| 09.002.014.01-0109541 | 084 | 16 SL B | 150,00 |
| 09.002.015.00-0060707 | 084 | 017 | 150,00 |
| 09.003.001.00-0050423 | 83 | 01/07-14/2 | 4.275,00 |
| 09.003.007.00-0050429 | 083 | 08/10 SL A | 150,00 |
| 09.003.007.00-0110793 | 083 | 08/10 SL C | 151,00 |
| 09.003.007.01-0110792 | 083 | 08/10 SL B | 150,00 |
| 09.003.007.02-0110793 | 083 | 08/10 SL C | 151,00 |
| 09.003.007.03-0110794 | 083 | 08/10 SL D | 143,00 |
| 09.003.007.04-0110795 | 083 | 08/10 SL E | 144,00 |
| 09.003.007.05-0110796 | 083 | 08/10 SL F | 144,00 |
| 09.003.008.00-0050430 | 083 | 011 PT | 150,00 |
| 09.003.008.01-0106185 | 083 | 011 PT | 150,00 |
| 09.003.009.00-0050431 | 083 | 012 | 300,00 |
| 09.003.010.00-0050432 | 083 | 013 | 282,00 |
| 09.004.001.00-0050408 | 082 | 001 | 360,00 |
| 09.004.002.00-0050409 | 082 | 002 | 360,00 |
| 09.004.003.00-0050410 | 082 | 03 E 04 | 720,00 |
| 09.004.003.01-0093735 | 082 | 05 parte | 168,50 |
| 09.004.003.03-0093736 | 082 | 5PT E 6 | 505,50 |
| 09.004.005.00-0050413 | 082 | 007 E 08 | 582,00 |
| 09.004.007.00-0050415 | 082 | 009 | 300,00 |
| 09.004.008.00-0050416 | 082 | 10 E 11 | 150,00 |
| 09.004.009.00-0050417 | 082 | 12 SL 1 | 140,00 |
| 09.004.009.01-0109801 | 082 | 12 SL 02 | 142,00 |
| 09.004.010.00-0050418 | 082 | 013 | 352,00 |
| 09.004.011.00-0050419 | 082 | 014 | 352,00 |
| 09.004.012.00-0050420 | 082 | 015 | 360,00 |
| 09.004.013.00-0050421 | 082 | 016/017 | 697,00 |
| 09.004.014.00-0050422 | 082 | 018 | 360,00 |
| 09.005.001.00-0050393 | 081 | 001 | 390,00 |
| 09.005.001.01-0099932 | 081 | 2, 17/18 | 1.170,00 |
| 09.005.003.00-0050395 | 081 | 003 | 330,00 |
| 09.005.004.00-0050396 | 081 | 004 | 330,00 |
| 09.005.005.00-0050397 | 081 | 05 PARTE | 165,00 |
| 09.005.005.01-0096722 | 081 | 05 PARTE | 165,00 |
| 09.005.006.00-0050398 | 081 | 06 | 330,00 |
| 09.005.007.00-0050399 | 081 | 7/8SL 1 | 144,00 |
| 09.005.007.01-0106406 | 081 | 7/8SL 2 | 144,00 |
| 09.005.007.02-0106407 | 081 | 7/8SL 3 | 144,00 |
| 09.005.007.03-0106408 | 081 | 7/8SL 4 | 150,00 |
| 09.005.008.00-0050400 | 081 | 009 | 300,00 |
| 09.005.008.01-0007810 | 081 | 010 | 300,00 |
| 09.005.009.00-0050401 | 081 | 011 E 12 | 582,00 |
| 09.005.011.00-0050403 | 081 | 013 | 330,00 |
| 09.005.012.00-0051615 | 081 | 014 | 330,00 |
| 09.005.013.00-0050405 | 081 | 015 | 330,00 |
| 09.005.014.00-0050406 | 081 | 016 | 165,00 |
| 09.006.001.00-0050381 | 080 | 001 | 150,00 |
| 09.006.002.00-0050382 | 080 | 002 | 150,00 |
| 09.006.003.00-0050383 | 080 | 003 | 150,00 |
| 09.006.004.00-0050384 | 080 | 004 | 300,00 |
| 09.006.005.00-0050385 | 080 | 005 | 300,00 |
| 09.006.006.00-0007799 | 080 | 006 | 300,00 |
| 09.006.007.00-0050386 | 080 | 007 | 300,00 |
| 09.006.008.00-0050387 | 080 | 008 | 150,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09.006.008.01-0091196 | 080 | 009 | 150,00 |
| 09.006.008.02-0091197 | 080 | 010 | 300,00 |
| 09.006.009.00-0050388 | 080 | 011 | 150,00 |
| 09.006.010.00-0050389 | 080 | 012 | 150,00 |
| 09.006.011.00-0070280 | 080 | 013 | 147,40 |
| 09.006.012.00-0050390 | 080 | 014 | 300,00 |
| 09.006.013.00-0060702 | 080 | 015 | 300,00 |
| 09.006.014.00-0060703 | 080 | 016 | 300,00 |
| 09.006.015.00-0050391 | 080 | 017 | 300,00 |
| 09.006.016.00-0060704 | 080 | 018 | 300,00 |
| 09.006.017.00-0060705 | 080 | 019 | 300,00 |
| 09.006.018.00-0050392 | 080 | 020 | 300,00 |
| 09.007.005.00-0050378 | 079 | 005 | 436,00 |
| 09.007.006.00-0050379 | 079 | 006 | 402,00 |
| 09.007.008.00-0060698 | 079 | 008 | 200,00 |
| 09.007.009.00-0060699 | 079 | 009 | 210,00 |
| 09.007.010.00-0060700 | 079 | 010 | 210,00 |
| 09.007.011.00-0060701 | 079 | 011 | 210,00 |
| 09.008.001.00-0021370 | GL A | 1 SL A | 150,00 |
| 09.008.001.01-0095979 | GL A | 002 | 300,00 |
| 09.008.001.02-0102267 | GL A | 003 | 300,00 |
| 09.008.001.03-0102266 | GL A | 004 | 300,00 |
| 09.008.001.04-0095982 | GL A | 005 | 150,00 |
| 09.008.001.05-0095983 | GL A | 006 | 282,61 |
| 09.008.001.06-0102263 | GL A | 007 | 600,00 |
| 09.008.001.07-0102262 | GL A | 008 | 600,00 |
| 09.008.001.08-0102261 | GL A | 009 | 600,00 |
| 09.008.001.09-0102260 | GL A | 010 | 600,00 |
| 09.008.001.10-0102259 | GL A | 011 | 600,00 |
| 09.008.001.11-0102258 | GL A | 012 | 300,00 |
| 09.008.001.12-0095990 | GL A | 013 | 600,00 |
| 09.008.001.13-0095991 | GL A | 014 | 600,00 |
| 09.008.001.14-0102256 | GL A | 015 | 600,00 |
| 09.008.001.15-0095993 | GL A | 016 | 282,61 |
| 09.008.001.16-0095994 | GL A | 017 | 150,00 |
| 09.008.001.17-0095995 | GL A | 018 | 150,00 |
| 09.008.001.18-0103335 | GL A | 019 | 300,00 |
| 09.008.001.19-0095997 | GL A | 020 | 300,00 |
| 09.008.001.20-0095998 | GL A | 021 | 150,00 |
| 09.008.001.21-0100858 | GL A | 021 | 150,00 |
| 09.008.001.22-0107789 | GL A | 1 SL B | 150,00 |
| 09.008.002.00-0016874 | GL B | 001 | 282,30 |
| 09.008.002.01-0095999 | GL B | 002 | 300,00 |
| 09.008.002.02-0103336 | GL B | 003 | 300,00 |
| 09.008.002.03-0103337 | GL B | 004 | 300,00 |
| 09.008.002.04-0103338 | GL B | 005 | 300,00 |
| 09.008.002.05-0103339 | GL B | 006 | 282,31 |
| 09.008.002.06-0103340 | GL B | 007 | 300,00 |
| 09.008.002.07-0096005 | GL B | 008 | 300,00 |
| 09.008.002.08-0096006 | GL B | 009 | 300,00 |
| 09.008.002.09-0103343 | GL B | 010 | 300,00 |
| 09.008.002.10-0103344 | GL B | 11e12SL1 | 150,00 |
| 09.008.002.11-0096009 | GL B | 11e12SL2 | 150,00 |
| 09.008.002.12-0096010 | GL B | 013 | 300,00 |
| 09.008.002.13-0096011 | GL B | 014 | 300,00 |
| 09.008.002.14-0096012 | GL B | 015 | 300,00 |
| 09.008.002.15-0096013 | GL B | 016 | 144,00 |
| 09.008.002.16-0096015 | GL B | 017 | 144,00 |
| 09.008.002.17-0096016 | GL B | 018 | 144,00 |
| 09.008.002.18-0096017 | GL B | 019 | 300,00 |
| 09.008.002.19-0096018 | GL B | 20 SL B | 150,00 |
| 09.008.002.20-0096019 | GL B | 021 | 140,00 |
| 09.008.002.21-0096020 | GL B | 22e23SL1 | 150,00 |
| 09.008.002.22-0096021 | GL B | 22e23SL2 | 150,00 |
| 09.008.002.23-0096023 | GL B | 024 | 300,00 |
| 09.008.002.24-0096024 | GL B | 25e26SL1 | 150,00 |
| 09.008.002.25-0096025 | GL B | 25e26SL2 | 150,00 |
| 09.008.002.26-0096026 | GL B | 027 | 300,00 |
| 09.008.002.27-0103268 | GL B | 028 | 300,00 |
| 09.008.002.28-0103267 | GL B | 029 | 300,00 |
| 09.008.002.29-0103265 | GL B | 030 | 300,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09.008.002.30-0105066 | GL B | 020 SL A | 150,00 |
| 09.008.002.31-0107505 | GL B | 11e12SL3 | 150,00 |
| 09.008.002.32-0107506 | GL B | 11e12SL4 | 150,00 |
| 09.008.002.33-0107525 | GL B | 22/23 SL 3 | 150,00 |
| 09.008.002.34-0107526 | GL B | 22/23 SL 4 | 150,00 |
| 09.008.002.35-0107518 | GL B | 25/26 SL 3 | 150,00 |
| 09.008.002.36-0107519 | GL B | 25/26 SL 4 | 150,00 |
| 09.008.003.00-0100617 | AREA | AREA VER | 6.600,00 |
| 09.009.001.00-0050498 | 088 | 001 E 02 | 151,00 |
| 09.009.002.00-0050499 | 088 | 003 | 150,00 |
| 09.009.003.00-0050500 | 088 | 004 | 300,00 |
| 09.009.004.00-0050501 | 088 | 05/06 SL A | 162,00 |
| 09.009.005.00-0050502 | 088 | 05/06 SL B | 140,00 |
| 09.009.005.01-0110346 | 088 | 05/06 SL C | 140,00 |
| 09.009.005.02-0110347 | 088 | 05/06 SL D | 140,00 |
| 09.009.006.00-0050503 | 088 | 007 | 300,00 |
| 09.009.007.00-0092226 | 088 | 008 | 300,00 |
| 09.009.008.00-0092227 | 088 | 009 | 300,00 |
| 09.009.009.00-0050494 | 088 | 10 E 27 SL | 125,00 |
| 09.009.009.01-0109784 | 088 | 10 E 27 SL | 125,00 |
| 09.009.009.02-0109785 | 088 | 10 E 27 SL | 350,00 |
| 09.009.010.00-0050505 | 088 | 011 | 300,00 |
| 09.009.011.00-0050506 | 088 | 012 | 300,00 |
| 09.009.012.00-0092230 | 088 | 013 | 300,00 |
| 09.009.013.00-0050508 | 088 | 014 | 150,00 |
| 09.009.014.00-0050509 | 088 | 015 | 300,00 |
| 09.009.015.00-0050510 | 088 | 016 | 282,00 |
| 09.009.017.00-0050512 | 088 | 17 18 | 600,00 |
| 09.009.018.00-0050513 | 088 | 019 | 150,00 |
| 09.009.019.00-0060715 | 088 | 020 | 162,00 |
| 09.009.020.00-0060716 | 088 | 021 | 140,00 |
| 09.009.021.00-0060717 | 088 | 022 | 150,00 |
| 09.009.022.00-0050507 | 088 | 023 | 300,00 |
| 09.009.022.01-0096998 | 088 | 024 | 300,00 |
| 09.009.022.02-0096999 | 088 | 025 | 300,00 |
| 09.009.023.00-0050517 | 088 | 026 | 300,00 |
| 09.009.025.00-0050519 | 088 | 028PT | 150,00 |
| 09.009.025.01-0106604 | 088 | 028PT | 150,00 |
| 09.009.026.00-0106605 | 088 | 029PT | 150,00 |
| 09.009.026.01-0106606 | 088 | 29 SL B | 150,00 |
| 09.009.027.00-0106607 | 088 | 030PT | 150,00 |
| 09.009.027.01-0106608 | 088 | 030PT | 150,00 |
| 09.010.003.00-0050481 | 087 | 003 | 300,00 |
| 09.010.004.00-0050482 | 087 | 004 | 150,00 |
| 09.010.004.01-0057802 | 087 | 005 | 300,00 |
| 09.010.004.02-0057803 | 087 | 06 | 282,00 |
| 09.010.005.00-0050483 | 087 | 007 | 300,00 |
| 09.010.006.00-0050484 | 087 | 008 | 300,00 |
| 09.010.007.00-0050485 | 087 | 009 | 300,00 |
| 09.010.008.00-0050486 | 087 | 010E011 | 900,00 |
| 09.010.009.00-0050487 | 087 | 012 | 300,00 |
| 09.010.009.01-0104263 | 087 | 013 | 300,00 |
| 09.010.010.00-0050488 | 087 | 014 | 150,00 |
| 09.010.010.01-0107409 | 087 | 15 SL 1 | 150,00 |
| 09.010.010.02-0110417 | 087 | 15 SL 2 | 150,00 |
| 09.010.011.00-0050489 | 087 | 16/18 | 882,00 |
| 09.010.014.00-0050460 | 087 | 019/021 | 882,00 |
| 09.010.015.00-0050490 | 087 | 22 SL 1 | 150,00 |
| 09.010.015.01-0107104 | 087 | 023 | 150,00 |
| 09.010.015.02-0108768 | 087 | 22 SL 2 | 150,00 |
| 09.010.016.00-0050491 | 087 | 024 | 300,00 |
| 09.010.017.00-0050492 | 087 | 025 | 300,00 |
| 09.010.018.00-0050493 | 087 | 027 | 300,00 |
| 09.010.019.00-0050495 | 087 | 028 | 300,00 |
| 09.010.020.00-0050496 | 087 | 029 | 300,00 |
| 09.010.021.00-0050497 | 087 | 030 | 882,00 |
| 09.011.001.00-0050461 | 086 | 001 | 282,00 |
| 09.011.002.00-0050462 | 086 | 002 | 300,00 |
| 09.011.003.00-0060710 | 086 | 003 | 150,00 |
| 09.011.004.00-0060711 | 086 | 004 | 150,00 |
| 09.011.005.00-0060712 | 086 | 005 | 150,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09.011.013.00-0050470 | 086 | 12/13 SL 5 | 143,75 |
| 09.011.013.01-0106508 | 086 | 12/13 SL6 | 135,00 |
| 09.011.013.02-0106509 | 086 | 12/13 SL7 | 134,50 |
| 09.011.013.03-0106534 | 086 | 12/13 SL8 | 135,00 |
| 09.011.015.00-0050474 | 086 | 017 | 199,80 |
| 09.011.016.00-0050475 | 086 | 018 | 200,10 |
| 09.011.017.00-0050476 | 086 | 019 | 225,00 |
| 09.011.018.00-0050477 | 086 | 020 | 225,00 |
| 09.011.019.00-0050478 | 086 | 021 | 225,00 |
| 09.012.001.00-0050574 | 093 | 001 | 300,00 |
| 09.012.002.00-0050575 | 093 | 002 | 300,00 |
| 09.012.003.00-0050576 | 093 | 003 | 282,00 |
| 09.012.004.00-0050577 | 093 | 004 PT | 150,00 |
| 09.012.005.00-0070231 | 093 | 004 PT | 150,00 |
| 09.012.006.00-0050578 | 093 | 005 PT | 150,00 |
| 09.012.006.01-0105793 | 093 | 005 PT | 150,00 |
| 09.012.007.00-0050579 | 093 | 006 PT | 150,00 |
| 09.012.007.01-0106111 | 093 | 006 PT | 150,00 |
| 09.012.008.00-0050580 | 093 | 007 | 300,00 |
| 09.012.009.00-0050581 | 093 | 008 | 300,00 |
| 09.012.010.00-0060526 | 093 | 009 PT | 150,00 |
| 09.012.010.01-0096778 | 093 | 009 PT | 150,00 |
| 09.013.001.00-0050557 | 092 | 01 AREA 02 | 141,00 |
| 09.013.001.01-0097273 | 092 | 001 PT | 141,00 |
| 09.013.002.00-0050558 | 092 | 02 SL A | 150,00 |
| 09.013.003.00-0050559 | 092 | 003 | 150,00 |
| 09.013.004.00-0050560 | 092 | 004 | 300,00 |
| 09.013.004.01-0055402 | 092 | 005 | 300,00 |
| 09.013.005.00-0050562 | 092 | 006 | 282,00 |
| 09.013.006.00-0050563 | 092 | 007 | 150,00 |
| 09.013.007.00-0059297 | 092 | 008 | 150,00 |
| 09.013.008.00-0050564 | 092 | 009 | 300,00 |
| 09.013.009.00-0050565 | 092 | 010 | 300,00 |
| 09.013.010.00-0050566 | 092 | 011 | 300,00 |
| 09.013.011.00-0050567 | 092 | 012 | 300,00 |
| 09.013.012.00-0050568 | 092 | 013 | 300,00 |
| 09.013.013.00-0050569 | 092 | 014 | 300,00 |
| 09.013.014.00-0050570 | 092 | 015 PT | 150,00 |
| 09.013.014.01-0097075 | 092 | 015 PT | 150,00 |
| 09.013.015.00-0050571 | 092 | 016 | 300,00 |
| 09.013.016.00-0050572 | 092 | 017 PT | 150,00 |
| 09.013.016.01-0105496 | 092 | 017 PT | 150,00 |
| 09.013.017.00-0050573 | 092 | 018 | 300,00 |
| 09.014.001.00-0050545 | 091 | 001A3E18 | 1.782,00 |
| 09.014.002.00-0050546 | 091 | 004 | 300,00 |
| 09.014.003.00-0056509 | 091 | 5 SL A | 150,00 |
| 09.014.003.01-0109326 | 091 | 5 SL B | 150,00 |
| 09.014.004.00-0050547 | 091 | 006 | 152,00 |
| 09.014.005.00-0050549 | 091 | 007 | 300,00 |
| 09.014.006.00-0080665 | 091 | 008 | 300,00 |
| 09.014.007.00-0050550 | 091 | 009 | 150,00 |
| 09.014.008.00-0050551 | 091 | 010E11PT | 420,00 |
| 09.014.009.00-0050552 | 091 | 011 PT | 180,00 |
| 09.014.010.00-0050553 | 091 | 012 | 150,00 |
| 09.014.011.00-0050554 | 091 | 013 | 150,00 |
| 09.014.012.00-0050555 | 091 | 014 | 150,00 |
| 09.014.013.00-0050556 | 091 | 015 | 300,00 |
| 09.015.001.00-0050529 | 090 | 001 PTB | 135,00 |
| 09.015.001.01-0021055 | 090 | 001 PTA | 147,00 |
| 09.015.002.00-0050530 | 090 | 002PTA | 150,00 |
| 09.015.003.00-0050531 | 090 | 003 | 300,00 |
| 09.015.004.00-0050532 | 090 | 004 PT | 150,00 |
| 09.015.004.01-0023546 | 090 | 004 PT | 150,00 |
| 09.015.005.00-0050533 | 090 | 006 | 282,00 |
| 09.015.005.01-0002101 | 090 | 005 | 150,00 |
| 09.015.006.00-0050534 | 090 | 007 | 300,00 |
| 09.015.007.00-0050535 | 090 | 008SL2 | 150,00 |
| 09.015.007.01-0105911 | 090 | 009 | 300,00 |
| 09.015.007.02-0106448 | 090 | 008SL1 | 150,00 |
| 09.015.008.00-0050536 | 090 | 010 | 300,00 |
| 09.015.009.00-0050537 | 090 | 011 | 300,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09.015.009.01-0097199 | 090 | 014 PT | 150,00 |
| 09.015.010.00-0050538 | 090 | 012 | 300,00 |
| 09.015.011.00-0050539 | 090 | 13 SL A | 150,00 |
| 09.015.011.01-0108733 | 090 | 13 | 150,00 |
| 09.015.012.00-0050540 | 090 | 015 PT | 150,00 |
| 09.015.012.01-0080454 | 090 | 015 PT | 150,00 |
| 09.015.013.00-0050541 | 090 | 016 PT | 150,00 |
| 09.015.013.01-0096175 | 090 | 016 PT | 150,00 |
| 09.015.014.00-0050543 | 090 | 17/18 sl 1 | 300,00 |
| 09.015.014.01-0109518 | 090 | 17/18 sl 2 | 150,00 |
| 09.015.014.02-0109517 | 090 | 17/18 sl 3 | 150,00 |
| 09.016.008.00-0060720 | 089 | 010 | 360,00 |
| 09.016.009.00-0060721 | 089 | 011 | 360,00 |
| 09.016.010.00-0050525 | 089 | 014 E 15 | 720,00 |
| 09.016.011.00-0050526 | 89 | 16 | 282,00 |
| 09.016.012.00-0050527 | 089 | 017 | 300,00 |
| 09.016.013.00-0050528 | 089 | 018PTA | 150,00 |
| 09.016.013.01-0101968 | 089 | 019A | 150,00 |
| 09.016.013.02-0106806 | 089 | 018B | 150,00 |
| 09.016.013.03-0107733 | 089 | 019B | 150,00 |
| 09.016.015.00-0106807 | 089 | 20 sl A | 150,00 |
| 09.016.015.01-0107321 | 089 | 20 sl B | 150,00 |
| 09.018.002.00-0102070 | 077 | 003 PT | 187,50 |
| 09.018.002.01-0095042 | 077 | 003 PT | 187,50 |
| 09.018.003.00-0023324 | 077 | 004 PT | 187,50 |
| 09.018.003.01-0104569 | 077 | 004 PT | 187,50 |
| 09.018.004.00-0023344 | 077 | 05/08 | 170,61 |
| 09.018.006.00-0007432 | 077 | 009 e 10 | 816,50 |
| 09.018.007.00-0012892 | 077 | 11/13 sl A | 131,50 |
| 09.018.007.01-0109395 | 077 | 11/13 sl B | 132,24 |
| 09.018.007.02-0109396 | 077 | 11/13 sl C | 131,60 |
| 09.018.007.03-0109397 | 077 | 11/13 sl D | 149,66 |
| 09.018.007.04-0109398 | 077 | 11/13 sl E | 150,00 |
| 09.018.007.05-0109399 | 077 | 11/13 sl F | 150,00 |
| 09.018.007.06-0109400 | 077 | 11/13 sl G | 315,00 |
| 09.018.008.00-0009927 | 077 | 014 | 337,50 |
| 09.018.009.00-0012896 | 077 | 015 | 330,00 |
| 09.018.010.00-0016095 | 077 | 016 | 330,00 |
| 09.018.011.00-0017026 | 077 | 017 | 165,00 |
| 09.018.012.00-0016925 | 077 | 018 E 19 | 720,00 |
| 09.018.013.00-0001792 | 077 | 20 sl A | 152,80 |
| 09.018.013.01-0109323 | 077 | 20 SL B | 136,00 |
| 09.018.018.00-0060398 | 078 | 5 sl 1 | 135,00 |
| 09.018.020.01-0109961 | 78 | 08 SL A | 130,00 |
| 09.018.020.02-0109962 | 078 | 08 SL B | 125,00 |
| 09.018.021.00-0092462 | 078 | 009 | 144,00 |
| 09.018.023.03-0108461 | 078 | 11 SL4 | 134,80 |
| 09.019.002.00-0060673 | 066 | 1 à 3 | 191,10 |
| 09.019.004.00-0060675 | 066 | 04 SUB-LOT | 207,00 |
| 09.019.005.00-0012239 | 066 | 05/06 SL 0 | 394,00 |
| 09.019.005.01-0115484 | 66 | 05/06 SL 2 | 206,00 |
| 09.019.005.02-0115485 | 66 | 05/05 SL 3 | 180,00 |
| 09.019.007.00-0012240 | 066 | 007 PT3 | 155,00 |
| 09.019.007.01-0105970 | 066 | 007 SL 02 | 144,00 |
| 09.019.007.02-0105971 | 066 | 007 PT1 | 165,00 |
| 09.019.008.00-0012241 | 066 | 008 PT | 210,00 |
| 09.019.009.00-0060677 | 066 | 008 PT | 210,00 |
| 09.019.010.00-0012242 | 066 | 009 | 125,00 |
| 09.019.011.00-0012243 | 066 | 010 | 375,00 |
| 09.019.012.00-0012244 | 066 | 011 PT | 187,50 |
| 09.019.012.01-0104291 | 066 | 011 PT | 187,50 |
| 09.019.013.00-0060678 | 066 | 012 | 350,00 |
| 09.019.014.00-0060679 | 066 | 013 | 330,50 |
| 09.019.015.00-0012245 | 066 | 014 | 402,00 |
| 09.020.003.00-0012776 | 065 | 003 | 412,50 |
| 09.020.004.00-0012777 | 065 | 004 E 05 | 638,00 |
| 09.020.005.00-0012778 | 065 | 006 | 352,00 |
| 09.020.012.00-0105786 | 065 | 007 | 412,50 |
| 09.020.013.00-0105787 | 065 | 008 | 360,00 |
| 09.020.014.00-0105788 | 065 | 009 | 390,00 |
| 09.020.015.00-0105789 | 065 | 010 | 390,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09.020.016.00-0105790 | 065 | 011 | 390,00 |
| 09.020.017.00-0105791 | 065 | 012 | 361,00 |
| 09.022.005.00-0008091 | 055 | 5 SL C | 261,25 |
| 09.022.010.00-0012684 | 055 | 010 | 330,00 |
| 09.022.011.00-0012685 | 055 | 011 | 348,00 |
| 09.022.012.00-0005920 | 055 | 012 | 318,50 |
| 09.023.001.00-0012541 | 042 | 001 | 213,50 |
| 09.023.002.00-0023162 | 042 | 002 | 305,50 |
| 09.023.003.00-0012543 | 042 | 003E004 | 140,25 |
| 09.023.004.00-0012544 | 042 | 005 | 498,00 |
| 09.023.005.00-0006277 | 042 | 006 | 360,00 |
| 09.023.006.00-0006280 | 042 | 007 PARTE | 180,00 |
| 09.023.006.01-0096889 | 042 | 007 PARTE | 180,00 |
| 09.023.007.00-0012545 | 042 | 008 | 360,00 |
| 09.023.008.00-0012546 | 042 | 010 | 321,50 |
| 09.023.009.00-0022984 | 042 | 011 | 314,50 |
| 09.023.010.00-0105530 | 042 | 09 PARTE | 181,76 |
| 09.023.011.00-0106001 | 042 | 09 PARTE | 181,24 |
| 09.024.001.00-0008597 | 041 | 001/003 | 987,00 |
| 09.024.001.01-0096871 | 041 | 024 | 385,00 |
| 09.024.002.00-0006273 | 041 | 004 PARTE | 165,00 |
| 09.024.002.01-0056650 | 041 | 004 PARTE | 165,00 |
| 09.024.002.02-0093108 | 041 | 005 | 332,00 |
| 09.024.003.00-0012537 | 041 | 06 SL A | 181,00 |
| 09.024.003.01-0051869 | 041 | 06 SL B | 181,00 |
| 09.024.004.00-0007887 | 041 | 009 PARTE | 164,00 |
| 09.024.004.01-0104106 | 041 | 007 E 008 | 168,00 |
| 09.024.004.02-0096770 | 041 | 007 E 008 | 168,00 |
| 09.024.004.03-0096771 | 041 | 007 E 008 | 164,00 |
| 09.024.004.04-0096772 | 041 | 007 E 008 | 164,00 |
| 09.024.004.05-0096976 | 041 | 009 PARTE | 164,00 |
| 09.024.005.00-0007886 | 041 | 010 PARTE | 166,25 |
| 09.024.005.01-0103795 | 041 | 010 PARTE | 166,25 |
| 09.024.006.00-0008089 | 041 | 011 E 020 | 154,38 |
| 09.024.006.01-0096931 | 041 | 011 E 020 | 153,12 |
| 09.024.006.02-0096939 | 041 | 011 E 020 | 154,38 |
| 09.024.006.03-0096940 | 041 | 011 E 020 | 153,12 |
| 09.024.007.00-0008090 | 041 | 012 PARTE | 159,17 |
| 09.024.007.01-0103581 | 041 | 012 PARTE | 158,33 |
| 09.024.008.00-0012538 | 041 | 013 | 342,50 |
| 09.024.009.00-0007139 | 041 | 014 | 319,00 |
| 09.024.010.00-0012539 | 041 | 15 SL A | 375,50 |
| 09.024.011.00-0006283 | 041 | 16/19 SL 1 | 135,98 |
| 09.024.011.01-0110062 | 041 | 16/19 SL 2 | 141,90 |
| 09.024.011.02-0110063 | 041 | 16/19 SL 3 | 160,03 |
| 09.024.011.03-0110064 | 041 | 16/19 SL 4 | 134,75 |
| 09.024.011.04-0110065 | 041 | 16/19 SL 5 | 134,75 |
| 09.024.011.05-0110066 | 041 | 16/19 SL 6 | 150,00 |
| 09.024.011.06-0110409 | 041 | 16/19 SL 7 | 150,20 |
| 09.024.011.07-0110068 | 041 | 16/19 SL 8 | 150,92 |
| 09.024.011.08-0110069 | 041 | 16/19 SL 9 | 151,97 |
| 09.024.012.00-0012540 | 041 | 021/023 | 286,75 |
| 09.024.013.00-0009218 | 041 | 021/023 | 338,00 |
| 09.024.013.01-0057255 | 041 | 021/023 | 395,75 |
| 09.025.001.00-0012395 | 029 | 001 PT | 137,33 |
| 09.025.001.01-0104288 | 029 | 001 PT | 137,33 |
| 09.025.001.02-0104289 | 029 | 01 SL 1C | 137,34 |
| 09.025.002.00-0012396 | 029 | 002 | 330,00 |
| 09.025.003.00-0012909 | 029 | 003 | 335,50 |
| 09.025.004.00-0012398 | 029 | 004 SL 2 | 295,00 |
| 09.025.004.01-0094181 | 029 | 004 SL 1 | 295,00 |
| 09.025.005.00-0012399 | 029 | 005 PT | 227,25 |
| 09.025.006.01-0007667 | 029 | 005 PT | 227,25 |
| 09.025.006.02-0092255 | 029 | 005 PT | 227,25 |
| 09.025.007.00-0012400 | 029 | 006 | 345,00 |
| 09.025.008.00-0060646 | 029 | 007 | 345,00 |
| 09.025.009.00-0012401 | 029 | 8 SL A | 150,00 |
| 09.025.009.01.0108592 | 029 | 9 SL A | 150,00 |
| 09.025.009.02-0108744 | 029 | 8 SL A | 150,00 |
| 09.025.009.03-0108750 | 029 | 9 SL B | 150,00 |
| 09.025.010.00-0012402 | 029 | 011 PT | 190,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09.025.010.01-0008581 | 029 | 010 PT 1 | 150,00 |
| 09.025.010.02-0097106 | 029 | 11 PARTE | 166,00 |
| 09.025.011.00-0096817 | 029 | 010 PT 2 | 150,00 |
| 09.026.001.00-0098277 | 028 | 001 PT | 219,00 |
| 09.026.001.01-0020223 | 028 | 001 PT | 219,00 |
| 09.026.002.00-0008565 | 028 | 002 PT | 190,00 |
| 09.026.003.00-0025268 | 028 | 002 PT | 190,00 |
| 09.026.004.00-0012389 | 028 | 003 SL A | 157,50 |
| 09.026.004.01-0107100 | 028 | 03 SL B | 142,50 |
| 09.026.005.00-0012390 | 028 | 004 | 161,69 |
| 09.026.006.00-0012391 | 028 | 005 | 302,00 |
| 09.026.007.00-0000380 | 028 | 007 | 307,50 |
| 09.026.008.00-0090541 | 028 | 006 | 297,50 |
| 09.026.009.00-0004961 | 028 | 008 A 10 | 987,00 |
| 09.026.010.00-0005404 | 028 | 011 | 332,00 |
| 09.026.010.01-0107313 | 028 | 013 | 335,00 |
| 09.026.011.00-0090037 | 028 | 012 | 405,00 |
| 09.026.012.00-0017117 | 028 | 014 | 315,00 |
| 09.026.013.00-0017127 | 028 | 015 | 300,00 |
| 09.026.014.00-0012392 | 028 | 016 | 302,50 |
| 09.026.015.00-0012393 | 028 | 017 | 312,00 |
| 09.026.016.00-0012394 | 028 | 018 | 292,00 |
| 09.027.001.00-0007449 | 027 | 01 | 180,00 |
| 09.027.002.00-0002086 | 027 | 002 | 360,00 |
| 09.027.010.00-0012369 | 027 | 010 pt a | 180,00 |
| 09.027.010.01-0104432 | 027 | 010 pt b | 180,00 |
| 09.027.011.00-0060959 | 027 | 011e012a | 324,00 |
| 09.027.014.00-0098004 | 027 | 014 | 427,00 |
| 09.027.027.01-0103332 | 027 | 27 SL 2 | 180,00 |
| 09.027.029.00-0104530 | 027 | 001 PT | 180,00 |
| 09.032.001.00-0012237 | 076 | 001 | 420,00 |
| 09.032.002.00-0012298 | 076 | 002 | 300,00 |
| 09.032.003.00-0012299 | 076 | 003 PT | 150,00 |
| 09.032.003.01-0105419 | 076 | 003 PT | 150,00 |
| 09.032.004.00-0010735 | 076 | 004 | 300,00 |
| 09.032.005.00-0001335 | 076 | 005 | 300,00 |
| 09.032.006.00-0012870 | 076 | 006 | 300,00 |
| 09.032.007.00-0001333 | 076 | 007 | 300,00 |
| 09.032.008.00-0012872 | 076 | 008 | 360,00 |
| 09.032.009.00-0010637 | 076 | 9 | 435,00 |
| 09.032.010.00-0010603 | 076 | 10/11 SL 1 | 150,00 |
| 09.032.010.01-0109675 | 076 | 10/11 SL 2 | 150,30 |
| 09.032.011.00-0102417 | 076 | 012 | 360,00 |
| 09.032.012.00-0012302 | 076 | 013 | 300,00 |
| 09.032.013.00-0012300 | 076 | 014 | 150,00 |
| 09.032.014.00-0012301 | 076 | 015 | 150,00 |
| 09.032.015.00-0012238 | 076 | 016 PT | 165,00 |
| 09.032.015.01-0105819 | 076 | 016 PT | 165,00 |
| 09.032.016.00-0012169 | 076 | 017 | 367,00 |
| 09.033.001.00-0012236 | 075 | 001 | 127,60 |
| 09.033.002.00-0016051 | 075 | 002 | 180,00 |
| 09.033.003.00-0012170 | 075 | 003 | 300,00 |
| 09.033.004.00-0016050 | 075 | 004 | 300,00 |
| 09.033.005.00-0023740 | 075 | 005 | 300,00 |
| 09.033.006.00-0060693 | 075 | 006 | 300,00 |
| 09.033.007.00-0012171 | 075 | 007 | 340,00 |
| 09.033.008.00-0012172 | 075 | 008 | 340,00 |
| 09.033.009.01-0104304 | 075 | 010 PT | 354,20 |
| 09.033.009.02-0105972 | 075 | 010 PT | 151,60 |
| 09.033.009.03-0105973 | 075 | 10 SL 03 | 151,70 |
| 09.033.009.04-0107301 | 075 | 9 SL B | 202,50 |
| 09.033.010.01-0012173 | 075 | 011 | 346,50 |
| 09.033.010.02-0012174 | 075 | 12 SL A | 169,95 |
| 09.033.010.03-0113222 | 075 | 12 SL B | 170,05 |
| 09.033.011.00-0011900 | 075 | 013 | 300,00 |
| 09.033.012.00-0011899 | 075 | 014 | 300,00 |
| 09.033.013.00-0012297 | 075 | 015 | 300,00 |
| 09.033.014.00-0012296 | 075 | 016 | 300,00 |
| 09.033.015.00-0012175 | 075 | 017 | 300,00 |
| 09.033.016.00-0012176 | 075 | 018 | 130,80 |
| 09.033.017.00-0009143 | 075 | 19/20 | 137,70 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09.034.001.00-0012246 | 067 | 001 E 02 | 845,00 |
| 09.034.002.00-0023047 | 067 | 003/4A | 150,00 |
| 09.034.003.00-0060686 | 067 | 003/4B | 150,00 |
| 09.034.003.01-0106902 | 067 | 003/4C | 150,00 |
| 09.034.003.02-0106926 | 067 | 003/4D | 150,00 |
| 09.034.003.03-0106927 | 067 | 003/4E | 150,00 |
| 09.034.004.00-0023049 | 067 | 005 | 241,40 |
| 09.034.005.00-0012247 | 067 | 006 | 375,00 |
| 09.034.006.00-0012224 | 067 | 007 | 345,00 |
| 09.034.007.00-0012225 | 067 | 008 | 345,00 |
| 09.034.008.00-0012226 | 067 | 009 | 300,00 |
| 09.034.009.00-0012227 | 067 | 011 PT | 217,00 |
| 09.034.009.01-0012904 | 067 | 010 | 300,00 |
| 09.034.009.02-0096233 | 067 | 011 PT | 217,00 |
| 09.034.010.00-0025158 | 067 | 012 | 432,00 |
| 09.034.011.00-0023057 | 067 | 013 | 315,00 |
| 09.034.012.00-0012228 | 067 | 014 | 315,00 |
| 09.034.013.00-0012229 | 067 | 015 | 315,00 |
| 09.034.014.00-0012230 | 067 | 016 PT | 171,25 |
| 09.034.014.01-0104037 | 067 | 016 PT | 173,75 |
| 09.034.015.00-0012231 | 067 | 17-A | 172,50 |
| 09.034.015.01-0109039 | 067 | 17 SL B | 172,50 |
| 09.034.016.00-0012252 | 067 | 18 SL A | 172,50 |
| 09.034.016.01-0103122 | 067 | 019 | 345,00 |
| 09.034.016.02-0109322 | 067 | 18 SL B | 172,50 |
| 09.034.017.00-0012233 | 067 | 020 | 345,00 |
| 09.034.018.00-0012234 | 067 | 021 | 382,00 |
| 09.034.019.00-0012235 | 067 | 022 PT02 | 125,00 |
| 09.034.019.01-0100200 | 067 | 22 SL 3 | 172,00 |
| 09.034.019.02-0050343 | 067 | 022 PT01 | 125,00 |
| 09.035.001.00-0101428 | 074 | 001 | 231,90 |
| 09.035.002.00-0012839 | 074 | 002 | 300,00 |
| 09.035.003.00-0004732 | 074 | 003 | 300,00 |
| 09.035.003.01-0006943 | 074 | 004 | 300,00 |
| 09.035.004.00-0012840 | 074 | 005 E 06 | 600,00 |
| 09.035.005.00-0012841 | 074 | 007 PT | 150,00 |
| 09.035.005.01-0080502 | 074 | 007 SL 02 | 150,00 |
| 09.035.005.02-0058797 | 074 | 008 | 300,00 |
| 09.035.005.05-0093796 | 074 | 9 SL 1 | 178,77 |
| 09.036.001.00-0056502 | 073 | 1 SL 1 | 142,50 |
| 09.036.002.00-0012828 | 073 | 2 SL 1 | 150,00 |
| 09.036.002.01-0106852 | 073 | 2 SL 2 | 150,00 |
| 09.036.002.02-0106853 | 073 | 3 SL 1 | 150,00 |
| 09.036.002.03-0106854 | 073 | 3 SL 2 | 150,00 |
| 09.036.003.00-0012827 | 073 | 004 PT | 150,00 |
| 09.036.003.01-0091961 | 073 | 004 PT | 150,00 |
| 09.036.004.00-0012830 | 073 | 005 PT | 150,00 |
| 09.036.004.01-0104277 | 073 | 005 PT | 150,00 |
| 09.036.005.00-0090137 | 073 | 006 | 300,00 |
| 09.036.006.00-0012831 | 073 | 007 | 300,00 |
| 09.036.007.00-0013759 | 073 | 008 | 300,00 |
| 09.036.008.00-0016458 | 073 | 009 | 300,00 |
| 09.036.009.00-0002895 | 073 | 010 | 425,00 |
| 09.037.001.00-0009289 | 068 | 001 | 303,00 |
| 09.037.001.01-0101838 | 068 | 002 | 142,50 |
| 09.037.002.00-0012785 | 068 | 003 | 302,50 |
| 09.037.002.01-0103816 | 068 | 4/5 | 125,42 |
| 09.037.002.02-0103817 | 068 | 4/5 | 125,62 |
| 09.037.002.05-0104527 | 068 | 4/5 | 136,64 |
| 09.037.007.00-0012790 | 068 | 15/21SL1 | 300,00 |
| 09.037.008.00-0012791 | 068 | 022 PT | 180,00 |
| 09.037.008.01-0017855 | 068 | 022 PT | 180,00 |
| 09.037.009.00-0107343 | 068 | 15a21SL2 | 285,00 |
| 09.037.010.00-0107344 | 068 | 15/21 SL 3 | 285,00 |
| 09.037.011.00-0107345 | 068 | 15a21SL4 | 285,00 |
| 09.037.012.00-0107346 | 068 | 15a21SL5 | 285,00 |
| 09.037.013.00-0107347 | 068 | 15a21SL6 | 285,00 |
| 09.037.014.00-0107348 | 068 | 15a21SL7 | 232,00 |
| 09.037.015.00-0107349 | 068 | 15a21SL8 | 206,00 |
| 09.037.016.00-0107350 | 068 | 15a21SL9 | 206,00 |
| 09.037.017.00-0107351 | 068 | 15a21S10 | 205,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09.038.001.00-0092274 | 064 | 001 | 402,00 |
| 09.038.002.00-0092774 | 064 | 002 | 360,00 |
| 09.038.003.00-0093131 | 064 | 003 | 360,00 |
| 09.038.004.00-0012769 | 064 | 004 | 360,00 |
| 09.038.005.00-0005203 | 064 | 005 | 360,00 |
| 09.038.006.01-0008288 | 064 | 06 SL B | 213,95 |
| 09.038.013.00-0009217 | 064 | 013 | 393,00 |
| 09.039.010.00-0012670 | 054 | 013 SL 1 | 153,00 |
| 09.039.010.01-0109402 | 054 | 013 SL 2 | 125,00 |
| 09.039.010.02-0109403 | 054 | 013 SL 3 | 125,00 |
| 09.039.011.00-0012671 | 054 | 014 | 340,00 |
| 09.039.012.00-0008422 | 054 | 15 SL A | 204,00 |
| 09.039.012.01-0107278 | 054 | 015 SL B | 204,00 |
| 09.039.013.00-0026375 | 054 | 17 E 18 PA | 612,00 |
| 09.039.014.00-0008421 | 054 | 016 | 408,00 |
| 09.039.017.00-0012674 | 054 | 18 PARTE E | 612,00 |
| 09.039.018.00-0012675 | 054 | 020 | 408,00 |
| 09.039.019.00-0009093 | 054 | 021 | 408,00 |
| 09.039.020.00-0100761 | 054 | 022 | 408,00 |
| 09.040.001.00-0101028 | 043 | 001 | 481,00 |
| 09.040.002.00-0012548 | 043 | 006 | 360,00 |
| 09.040.003.00-0012549 | 043 | 003 PARTE | 180,00 |
| 09.040.003.01-0096831 | 043 | 003 PARTE | 180,00 |
| 09.040.004.00-0012550 | 043 | 004 | 300,00 |
| 09.040.005.00-0057654 | 043 | 005 | 300,00 |
| 09.040.006.00-0015957 | 043 | 007 | 360,00 |
| 09.040.007.00-0012552 | 043 | 008 E 009 | 180,00 |
| 09.040.008.00-0104086 | 043 | 012 | 443,00 |
| 09.040.009.00-0012553 | 043 | 010 | 180,00 |
| 09.040.009.01-0104931 | 043 | 011 | 180,00 |
| 09.040.018.00-0093110 | 043 | 002 | 360,00 |
| 09.041.001.00-0098065 | PRACA | PRACA | 2.860,00 |
| 09.042.001.00-0012307 | 040 | 001 PARTE | 214,00 |
| 09.042.002.00-0012423 | 040 | 003 | 300,00 |
| 09.042.003.00-0013380 | 040 | 002 | 315,00 |
| 09.042.004.00-0012524 | 040 | 004 PARTE | 150,00 |
| 09.042.004.01-0080565 | 040 | 004 PARTE | 150,00 |
| 09.042.005.00-0025801 | 040 | 001 PARTE | 214,00 |
| 09.042.006.00-0018258 | 040 | 005 SL A | 180,00 |
| 09.042.006.01-0115213 | 040 | 005 SL B | 180,00 |
| 09.042.007.00-0012525 | 040 | 006 | 360,00 |
| 09.042.008.00-0012526 | 040 | 007 | 360,00 |
| 09.042.009.00-0012527 | 040 | 008 | 360,00 |
| 09.042.010.00-0012528 | 040 | 009 | 360,00 |
| 09.042.011.00-0012529 | 040 | 010 | 360,00 |
| 09.042.012.00-0012530 | 040 | 11 SL 1 | 166,98 |
| 09.045.001.00-0012403 | 030 | 01 SL A | 230,00 |
| 09.045.001.01-0003907 | 030 | 01 SL B | 230,00 |
| 09.045.002.00-0012404 | 030 | 03 SL 1 | 205,50 |
| 09.045.002.01-0003569 | 030 | 02 | 366,00 |
| 09.045.002.02-0096280 | 030 | 03 SL 2 | 196,50 |
| 09.045.003.00-0025114 | 030 | 04A6SL1 | 145,30 |
| 09.045.003.01-0106024 | 030 | 04/06 SL 2 | 153,84 |
| 09.045.003.02-0106025 | 030 | 04A6SL3 | 162,41 |
| 09.045.003.03-0106026 | 030 | 04A6SL4 | 158,59 |
| 09.045.003.04-0106027 | 030 | 04A6SL5 | 165,99 |
| 09.045.003.05-0106028 | 030 | 04A6SL6 | 159,87 |
| 09.045.004.00-0058772 | 030 | 07 PARTE | 145,00 |
| 09.045.005.00-0012408 | 030 | 07 PARTE | 145,00 |
| 09.045.006.00-0010176 | 030 | 08 | 305,00 |
| 09.045.007.00-0012907 | 030 | 09 | 315,00 |
| 09.045.008.00-0012411 | 030 | 10 | 325,00 |
| 09.045.009.00-0012412 | 030 | 11 | 417,00 |
| 09.045.014.00-0001450 | 030 | 16 | 300,00 |
| 09.046.001.00-0019448 | PRACA | PRACA | 9.225,00 |
| 09.058.001.00-0023403 | 053 | 001 | 314,00 |
| 09.058.002.00-0012648 | 053 | 002 PARTE | 150,00 |
| 09.058.002.01-0105859 | 053 | 002 PARTE | 150,00 |
| 09.058.003.00-0012649 | 053 | 003 PARTE | 165,00 |
| 09.058.004.00-0090144 | 053 | 003 PARTE | 165,00 |
| 09.058.005.00-0012650 | 053 | 004 | 360,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09.058.006.00-0012651 | 053 | 005 | 360,00 |
| 09.058.007.00-0012652 | 053 | 006 PARTE | 180,00 |
| 09.058.007.01-0093101 | 053 | 006 PARTE | 180,00 |
| 09.058.008.00-0012653 | 053 | 007 | 360,00 |
| 09.058.009.00-0003480 | 053 | 008 E 009 | 720,00 |
| 09.058.010.00-0012654 | 053 | 010 | 180,00 |
| 09.058.011.00-0012655 | 053 | 011 PARTE | 397,50 |
| 09.058.011.01-0094208 | 053 | 011 PARTE | 397,50 |
| 09.058.012.00-0003733 | 053 | 012 PARTE | 98,00 |
| 09.058.013.00-0055174 | 053 | 012 PARTE | 98,00 |
| 09.058.014.00-0055175 | 053 | 012 PARTE | 100,68 |
| 09.058.015.00-0055176 | 053 | 012 PARTE | 120,32 |
| 09.059.011.00-0012561 | 044 | 11 PARTE | 262,50 |
| 09.059.012.01-0055655 | 044 | 012 PARTE | 141,05 |
| 09.059.012.02-0090111 | 044 | 012 PARTE | 104,00 |
| 09.059.013.00-0012562 | 044 | 012 PARTE | 223,00 |
| 09.059.014.00-0008530 | 044 | 013 | 408,00 |
| 09.059.015.00-0012563 | 044 | 014 | 408,00 |
| 09.059.016.00-0012564 | 044 | 015 | 408,00 |
| 09.059.017.00-0008019 | 044 | 016 | 408,00 |
| 09.059.018.00-0070213 | 044 | 017 PARTE | 204,00 |
| 09.059.019.00-0008531 | 044 | 017 PARTE | 204,00 |
| 09.059.020.00-0005638 | 044 | 018 | 408,00 |
| 09.059.021.00-0008023 | 044 | 019 | 408,00 |
| 09.059.022.00-0012565 | 044 | 020/022 | 1.246,00 |
| 09.061.009.00-0102123 | 032 | 011 PARTE | 195,00 |
| 09.061.010.01-0107508 | 032 | 010 SL B | 129,60 |
| 09.061.010.02-0107509 | 032 | 010 SL C | 129,60 |
| 09.061.011.00-0015794 | 032 | 011 PARTE | 195,00 |
| 09.061.012.00-0012439 | 032 | 012 | 408,00 |
| 09.061.013.00-0012442 | 032 | 013 | 408,00 |
| 09.061.014.00-0007261 | 032 | 014 PARTE | 408,00 |
| 09.061.014.01-0090023 | 032 | 014 PARTE | 408,00 |
| 09.061.015.00-0012443 | 032 | 015 SL 1 | 204,00 |
| 09.061.015.01-0015627 | 032 | 015 SL 2 | 204,00 |
| 09.061.016.00-0012444 | 032 | 016 | 408,00 |
| 09.061.017.00-0006302 | 032 | 017 | 408,00 |
| 09.061.018.00-0012445 | 032 | 018 | 408,00 |
| 09.061.019.00-0016276 | 032 | 019 | 408,00 |
| 09.061.020.00-0012447 | 032 | 020 | 358,00 |
| 09.062.001.02-0095826 | 021 | 020 | 408,00 |
| 09.062.011.00-0001904 | 021 | 015 | 366,00 |
| 09.062.012.00-0012310 | 021 | 016 | 204,00 |
| 09.062.013.00-0008046 | 021 | 17 SL 1 | 204,00 |
| 09.062.013.01-0103628 | 021 | 17 SL 2 | 204,00 |
| 09.062.014.00-0007158 | 021 | 018 | 340,00 |
| 09.062.015.00-0007719 | 021 | 019 PTA | 170,00 |
| 09.062.015.01-0018986 | 021 | 019 PTB | 170,00 |
| 09.062.016.00-0012312 | 021 | 021 | 408,00 |
| 09.062.017.00-0012313 | 021 | 022 | 187,00 |
| 09.062.018.00-0007717 | 021 | 023 | 374,00 |
| 09.062.019.00-0012314 | 021 | 024 PTA | 187,00 |
| 09.062.020.00-0106518 | 021 | 24 SL B | 187,00 |
| 09.074.010.00-0012720 | 059 | 010 | 444,00 |
| 09.074.011.00-0012721 | 059 | 011 | 468,00 |
| 09.074.012.00-0001185 | 059 | 012 | 300,00 |
| 09.074.013.00-0007027 | 059 | 13 SL 1 | 150,00 |
| 09.074.013.01-0006078 | 059 | 13 SL 1 | 150,00 |
| 09.074.014.00-0026036 | 059 | 014 | 300,00 |
| 09.074.015.00-0007728 | 059 | 015 | 300,00 |
| 09.074.016.02-0012723 | 059 | 16/21 PT | 298,37 |
| 09.074.016.03-0008490 | 059 | 016 A 21 | 193,13 |
| 09.074.016.04-0100267 | 059 | 016 A 21 | 191,25 |
| 09.074.016.05-0021309 | 059 | 016 A 21 | 191,25 |
| 09.074.016.06-0021310 | 059 | 016 A 21 | 191,25 |
| 09.074.016.07-0021311 | 059 | 016 A 21 | 191,10 |
| 09.074.016.08-0021357 | 059 | 016 A 21 | 191,10 |
| 09.074.016.09-0101619 | 059 | 016 A 21 | 191,10 |
| 09.074.016.10-0021369 | 059 | 016 A 21 | 240,00 |
| 09.075.001.00-0012603 | 049 | 1 E 23 | 740,00 |
| 09.075.002.00-0010022 | 049 | 2 | 348,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09.075.003.00-0012604 | 049 | 3/8 SL 1 | 348,00 |
| 09.075.003.01-0109543 | 049 | 3/8 SL 2 | 348,00 |
| 09.075.003.02-0109544 | 049 | 3/8 SL 3 | 175,50 |
| 09.075.003.03-0109545 | 049 | 3/8 SL 4 | 178,50 |
| 09.075.003.04-0109546 | 049 | 3/8 SL 5 | 180,75 |
| 09.075.003.05-0109547 | 049 | 3/8 SL 6 | 182,25 |
| 09.075.003.06-0109548 | 049 | 3/8 SL 7 | 183,75 |
| 09.075.003.07-0109549 | 049 | 3/8 SL 8 | 185,25 |
| 09.075.003.08-0109550 | 049 | 3/8 SL 9 | 186,00 |
| 09.075.003.09-0109551 | 049 | 3/8 SL 10 | 186,00 |
| 09.075.004.00-0101380 | 049 | 009 | 372,00 |
| 09.075.005.00-0006270 | 049 | 010 | 375,00 |
| 09.075.006.00-0012605 | 049 | 011 | 526,00 |
| 09.075.007.00-0012606 | 049 | 012 | 141,59 |
| 09.075.008.00-0012607 | 049 | 013 PARTE | 182,00 |
| 09.075.009.00-0060649 | 049 | 13-A | 182,00 |
| 09.077.011.00-0008673 | 058 | 11 pte | 186,00 |
| 09.077.013.00-0005870 | 058 | 014 | 345,00 |
| 09.077.013.01-0103079 | 058 | 013 PT | 183,75 |
| 09.077.013.02-0092378 | 058 | 012 PT | 198,52 |
| 09.077.013.03-0096568 | 058 | 013 PT | 183,75 |
| 09.077.013.04-0102084 | 058 | 012 PT | 204,48 |
| 09.077.014.00-0012713 | 058 | 015 | 367,50 |
| 09.077.015.00-0015212 | 058 | 016 | 345,00 |
| 09.077.016.00-0023736 | 058 | 017 | 330,00 |
| 09.077.017.00-0012714 | 058 | 018 | 330,00 |
| 09.077.018.00-0008138 | 058 | 19 SL A | 180,00 |
| 09.077.018.01-0107708 | 058 | 19 SL B | 180,00 |
| 09.077.019.00-0007729 | 058 | 020 E 21 | 630,00 |
| 09.077.020.00-0012715 | 058 | 022 | 345,00 |
| 09.078.001.01-0008150 | 050 | 001 | 407,00 |
| 09.078.001.02-0060658 | 050 | 001 | 407,00 |
| 09.078.002.00-0012615 | 050 | 002 | 318,00 |
| 09.078.003.00-0006196 | 050 | 003 | 357,00 |
| 09.078.004.00-0025841 | 050 | 004 A 7 | 1.855,00 |
| 09.078.005.00-0015892 | 050 | 008 | 318,50 |
| 09.078.006.00-0006410 | 050 | 009 | 325,00 |
| 09.078.007.00-0008051 | 050 | 010 | 396,00 |
| 09.078.008.00-0012616 | 050 | 011 | 456,00 |
| 09.078.009.00-0013096 | 050 | 012 A14 | 618,00 |
| 09.078.010.00-0012619 | 050 | 015 | 300,00 |
| 09.078.013.00-0023846 | 050 | 018 | 325,00 |
| 09.078.014.00-0012622 | 050 | 019 E20 | 897,50 |
| 09.079.001.00-0059630 | PRACA | PRACA | 4.125,00 |
| 09.081.001.00-0021148 | 057 | 1 pt | 359,00 |
| 09.081.001.01-0096839 | 057 | 1 pt | 359,00 |
| 09.081.001.02-0096840 | 057 | 1 pt | 359,00 |
| 09.081.010.00-0026400 | 057 | 008 | 344,00 |
| 09.081.011.00-0012699 | 057 | 009 | 300,00 |
| 09.081.012.00-0012700 | 057 | 10 SL 2 | 180,00 |
| 09.081.012.01-0109436 | 057 | 10 SL 1 | 180,00 |
| 09.081.013.00-0007727 | 057 | 011 E 12 | 180,00 |
| 09.081.014.00-0012702 | 057 | 013 | 330,00 |
| 09.081.015.00-0006263 | 057 | 014 | 330,00 |
| 09.081.016.00-0003406 | 057 | 015 PT | 175,00 |
| 09.081.017.00-0013354 | 057 | 015 PT | 188,00 |
| 09.082.002.00-0101436 | 056 | 1 SL B | 164,00 |
| 09.082.008.00-0012689 | 056 | 007 | 502,00 |
| 09.082.009.00-0008837 | 056 | 8 sl 1 | 145,05 |
| 09.082.009.01-0109254 | 056 | 8 sl 2 | 145,05 |
| 09.082.009.02-0109255 | 056 | 8 sl 3 | 144,90 |
| 09.082.010.00-0092327 | 056 | 009 PT | 180,00 |
| 09.082.011.00-0012690 | 056 | 009 PT | 180,00 |
| 09.082.012.00-0012691 | 056 | 010 PT | 180,00 |
| 09.082.012.01-0096444 | 056 | 010 PT | 180,00 |
| 09.082.013.00-0012692 | 056 | 011 | 360,00 |
| 09.082.014.00-0014481 | 056 | 012 | 360,00 |
| 09.082.015.00-0005795 | 056 | 013 | 342,00 |
| 09.083.001.00-0012623 | 051 | 001 | 357,00 |
| 09.083.002.00-0006370 | 051 | 002 | 330,00 |
| 09.083.003.00-0012624 | 051 | 003 | 360,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09.083.004.00-0012625 | 051 | 004SL1 | 360,00 |
| 09.083.004.01-0106793 | 051 | 004SL2 | 360,00 |
| 09.083.004.02-0106794 | 051 | 004SL3 | 360,00 |
| 09.083.004.03-0106795 | 051 | 004SL4 | 360,00 |
| 09.083.005.00-0012627 | 051 | 005SL1 | 180,00 |
| 09.083.005.01-0106531 | 051 | 006SL1 | 180,00 |
| 09.083.005.02-0106532 | 051 | 06 SL 2 | 180,00 |
| 09.083.005.03-0107141 | 051 | 005SL2 | 180,00 |
| 09.083.006.00-0012628 | 051 | 007 PT | 183,75 |
| 09.083.006.01-0095766 | 051 | 007 PT | 183,75 |
| 09.083.007.00-0012629 | 051 | 008 | 372,00 |
| 09.083.008.00-0012630 | 051 | 009 PT | 200,00 |
| 09.083.008.01-0096794 | 051 | 009 PT | 226,00 |
| 09.083.009.00-0090040 | 051 | 010 | 382,50 |
| 09.083.010.00-0012631 | 051 | 011 | 360,00 |
| 09.083.011.00-0012632 | 051 | 012 | 360,00 |
| 09.083.012.00-0012633 | 051 | 013 | 360,00 |
| 09.083.013.00-0052980 | 051 | 014 PT | 180,00 |
| 09.083.013.01-0104038 | 051 | 014 PT | 210,00 |
| 09.083.014.00-0080644 | 051 | 015 PT | 258,76 |
| 09.083.015.00-0005975 | 051 | 015 PT | 261,24 |
| 09.084.001.00-0012634 | 052 | 001 | 312,00 |
| 09.084.002.00-0012635 | 052 | 002 | 330,00 |
| 09.084.003.00-0006692 | 052 | 003 | 330,00 |
| 09.084.004.00-0012636 | 052 | 004 | 337,50 |
| 09.084.005.00-0012637 | 052 | 005 | 360,00 |
| 09.084.006.00-0012638 | 052 | 006 | 360,00 |
| 09.084.007.00-0012639 | 052 | 007 | 360,00 |
| 09.084.008.00-0007486 | 052 | 008 | 360,00 |
| 09.084.010.00-0012640 | 052 | 010 | 164,69 |
| 09.084.011.00-0090118 | 052 | 011 | 360,00 |
| 09.084.012.00-0012641 | 052 | 012 | 360,00 |
| 09.084.014.00-0012643 | 052 | 013 E14 | 360,00 |
| 09.084.015.00-0007140 | 052 | 015 | 180,00 |
| 09.084.016.00-0012644 | 052 | 016 | 360,00 |
| 09.084.017.00-0012645 | 052 | 017 | 352,00 |
| 09.084.018.00-0012646 | 052 | 018 | 330,00 |
| 09.084.019.00-0009347 | 052 | 019 | 314,00 |
| 09.085.001.00-0012587 | 047 | 1/3 E 23 | 2.127,00 |
| 09.085.002.00-0012588 | 047 | 005 | 396,50 |
| 09.085.003.00-0008022 | 047 | 006 | 507,00 |
| 09.085.004.00-0006183 | 047 | 007 | 516,00 |
| 09.085.005.00-0008024 | 047 | 008 | 456,00 |
| 09.085.006.00-0012589 | 047 | 09/11 | 1.102,00 |
| 09.085.007.01-0005929 | 047 | 12/13 E 16 | 1.447,50 |
| 09.085.008.00-0012590 | 047 | 014 | 140,44 |
| 09.085.009.01-0080275 | 047 | 17/18 REMA | 500,00 |
| 09.085.009.02-0108828 | 047 | 17/18 SL A | 125,00 |
| 09.085.009.03-0108829 | 047 | 17/18 SL B | 125,00 |
| 09.085.010.00-0101211 | 047 | 019 PT | 150,00 |
| 09.085.010.01-0102369 | 047 | 019 PT | 225,00 |
| 09.085.011.00-0012593 | 047 | 020 PT | 187,50 |
| 09.085.011.01-0104654 | 047 | 020 PT | 187,50 |
| 09.085.012.00-0005872 | 047 | 021 | 375,00 |
| 09.085.013.00-0012594 | 047 | 022 | 375,00 |
| 09.086.001.00-0006441 | 048 | 001 | 557,00 |
| 09.086.002.00-0012595 | 048 | 002 PT | 185,25 |
| 09.086.002.01-0092207 | 048 | 002 PT | 185,25 |
| 09.086.003.00-0008087 | 048 | 003 | 380,00 |
| 09.086.004.00-0025377 | 048 | 004 | 179,25 |
| 09.086.005.00-0021343 | 048 | 005 PT | 180,00 |
| 09.086.005.01-0094252 | 048 | 005 PT | 180,00 |
| 09.086.006.00-0012596 | 048 | 006 | 390,00 |
| 09.086.007.00-0012597 | 048 | 007 PT | 195,00 |
| 09.086.007.01-0103995 | 048 | 007 PT | 195,00 |
| 09.086.008.00-0005866 | 048 | 008 | 390,00 |
| 09.086.009.00-0015877 | 048 | 009 | 390,00 |
| 09.086.010.00-0006412 | 048 | 010 | 390,00 |
| 09.086.011.00-0006282 | 048 | 011 | 461,50 |
| 09.086.012.00-0012599 | 048 | 012 PT | 219,00 |
| 09.086.012.01-0023383 | 048 | 012 PT | 219,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09.086.013.00-0012600 | 048 | 013 | 552,00 |
| 09.086.014.00-0012601 | 048 | 14 SL A | 188,50 |
| 09.086.014.01-0097073 | 048 | 014 PT | 188,50 |
| 09.086.015.00-0008053 | 048 | 015 | 330,00 |
| 09.086.016.00-0008052 | 048 | 16 SL A | 188,50 |
| 09.086.016.01-0110166 | 048 | 16 SL B | 188,50 |
| 09.086.017.00-0012602 | 048 | 017 PT | 168,00 |
| 09.086.017.01-0106091 | 048 | 017 PARTE | 168,00 |
| 09.086.018.00-0007029 | 048 | 018 | 324,00 |
| 09.086.019.00-0006440 | 048 | 019 | 143,20 |
| 09.087.001.00-0026089 | 036 | 01 SL 2 | 139,00 |
| 09.087.001.01-0106998 | 036 | 1 pt | 165,00 |
| 09.087.001.02-0106999 | 036 | 01 SL 3 | 132,00 |
| 09.087.001.03-0107000 | 036 | 01 SL 4 | 132,00 |
| 09.087.002.00-0012490 | 036 | 013 | 152,68 |
| 09.087.002.01-0105458 | 036 | 002 | 377,00 |
| 09.087.002.02-0105460 | 036 | 003 | 348,00 |
| 09.087.003.00-0012486 | 036 | 004 | 348,00 |
| 09.087.004.00-0012487 | 036 | 005 | 348,00 |
| 09.087.005.00-0025376 | 036 | 006 | 344,00 |
| 09.087.006.00-0022618 | 036 | 007 | 330,00 |
| 09.087.007.00-0008034 | 036 | 008 | 360,00 |
| 09.087.008.00-0012488 | 036 | 009 | 330,00 |
| 09.087.009.00-0100757 | 036 | 010 | 344,00 |
| 09.087.010.00-0017268 | 036 | 011 | 348,00 |
| 09.087.011.00-0102356 | 036 | 12 PARTE | 171,00 |
| 09.087.011.01-0059192 | 036 | 012 PT | 171,00 |
| 09.088.001.03-0113230 | 046 | 01/02 SL D | 151,00 |
| 09.088.001.04-0113231 | 46 | 01/02 SL E | 130,25 |
| 09.088.001.05-0113232 | 46 | 01/02 SL F | 166,75 |
| 09.088.005.01-0012583 | 046 | 11 SL 1 | 184,86 |
| 09.088.006.00-0012584 | 046 | 012 PTB | 278,30 |
| 09.088.006.01-0104565 | 046 | 12 SL A | 176,70 |
| 09.088.008.00-0012585 | 046 | 018 | 360,00 |
| 09.088.009.00-0013434 | 046 | 019 | 360,00 |
| 09.088.010.00-0006231 | 046 | 020 | 180,00 |
| 09.088.011.00-0021342 | 046 | 021 | 180,00 |
| 09.088.012.00-0012586 | 046 | 022 PTA | 107,16 |
| 09.088.012.01-0097179 | 046 | 022 PTB | 317,84 |
| 09.089.001.00-0012568 | 045 | 001 | 365,00 |
| 09.089.002.00-0012569 | 045 | 002 | 360,00 |
| 09.089.002.01-0013963 | 045 | 002 | 360,00 |
| 09.089.003.00-0023015 | 045 | 003 | 360,00 |
| 09.089.004.00-0012571 | 045 | 004 PARTE | 180,00 |
| 09.089.004.01-0093898 | 045 | 004 PARTE | 180,00 |
| 09.089.005.00-0012572 | 045 | 005 | 360,00 |
| 09.089.006.00-0012573 | 045 | 06 SL A | 360,00 |
| 09.089.007.00-0006007 | 045 | 007 | 360,00 |
| 09.089.008.00-0012574 | 045 | 008 PARTE | 210,00 |
| 09.089.008.01-0096579 | 045 | 008 PARTE | 150,00 |
| 09.089.009.00-0012575 | 045 | 009 | 360,00 |
| 09.089.010.00-0012576 | 045 | 010 | 360,00 |
| 09.089.011.00-0012577 | 045 | 11 PARTE | 256,44 |
| 09.089.011.01-0101233 | 045 | 11 PARTE | 125,05 |
| 09.089.013.01-0103097 | 045 | 12/13 SL 2 | 126,00 |
| 09.090.001.00-0012471 | 035 | 001 PT | 190,40 |
| 09.090.002.00-0060651 | 035 | 001 PT | 153,60 |
| 09.090.003.00-0012472 | 035 | 002 | 330,00 |
| 09.090.004.00-0008437 | 035 | 03 | 360,00 |
| 09.090.005.00-0012473 | 035 | 004 | 330,00 |
| 09.090.006.00-0101120 | 035 | 005 | 344,00 |
| 09.090.007.00-0007405 | 035 | 006 | 348,00 |
| 09.090.008.00-0020957 | 035 | 007 | 348,00 |
| 09.090.009.00-0019906 | 035 | 008 | 348,00 |
| 09.090.010.00-0006269 | 035 | 009 | 348,00 |
| 09.090.011.00-0055173 | 035 | 010 | 348,00 |
| 09.090.012.00-0026065 | 035 | 11 SL 1 | 344,00 |
| 09.090.012.01-0093927 | 035 | 11 SL 2 | 344,00 |
| 09.090.012.02-0093928 | 035 | 11 SL 3 | 344,00 |
| 09.090.013.00-0012478 | 035 | 012 | 330,00 |
| 09.090.014.00-0103218 | 035 | 013 | 360,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09.090.015.00-0012479 | 035 | 014 | 330,00 |
| 09.090.016.00-0018355 | 035 | 015 | 344,00 |
| 09.090.017.00-0005116 | 035 | 16 SL B | 174,00 |
| 09.090.017.01-0108968 | 035 | 16 SL A | 174,00 |
| 09.090.018.00-0013430 | 035 | 017 PTA | 174,00 |
| 09.090.018.01-0104802 | 035 | 017 PTB | 174,00 |
| 09.090.019.00-0012481 | 035 | 018 | 348,00 |
| 09.090.020.00-0012482 | 035 | 019 | 348,00 |
| 09.090.021.00-0012483 | 035 | 020 | 348,00 |
| 09.091.001.02-0108527 | 037 | 1/4 sl 3 | 150,19 |
| 09.091.001.03-0108528 | 037 | 1/4 sl 4 | 125,84 |
| 09.091.001.04-0108529 | 037 | 1/4 sl 5 | 125,71 |
| 09.091.001.05-0108530 | 037 | 1/4 sl 6 | 125,86 |
| 09.091.001.06-0108531 | 037 | 1/4 sl 7 | 189,00 |
| 09.091.001.07-0108532 | 037 | 1/4 sl 8 | 183,00 |
| 09.091.001.08-0108533 | 037 | 1/4 sl 9 | 175,50 |
| 09.091.001.09-0108534 | 037 | 1/4 sl 10 | 166,50 |
| 09.091.002.00-0012492 | 037 | 005 PTA | 165,00 |
| 09.091.002.01-0105858 | 037 | 005 PTB | 160,00 |
| 09.091.003.00-0025156 | 037 | 006 | 368,00 |
| 09.091.004.00-0012494 | 037 | 007 | 448,50 |
| 09.091.005.00-0057652 | 037 | 08 | 435,00 |
| 09.091.006.00-0057380 | 037 | 09 PARTE | 214,50 |
| 09.091.007.00-0022770 | 037 | 09 PARTE | 215,50 |
| 09.091.008.00-0012497 | 037 | 010 | 354,00 |
| 09.091.009.00-0005131 | 037 | 011 | 376,00 |
| 09.091.010.00-0012498 | 037 | 012 PT1 | 213,00 |
| 09.091.010.01-0096131 | 037 | 012 PT2 | 213,00 |
| 09.091.011.01-0104315 | 037 | 013 PT2 | 126,00 |
| 09.091.019.00-0104013 | PRACA | PRACA | 525,00 |
| 09.091.020.00-0104012 | PRACA | PRACA | 625,00 |
| 09.091.021.00-0116259 | PRACA | PRACA | 720,00 |
| 09.092.001.00-0012507 | 038 | 001 | 127,15 |
| 09.092.002.00-0006005 | 038 | 002 PTA | 195,00 |
| 09.092.002.01-0106147 | 038 | 002 PTB | 195,00 |
| 09.092.003.00-0012508 | 038 | 003 PT | 195,00 |
| 09.092.004.00-0010168 | 038 | 003 PT | 195,00 |
| 09.092.005.00-0006698 | 038 | 004 PT | 360,00 |
| 09.092.005.01-0056071 | 038 | 004 PT | 360,00 |
| 09.092.006.00-0012509 | 038 | 005 | 360,00 |
| 09.092.007.00-0057653 | 038 | 006 | 360,00 |
| 09.092.008.00-0012510 | 038 | 007 | 360,00 |
| 09.092.009.00-0012511 | 038 | 008 | 360,00 |
| 09.092.010.00-0012512 | 038 | 009 | 360,00 |
| 09.092.011.00-0012513 | 038 | 010 | 139,88 |
| 09.092.012.00-0012514 | 038 | 011 | 380,00 |
| 09.092.018.00-0010148 | 038 | 17/20 SL 1 | 130,00 |
| 09.093.001.00-0103193 | 033 | 002 | 346,00 |
| 09.093.001.01-0096711 | 033 | 001 | 344,00 |
| 09.093.002.00-0007126 | 033 | 003 | 360,00 |
| 09.093.002.01-0102265 | 033 | 004 | 360,00 |
| 09.093.002.02-0102264 | 033 | 005 | 360,00 |
| 09.093.003.00-0012450 | 033 | 006 | 360,00 |
| 09.093.004.00-0004942 | 033 | 007 | 360,00 |
| 09.093.005.00-0012451 | 033 | 008 | 360,00 |
| 09.093.006.00-0012452 | 033 | 009 | 180,00 |
| 09.093.007.00-0026035 | 033 | 010 SL A | 200,00 |
| 09.093.007.01-0098501 | 033 | 010 SL B | 144,00 |
| 09.093.008.00-0012454 | 033 | 011 | 344,00 |
| 09.094.001.00-0101582 | 034 | 001 PARTE | 89,60 |
| 09.094.001.01-0008197 | 034 | 001 PARTE | 60,00 |
| 09.094.001.02-0008198 | 034 | 001 PARTE | 60,00 |
| 09.094.001.03-0101459 | 034 | 001 PARTE | 60,00 |
| 09.094.001.05-0012458 | 034 | 001 PARTE | 60,00 |
| 09.094.002.00-0012459 | 034 | 002 | 330,00 |
| 09.094.003.00-0006408 | 034 | 003 | 180,00 |
| 09.094.004.00-0012460 | 034 | 004 | 330,00 |
| 09.094.005.00-0012461 | 034 | 005 | 172,40 |
| 09.094.006.00-0012462 | 034 | 006 | 348,00 |
| 09.094.007.00-0012463 | 034 | 007 | 348,00 |
| 09.094.008.00-0012464 | 034 | 008 SL A | 174,00 |

# Poder Executivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09.094.008.01-0096587 | 034 | 008 SL B | 174,00 |
| 09.094.009.00-0012465 | 034 | 009 | 348,00 |
| 09.094.010.00-0012466 | 034 | 010 | 348,00 |
| 09.094.011.00-0006372 | 034 | 11 SL 1 | 125,00 |
| 09.094.014.00-0012468 | 034 | 014 | 348,00 |
| 09.094.015.00-0007889 | 034 | 016 | 348,00 |
| 09.094.016.00-0026355 | 034 | 017 | 348,00 |
| 09.094.017.00-0005444 | 034 | 018 | 348,00 |
| 09.094.018.00-0107001 | 034 | 15 SL A | 174,00 |
| 09.094.018.01-0108012 | 034 | 15 SL B | 174,00 |
| 09.099.013.00-0106098 | 015 | 11 SL 3 | 180,65 |
| 09.110.001.00-0092727 | 014 | 001 | 630,00 |
| 09.123.001.00-0104130 | PRACA | PRACA | 3.000,00 |
| 09.125.003.00-0101027 | AREA | SBL C | 18.241,73 |
| 09.127.001.00-0022991 | AREA | B | 5.095,40 |
| 09.128.001.00-0022990 | AREA | SBL 2 | 20.723,00 |
| 09.128.002.00-0106107 | AREA | SBL 1 | 3.477,00 |
| 09.129.001.00-0003142 | AREA | D | 8.650,20 |
| 09.130.001.00-0055802 | AREA | E | 3.729,00 |
| 09.131.001.00-0104053 | AREA | F | 105.168,00 |
| 09.133.001.00-0053956 | AREA | G | 10.756,40 |
| AREA DA PREFEITURA | 048 | VIELA | 250,00 |
| AREA DA PREFEITURA | AREA | AREA VER | 34.502,50 |
| AREA DA PREFEITURA | 030 | VIELA | 150,00 |
| AREA DA PREFEITURA | 021 | VIELA | 200,00 |
| AREA DA PREFEITURA | 047 | VIELA | 250,00 |
| AREA DA PREFEITURA | 047 | VIELA | 250,00 |
| AREA DA PREFEITURA | 047 | VIELA | 250,00 |
| AREA DA PREFEITURA | 048 | VIELA | 250,00 |
| AREA DA PREFEITURA | 047 | VIELA | 250,00 |
| | | | 519.705,72 |

**4. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO. (L.C. nº. 490/05 - artigo 158 – III)**

As obras do PLANO EXTRAODINÁRIO previstas para esta etapa, têm como finalidade principal a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS e a DRENAGEM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, com todos os serviços preliminares e complementares que entre outros e em função da sua relevância, são as transcritas a seguir:

**4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES**
4.1.1. Estudos, planejamentos, levantamentos sócio-econômicos, planialtimétricos e cadastrais e projetos executivos;
4.1.2. Detalhamento dos projetos;
4.1.3. Implantação da ZONA DE INFLUÊNCIA das obras desta ETAPA, o cadastramento ou recadastramento dos imóveis e a identificação dos contribuintes que por elas serão valorizados.

**4.2. DRENAGEM**
4.2.1. Escavação mecânica e ou manual de valas, reaterro compactado e remoção da terra excedente;
4.2.2. Galerias em tubos de concreto simples ou armados de diversos diâmetros;
4.2.3. Poços de visitas de várias profundidades e bocas de lobo simples, duplas ou triplas;
4.2.4. Outros serviços complementares.

**4.3. GUIAS E SARJETAS**
4.3.1. Serviços topográficos para locação dos projetos;
4.3.2. Preparo do terreno de fundação;
4.3.3. Guias e sarjetas moldadas “in loco” do tipo extrusadas, sistema Pavimak ou similar.

**4.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**
4.4.1. Preparo de caixa;
4.4.2. Preparo do sub-leito do pavimento;
4.4.3. Execução de base de bica corrida ou similar;
4.4.4. Imprimação impermeabilizante betuminosa;
4.4.5. Imprimação ligante betuminosa;
4.4.6. Capa de C.B.U.Q. (concreto asfáltico usinado a quente).

**5. ELEMENTOS TÉCNICOS**

Todos os serviços serão executados rigorosamente dentro das especificações técnicas e INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO, que fazem parte integrante do **contrato 49/97**, elaboradas com base nas exigências da ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

**6. ORÇAMENTO TOTAL OU PARCIAL DO CUSTO TOTAL DAS OBRAS. (L.C. nº. 490/05 - artigo 158 – IV)**

**6.1.** O valor parcial total de custo das obras desta etapa de serviços será composto pelo valor do ORÇAMENTO DE CUSTO DIRETO das obras correspondentes, acrescido pelos custos dos serviços indiretos, como os efetuados com os estudos, projetos, topografia, fiscalização, administração e controle da execução da obra e do lançamento e cobrança da CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA e que constará detalhadamente do **EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E COBRANÇA** que será publicado oportunamente, na forma do **artigo 151** e demais dispositivos do **Código Tributário Municipal** com redação dada pela **Lei Complementar nº. 490/05**.

**6.2.** No **CUSTO PARCIAL TOTAL** da obra, desta **ETAPA DE SERVIÇOS**, apurado pela somatória dos **ORÇAMENTOS DE CUSTO DIRETO**, elaborados, com os **PREÇOS UNITÁRIOS - Io Março de 1.995**, obtidos na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/95** reajustados pelo **Índice Fipe** coluna Pavimentação até **outubro/05**, aplicados nas quantidades dos serviços que compõem a obra, determinados pelos **PROJETOS EXECUTIVOS** cujas quantidades e seus respectivos valores estão a seguir indicados resumidamente:

# Poder Executivo

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADES | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | - Serviços topográficos p/ detalhamento de projeto | m | 19.608,60 | |
| 01.01.02 | - Detalhamento de projeto de drenagem | m | 6.851,60 | |
| 01.01.05 | - Detalhamento de projeto de pavimento | m | 19.608,60 | |
| 01.01.06 | - Sondagem de terreno a percussão | m | 15,00 | |
| 01.01.06 | - Cadastro de imóveis | un | 1.854,00 | |
| 01.10.01 | - Limpeza e remoção de camada vegetal | m² | 3.200,00 | |
| 03.03.02 | - Escavação e remoção de terra | m³ | 2.100,00 | |
| 03.03.03 | - Escavação mecânica de material brejoso | m³ | 1.440,00 | |
| 03.04.01 | - Aterro compactado sem controle de “GC” | m³ | 17.293,41 | |
| 03.05.05 | - Transporte de material brejoso | m³xkm | 5.397,30 | |
| 03.05.06 | - Fornecimento de solo | m³ | 17.652,51 | |
| 03.05.08 | - Preparo de caixa | m² | 168.873,80 | |
| 03.05.09 | - Preparo de terreno para fundação | m | 36.675,77 | |
| 03.05.12 | - Preparo de sub-leito | m² | 168.873,80 | |
| 06.01.03 | - Pedra rachão | m³ | 417,60 | |
| 06.04.01 | - Diam = 15 cm | m | 84,00 | |
| 06.05.01 | - Forma de madeira comum | m² | 112,00 | |
| 06.06.01 | - Armação em aço CA-50 | Kg | 123,20 | |
| 06.08.01 | - Fck = 15,0 Mpa | m³ | 4,90 | |
| 07.02.01 | - PV - (diam = 1,20) - profundidade até 4 m | un | 84,00 | |
| 07.05.01 | - Cx. De captação c/ boca de lobo simples | un | 90,00 | |
| 07.05.02 | - Cx. De captação c/ boca de lobo dupla | un | 90,00 | |
| 07.05.03 | - Cx. De captação c/ boca de lobo tripla | un | 14,00 | |
| 07.05.05 | - Cx. De passagem | un | 10,00 | |
| 12.01.07 | - Tubo de concreto diam. = 400mm C-1 | m | 2.172,00 | |
| 12.01.08 | - Tubo de concreto diam. = 600mm C-1 | m | 3.613,60 | |
| 12.01.10 | - Tubo de concreto diam. = 800mm CA-2 | m | 236,00 | |
| 12.01.11 | - Tubo de concreto diam. = 1000mm CA-2 | m | 430,00 | |
| 12.01.12 | - Tubo de concreto diam. = 1200mm CA-2 | m | 400,00 | |
| 14.01.03 | - Manta geotextil | m³ | 2.491,22 | |
| 17.01.01 | - Demolição de sarjetas e sarjetões | m | 800,00 | |
| 17.01.02 | - Retirada de Guias | m | 800,00 | |
| 17.02.03 | - Execução de guias e sarjetas tipo extrusadas 45x22x10cm | m | 36.675,77 | |
| 17.02.05 | - Execução de sarjetão de concreto | m | 1.220,00 | |
| 17.02.07 | - Execução de base de bica corrida | m³ | 20.264,85 | |
| 17.02.09 | - Execução de imprimadura impermeabilizante | m² | 168.873,80 | |
| 17.02.11 | - Execução de imprimadura ligante | m² | 168.873,80 | |
| 17.02.12 | - Execução de capa asfáltica CBUQ | m³ | 5.066,21 | |
| 19.01.01 | - Alven. De blocos estr, 20x20x40 cm ferrag. E grout | m² | 73,92 | |

**6.3. DO ORÇAMENTO DAS OBRAS**

| ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|
| **6.3.1.** | Guias e Sarjetas | 1.919.331,18 |
| **6.3.2.** | Drenagem de Águas Pluviais | 1.275.725,45 |
| **6.3.3.** | Pavimentação Asfáltica | 7.631.335,45 |

**VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DESTA ETAPA R$ 10.826.392,08**

**6.4. DA EQUIVALÊNCIA EM UVRM**

**6.4.1.** O **VALOR FINAL** da obra desta **ETAPA**, para efeito do **PLANO DE RATEIO**, foi transformado em UVRM (Unidade de Valor de Referência Municipal) pelo valor do mês do orçamento, **maio de 2006**, cujo valor unitário é de **R$ 1,7429** e são os seguintes:

| SERVIÇOS À EXECUTAR | VALOR TOTAL DA OBRA R$ | EQUIVALÊNCIA EM UVRM |
|---|---|---|
| -Guias e Sarjetas | 1.919.331,18 | 1.101.228,5134 |
| -Drenagem de Águas Pluviais | 1.275.725,45 | 731.955,6214 |
| -Pavimentação | 7.631.335,45 | 4.378.527,4264 |
| **-Valor Final da Etapa** | **10.826.392,08** | **6.211.711,5612** |

**Cotas Partes Lançadas de Obras Concluídas ..... 2.853.478,7902**
**Saldo de Cotas Partes para Rateio das Obras à Executar ..... 3.358.232,7710**

**7. DETERMINAÇÃO DA PARCELA DE CUSTO DAS OBRAS A SER RESSARCIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, COM O CORRESPONDENTE PLANO DE RATEIO ENTRE OS IMÓVEIS VALORIZADOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA OBRA PÚBLICA. (L.C. nº. 490/05 - artigo 158 – V)**

**7.1. PLANO DE RATEIO**

# Poder Executivo

**7.1.1.** O **RATEIO do CUSTO** das obras de pavimentação no valor de **3.358.232,7710 UVRMs** será efetuado entre todos os **PROPRIETÁRIOS** de imóveis do domínio privado ou público, situado nas áreas direta e indiretamente valorizadas pela obra pública. A parcela a ser lançada como **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**, tem como **fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas valorizadas, direta ou indiretamente**, por obras públicas, executadas de forma direta ou indireta pela Administração Municipal, tendo como limite total a despesa realizada, e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel valorizado.

**7.2.2.** A **apuração da valorização**, dependendo da natureza das obras, far-se-á levando em conta a situação do imóvel na zona de influência, sua testada, área, valor venal, finalidade da exploração econômica, fator de absorção (100%) e outros elementos técnicos, a serem considerados de forma isolada ou em conjunto, conforme descrito a seguir:

| INSCRIÇÃO | QUADRA(Q) | LOTE(L) | VALOR VENAL (vvit) | AREA(A) | FATOR ABSORÇÃO(fa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.001.001.00-0050452 | 085 | 001 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.001.002.00-0050453 | 085 | 002 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.001.003.00-0050454 | 085 | 003 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.001.004.00-0050455 | 085 | 004 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.001.005.00-0060708 | 085 | 005 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.001.006.00-0050456 | 085 | 006 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.001.007.00-0060709 | 085 | 007 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.001.008.00-0050457 | 085 | 008 | 5.612,17 | 140,00 | 0,03173894 |
| 09.001.009.00-0050458 | 085 | 009 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.001.010.00-0050459 | 085 | 010 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.002.001.01-0050437 | 084 | 001 E 02 | 59.026,40 | 1.290,00 | 0,33381655 |
| 09.002.001.02-0090649 | 084 | 003 | 9.355,50 | 165,00 | 0,05290888 |
| 09.002.001.03-0103600 | 084 | 018 | 9.355,50 | 165,00 | 0,05290888 |
| 09.002.002.00-0050439 | 084 | 004 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.002.003.00-0050440 | 084 | 005 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.002.004.00-0050441 | 084 | 006 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.002.005.00-0060706 | 084 | 007 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.002.006.00-0050442 | 084 | 008 | 6.840,29 | 130,00 | 0,03868442 |
| 09.002.007.00-0013760 | 084 | 009 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.002.008.00-0050443 | 084 | 010SLA | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.002.008.01-0108998 | 084 | 010SLB | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.002.009.00-0050444 | 084 | 011PTB | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.002.009.01-0107056 | 084 | 011PTA | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.002.010.00-0050445 | 084 | 012 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.002.011.00-0050446 | 084 | 013PTA | 5.652,25 | 141,00 | 0,03196561 |
| 09.002.012.00-0050449 | 084 | 014 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.002.013.00-0050450 | 084 | 015 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.002.014.00-0050451 | 084 | 16 SL A | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.002.014.01-0109541 | 084 | 16 SL B | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.002.015.00-0060707 | 084 | 017 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.003.001.00-0050423 | 83 | 01/07-14/2 | 197.549,89 | 4.275,00 | 1,11721912 |
| 09.003.007.00-0050429 | 083 | 08/10 SL A | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.003.007.00-0110793 | 083 | 08/10 SL C | 8.561,70 | 151,00 | 0,04841964 |
| 09.003.007.01-0110792 | 083 | 08/10 SL B | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.003.007.02-0110793 | 083 | 08/10 SL C | 8.561,70 | 151,00 | 0,04841964 |
| 09.003.007.03-0110794 | 083 | 08/10 SL D | 8.083,78 | 143,00 | 0,04571682 |
| 09.003.007.04-0110795 | 083 | 08/10 SL E | 8.164,80 | 144,00 | 0,04617502 |
| 09.003.007.05-0110796 | 083 | 08/10 SL F | 8.164,80 | 144,00 | 0,04617502 |
| 09.003.008.00-0050430 | 083 | 011 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.003.008.01-0106185 | 083 | 011 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.003.009.00-0050431 | 083 | 012 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.003.010.00-0050432 | 083 | 013 | 15.445,76 | 282,00 | 0,08735160 |
| 09.004.001.00-0050408 | 082 | 001 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.004.002.00-0050409 | 082 | 002 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.004.003.00-0050410 | 082 | 03 E 04 | 40.824,00 | 720,00 | 0,23087511 |
| 09.004.003.01-0093735 | 082 | 05 parte | 9.553,95 | 168,50 | 0,05403119 |
| 09.004.003.03-0093736 | 082 | 5PT E 6 | 28.661,85 | 505,50 | 0,16209357 |
| 09.004.005.00-0050413 | 082 | 007 E 08 | 32.999,40 | 582,00 | 0,18662405 |
| 09.004.007.00-0050415 | 082 | 009 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.004.008.00-0050416 | 082 | 10 E 11 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.004.009.00-0050417 | 082 | 12 SL 1 | 5.612,17 | 140,00 | 0,03173894 |
| 09.004.009.01-0109801 | 082 | 12 SL 02 | 5.692,34 | 142,00 | 0,03219233 |
| 09.004.010.00-0050418 | 082 | 013 | 19.958,40 | 352,00 | 0,11287228 |
| 09.004.011.00-0050419 | 082 | 014 | 19.958,40 | 352,00 | 0,11287228 |
| 09.004.012.00-0050420 | 082 | 015 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.004.013.00-0050421 | 082 | 016/017 | 39.519,90 | 697,00 | 0,22349994 |
| 09.004.014.00-0050422 | 082 | 018 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.005.001.00-0050393 | 081 | 001 | 22.113,00 | 390,00 | 0,12505735 |
| 09.005.001.01-0099932 | 081 | 2, 17/18 | 46.901,67 | 1.170,00 | 0,26524663 |
| 09.005.003.00-0050395 | 081 | 003 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.005.004.00-0050396 | 081 | 004 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.005.005.00-0050397 | 081 | 05 PARTE | 9.355,50 | 165,00 | 0,05290888 |
| 09.005.005.01-0096722 | 081 | 05 PARTE | 9.355,50 | 165,00 | 0,05290888 |
| 09.005.006.00-0050398 | 081 | 06 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.005.007.00-0050399 | 081 | 7/8SL 1 | 8.164,80 | 144,00 | 0,04617502 |
| 09.005.007.01-0106406 | 081 | 7/8SL 2 | 8.164,80 | 144,00 | 0,04617502 |
| 09.005.007.02-0106407 | 081 | 7/8SL 3 | 8.164,80 | 144,00 | 0,04617502 |
| 09.005.007.03-0106408 | 081 | 7/8SL 4 | 7.365,33 | 150,00 | 0,04165372 |
| 09.005.008.00-0050400 | 081 | 009 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.005.008.01-0007810 | 081 | 010 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.005.009.00-0050401 | 081 | 011 E 12 | 32.999,40 | 582,00 | 0,18662405 |
| 09.005.011.00-0050403 | 081 | 013 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.005.012.00-0051615 | 081 | 014 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.005.013.00-0050405 | 081 | 015 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.005.014.00-0050406 | 081 | 016 | 9.355,50 | 165,00 | 0,05290888 |
| 09.006.001.00-0050381 | 080 | 001 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.006.002.00-0050382 | 080 | 002 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.006.003.00-0050383 | 080 | 003 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.006.004.00-0050384 | 080 | 004 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.006.005.00-0050385 | 080 | 005 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.006.006.00-0007799 | 080 | 006 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.006.007.00-0050386 | 080 | 007 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.006.008.00-0050387 | 080 | 008 | 6.013,04 | 150,00 | 0,03400601 |
| 09.006.008.01-0091196 | 080 | 009 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.006.008.02-0091197 | 080 | 010 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.006.009.00-0050388 | 080 | 011 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.006.010.00-0050389 | 080 | 012 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.006.011.00-0070280 | 080 | 013 | 8.357,58 | 147,40 | 0,04726527 |
| 09.006.012.00-0050390 | 080 | 014 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.006.013.00-0060702 | 080 | 015 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.006.014.00-0060703 | 080 | 016 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.006.015.00-0050391 | 080 | 017 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.006.016.00-0060704 | 080 | 018 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.006.017.00-0060705 | 080 | 019 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.006.018.00-0050392 | 080 | 020 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.007.005.00-0050378 | 079 | 005 | 24.721,20 | 436,00 | 0,13980771 |
| 09.007.006.00-0050379 | 079 | 006 | 22.747,81 | 402,00 | 0,12864744 |
| 09.007.008.00-0060698 | 079 | 008 | 11.340,00 | 200,00 | 0,06413198 |
| 09.007.009.00-0060699 | 079 | 009 | 11.907,00 | 210,00 | 0,06733857 |
| 09.007.010.00-0060700 | 079 | 010 | 11.907,00 | 210,00 | 0,06733857 |
| 09.007.011.00-0060701 | 079 | 011 | 11.907,00 | 210,00 | 0,06733857 |
| 09.008.001.00-0021370 | GL A | 1 SL A | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.001.01-0095979 | GL A | 002 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.001.02-0102267 | GL A | 003 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.001.03-0102266 | GL A | 004 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.001.04-0095982 | GL A | 005 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.001.05-0095983 | GL A | 006 | 16.023,99 | 282,61 | 0,09062171 |
| 09.008.001.06-0102263 | GL A | 007 | 27.760,32 | 600,00 | 0,15699508 |
| 09.008.001.07-0102262 | GL A | 008 | 27.760,32 | 600,00 | 0,15699508 |
| 09.008.001.08-0102261 | GL A | 009 | 27.760,32 | 600,00 | 0,15699508 |
| 09.008.001.09-0102260 | GL A | 010 | 27.760,32 | 600,00 | 0,15699508 |
| 09.008.001.10-0102259 | GL A | 011 | 27.760,32 | 600,00 | 0,15699508 |
| 09.008.001.11-0102258 | GL A | 012 | 13.880,16 | 300,00 | 0,07849754 |
| 09.008.001.12-0095990 | GL A | 013 | 27.760,32 | 600,00 | 0,15699508 |
| 09.008.001.13-0095991 | GL A | 014 | 27.760,32 | 600,00 | 0,15699508 |
| 09.008.001.14-0102256 | GL A | 015 | 27.760,32 | 600,00 | 0,15699508 |
| 09.008.001.15-0095993 | GL A | 016 | 11.377,03 | 282,61 | 0,06434139 |
| 09.008.001.16-0095994 | GL A | 017 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.001.17-0095995 | GL A | 018 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.001.18-0103335 | GL A | 019 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.001.19-0095997 | GL A | 020 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.001.20-0095998 | GL A | 021 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.001.21-0100858 | GL A | 021 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.001.22-0107789 | GL A | 1 SL B | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.002.00-0016874 | GL B | 001 | 16.006,41 | 282,30 | 0,09052228 |
| 09.008.002.01-0095999 | GL B | 002 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.008.002.02-0103336 | GL B | 003 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.002.03-0103337 | GL B | 004 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.002.04-0103338 | GL B | 005 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.002.05-0103339 | GL B | 006 | 16.006,98 | 282,31 | 0,09052551 |
| 09.008.002.06-0103340 | GL B | 007 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.002.07-0096005 | GL B | 008 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.002.08-0096006 | GL B | 009 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.002.09-0103343 | GL B | 010 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.002.10-0103344 | GL B | 11e12SL1 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.002.11-0096009 | GL B | 11e12SL2 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.002.12-0096010 | GL B | 013 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.002.13-0096011 | GL B | 014 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.002.14-0096012 | GL B | 015 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.002.15-0096013 | GL B | 016 | 8.164,80 | 144,00 | 0,04617502 |
| 09.008.002.16-0096015 | GL B | 017 | 8.164,80 | 144,00 | 0,04617502 |
| 09.008.002.17-0096016 | GL B | 018 | 8.164,80 | 144,00 | 0,04617502 |
| 09.008.002.18-0096017 | GL B | 019 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.002.19-0096018 | GL B | 20 SL B | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.002.20-0096019 | GL B | 021 | 5.612,17 | 140,00 | 0,03173894 |
| 09.008.002.21-0096020 | GL B | 22e23SL1 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.002.22-0096021 | GL B | 22e23SL2 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.002.23-0096023 | GL B | 024 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.002.24-0096024 | GL B | 25e26SL1 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.002.25-0096025 | GL B | 25e26SL2 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.002.26-0096026 | GL B | 027 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.002.27-0103268 | GL B | 028 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.002.28-0103267 | GL B | 029 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.002.29-0103265 | GL B | 030 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.008.002.30-0105066 | GL B | 020 SL A | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.002.31-0107505 | GL B | 11e12SL3 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.002.32-0107506 | GL B | 11e12SL4 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.002.33-0107525 | GL B | 22/23 SL 3 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.002.34-0107526 | GL B | 22/23 SL 4 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.002.35-0107518 | GL B | 25/26 SL 3 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.002.36-0107519 | GL B | 25/26 SL 4 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.008.003.00-0100617 | AREA | AREA VER | 264.573,54 | 6.600,00 | 1,49626313 |
| 09.009.001.00-0050498 | 088 | 001 E 02 | 6.053,12 | 151,00 | 0,03423268 |
| 09.009.002.00-0050499 | 088 | 003 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.009.003.00-0050500 | 088 | 004 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.009.004.00-0050501 | 088 | 05/06 SL A | 9.185,40 | 162,00 | 0,05194690 |
| 09.009.005.00-0050502 | 088 | 05/06 SL B | 7.938,00 | 140,00 | 0,04489238 |
| 09.009.005.01-0110346 | 088 | 05/06 SL C | 7.938,00 | 140,00 | 0,04489238 |
| 09.009.005.02-0110347 | 088 | 05/06 SL D | 7.938,00 | 140,00 | 0,04489238 |
| 09.009.006.00-0050503 | 088 | 007 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.009.007.00-0092226 | 088 | 008 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.009.008.00-0092227 | 088 | 009 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.009.009.00-0050494 | 088 | 10 E 27 SL | 7.087,50 | 125,00 | 0,04008249 |
| 09.009.009.01-0109784 | 088 | 10 E 27 SL | 7.087,50 | 125,00 | 0,04008249 |
| 09.009.009.02-0109785 | 088 | 10 E 27 SL | 19.845,00 | 350,00 | 0,11223096 |
| 09.009.010.00-0050505 | 088 | 011 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.009.011.00-0050506 | 088 | 012 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.009.012.00-0092230 | 088 | 013 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.009.013.00-0050508 | 088 | 014 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.009.014.00-0050509 | 088 | 015 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.009.015.00-0050510 | 088 | 016 | 15.989,40 | 282,00 | 0,09042609 |
| 09.009.017.00-0050512 | 088 | 17 18 | 34.020,00 | 600,00 | 0,19239593 |
| 09.009.018.00-0050513 | 088 | 019 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.009.019.00-0060715 | 088 | 020 | 6.494,08 | 162,00 | 0,03672647 |
| 09.009.020.00-0060716 | 088 | 021 | 7.938,00 | 140,00 | 0,04489238 |
| 09.009.021.00-0060717 | 088 | 022 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.009.022.00-0050507 | 088 | 023 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.009.022.01-0096998 | 088 | 024 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.009.022.02-0096999 | 088 | 025 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.009.023.00-0050517 | 088 | 026 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.009.025.00-0050519 | 088 | 028PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.009.025.01-0106604 | 088 | 028PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.009.026.00-0106605 | 088 | 029PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.009.026.01-0106606 | 088 | 29 SL B | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.009.027.00-0106607 | 088 | 030PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.009.027.01-0106608 | 088 | 030PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.010.003.00-0050481 | 087 | 003 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.010.004.00-0050482 | 087 | 004 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.010.004.01-0057802 | 087 | 005 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.010.004.02-0057803 | 087 | 06 | 15.989,40 | 282,00 | 0,09042609 |
| 09.010.005.00-0050483 | 087 | 007 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.010.006.00-0050484 | 087 | 008 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.010.007.00-0050485 | 087 | 009 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.010.008.00-0050486 | 087 | 010E011 | 48.121,29 | 900,00 | 0,27214404 |
| 09.010.009.00-0050487 | 087 | 012 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.010.009.01-0104263 | 087 | 013 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.010.010.00-0050488 | 087 | 014 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.010.010.01-0107409 | 087 | 15 SL 1 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.010.010.02-0110417 | 087 | 15 SL 2 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.010.011.00-0050489 | 087 | 16/18 | 50.009,40 | 882,00 | 0,28282201 |
| 09.010.014.00-0050460 | 087 | 019/021 | 50.009,40 | 882,00 | 0,28282201 |
| 09.010.015.00-0050490 | 087 | 22 SL 1 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.010.015.01-0107104 | 087 | 023 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.010.015.02-0108768 | 087 | 22 SL 2 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.010.016.00-0050491 | 087 | 024 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.010.017.00-0050492 | 087 | 025 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.010.018.00-0050493 | 087 | 027 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.010.019.00-0050495 | 087 | 028 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.010.020.00-0050496 | 087 | 029 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.010.021.00-0050497 | 087 | 030 | 35.356,65 | 882,00 | 0,19995519 |
| 09.011.001.00-0050461 | 086 | 001 | 15.445,76 | 282,00 | 0,08735160 |
| 09.011.002.00-0050462 | 086 | 002 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.011.003.00-0060710 | 086 | 003 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.011.004.00-0060711 | 086 | 004 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.011.005.00-0060712 | 086 | 005 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.011.013.00-0050470 | 086 | 12/13 SL 5 | 6.512,35 | 143,75 | 0,03682979 |
| 09.011.013.01-0106508 | 086 | 12/13 SL6 | 6.292,00 | 135,00 | 0,03558363 |
| 09.011.013.02-0106509 | 086 | 12/13 SL7 | 6.863,54 | 134,50 | 0,03881591 |
| 09.011.013.03-0106534 | 086 | 12/13 SL8 | 7.264,12 | 135,00 | 0,04108134 |
| 09.011.015.00-0050474 | 086 | 017 | 11.328,66 | 199,80 | 0,06406784 |
| 09.011.016.00-0050475 | 086 | 018 | 11.345,67 | 200,10 | 0,06416404 |
| 09.011.017.00-0050476 | 086 | 019 | 12.757,50 | 225,00 | 0,07214847 |
| 09.011.018.00-0050477 | 086 | 020 | 12.757,50 | 225,00 | 0,07214847 |
| 09.011.019.00-0050478 | 086 | 021 | 12.757,50 | 225,00 | 0,07214847 |
| 09.012.001.00-0050574 | 093 | 001 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.012.002.00-0050575 | 093 | 002 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.012.003.00-0050576 | 093 | 003 | 15.989,40 | 282,00 | 0,09042609 |
| 09.012.004.00-0050577 | 093 | 004 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.012.005.00-0070231 | 093 | 004 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.012.006.00-0050578 | 093 | 005 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.012.006.01-0105793 | 093 | 005 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.012.007.00-0050579 | 093 | 006 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.012.007.01-0106111 | 093 | 006 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.012.008.00-0050580 | 093 | 007 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.012.009.00-0050581 | 093 | 008 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.012.010.00-0060526 | 093 | 009 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.012.010.01-0096778 | 093 | 009 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.013.001.00-0050557 | 092 | 01 AREA 02 | 5.652,25 | 141,00 | 0,03196561 |
| 09.013.001.01-0097273 | 092 | 001 PT | 5.652,25 | 141,00 | 0,03196561 |
| 09.013.002.00-0050558 | 092 | 02 SL A | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.013.003.00-0050559 | 092 | 003 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.013.004.00-0050560 | 092 | 004 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.013.004.01-0055402 | 092 | 005 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.013.005.00-0050562 | 092 | 006 | 15.445,76 | 282,00 | 0,08735160 |
| 09.013.006.00-0050563 | 092 | 007 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.013.007.00-0059297 | 092 | 008 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.013.008.00-0050564 | 092 | 009 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.013.009.00-0050565 | 092 | 010 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.013.010.00-0050566 | 092 | 011 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.013.011.00-0050567 | 092 | 012 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.013.012.00-0050568 | 092 | 013 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.013.013.00-0050569 | 092 | 014 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.013.014.00-0050570 | 092 | 015 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.013.014.01-0097075 | 092 | 015 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.013.015.00-0050571 | 092 | 016 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.013.016.00-0050572 | 092 | 017 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.013.016.01-0105496 | 092 | 017 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.013.017.00-0050573 | 092 | 018 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.014.001.00-0050545 | 091 | 001A3E18 | 89.722,99 | 1.782,00 | 0,50741734 |
| 09.014.002.00-0050546 | 091 | 004 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.014.003.00-0056509 | 091 | 5 SL A | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.014.003.01-0109326 | 091 | 5 SL B | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.014.004.00-0050547 | 091 | 006 | 6.093,21 | 152,00 | 0,03445940 |
| 09.014.005.00-0050549 | 091 | 007 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.014.006.00-0080665 | 091 | 008 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.014.007.00-0050550 | 091 | 009 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.014.008.00-0050551 | 091 | 010E11PT | 23.814,00 | 420,00 | 0,13467715 |
| 09.014.009.00-0050552 | 091 | 011 PT | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.014.010.00-0050553 | 091 | 012 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.014.011.00-0050554 | 091 | 013 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.014.012.00-0050555 | 091 | 014 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.014.013.00-0050556 | 091 | 015 | 8.505,00 | 300,00 | 0,04809898 |
| 09.015.001.00-0050529 | 090 | 001 PTB | 5.411,73 | 135,00 | 0,03060537 |
| 09.015.001.01-0021055 | 090 | 001 PTA | 5.892,77 | 147,00 | 0,03332584 |
| 09.015.002.00-0050530 | 090 | 002PTA | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.015.003.00-0050531 | 090 | 003 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.015.004.00-0050532 | 090 | 004 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.015.004.01-0023546 | 090 | 004 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.015.005.00-0050533 | 090 | 006 | 15.445,76 | 282,00 | 0,08735160 |
| 09.015.005.01-0002101 | 090 | 005 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.015.006.00-0050534 | 090 | 007 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.015.007.00-0050535 | 090 | 008SL2 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.015.007.01-0105911 | 090 | 009 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.015.007.02-0106448 | 090 | 008SL1 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.015.008.00-0050536 | 090 | 010 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.015.009.00-0050537 | 090 | 011 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.015.009.01-0097199 | 090 | 014 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.015.010.00-0050538 | 090 | 012 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.015.011.00-0050539 | 090 | 13 SL A | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.015.011.01-0108733 | 090 | 13 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.015.012.00-0050540 | 090 | 015 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.015.012.01-0080454 | 090 | 015 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.015.013.00-0050541 | 090 | 016 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.015.013.01-0096175 | 090 | 016 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.015.014.00-0050543 | 090 | 17/18 sl 1 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.015.014.01-0109518 | 090 | 17/18 sl 2 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.015.014.02-0109517 | 090 | 17/18 sl 3 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.016.008.00-0060720 | 089 | 010 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.016.009.00-0060721 | 089 | 011 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.016.010.00-0050525 | 089 | 014 E 15 | 40.824,00 | 720,00 | 0,23087511 |
| 09.016.011.00-0050526 | 89 | 16 | 15.989,40 | 282,00 | 0,09042609 |
| 09.016.012.00-0050527 | 089 | 017 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.016.013.00-0050528 | 089 | 018PTA | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.016.013.01-0101968 | 089 | 019A | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.016.013.02-0106806 | 089 | 018B | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.016.013.03-0107733 | 089 | 019B | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.016.015.00-0106807 | 089 | 20 sl A | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.016.015.01-0107321 | 089 | 20 sl B | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.018.002.00-0102070 | 077 | 003 PT | 10.631,25 | 187,50 | 0,06012373 |
| 09.018.002.01-0095042 | 077 | 003 PT | 10.631,25 | 187,50 | 0,06012373 |
| 09.018.003.00-0023324 | 077 | 004 PT | 10.631,25 | 187,50 | 0,06012373 |
| 09.018.003.01-0104569 | 077 | 004 PT | 10.631,25 | 187,50 | 0,06012373 |
| 09.018.004.00-0023344 | 077 | 05/08 | 9.673,59 | 170,61 | 0,05470780 |
| 09.018.006.00-0007432 | 077 | 009 e 10 | 46.295,55 | 816,50 | 0,26181879 |
| 09.018.007.00-0012892 | 077 | 11/13 sl A | 7.456,05 | 131,50 | 0,04216677 |
| 09.018.007.01-0109395 | 077 | 11/13 sl B | 7.355,55 | 132,24 | 0,04159841 |
| 09.018.007.02-0109396 | 077 | 11/13 sl C | 6.663,32 | 131,60 | 0,03768359 |
| 09.018.007.03-0109397 | 077 | 11/13 sl D | 6.440,66 | 149,66 | 0,03642436 |
| 09.018.007.04-0109398 | 077 | 11/13 sl E | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.018.007.05-0109399 | 077 | 11/13 sl F | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.018.007.06-0109400 | 077 | 11/13 sl G | 17.860,50 | 315,00 | 0,10100786 |
| 09.018.008.00-0009927 | 077 | 014 | 19.136,25 | 337,50 | 0,10822271 |
| 09.018.009.00-0012896 | 077 | 015 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.018.010.00-0016095 | 077 | 016 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.018.011.00-0017026 | 077 | 017 | 9.355,50 | 165,00 | 0,05290888 |
| 09.018.012.00-0016925 | 077 | 018 E 19 | 40.824,00 | 720,00 | 0,23087511 |
| 09.018.013.00-0001792 | 077 | 20 sl A | 7.557,15 | 152,80 | 0,04273853 |
| 09.018.013.01-0109323 | 077 | 20 SL B | 6.893,81 | 136,00 | 0,03898710 |
| 09.018.018.00-0060398 | 078 | 5 sl 1 | 5.411,73 | 135,00 | 0,03060537 |
| 09.018.020.01-0109961 | 78 | 08 SL A | 7.371,00 | 130,00 | 0,04168578 |
| 09.018.020.02-0109962 | 078 | 08 SL B | 7.087,50 | 125,00 | 0,04008249 |
| 09.018.021.00-0092462 | 078 | 009 | 8.226,04 | 144,00 | 0,04652136 |
| 09.018.023.03-0108461 | 078 | 11 SL4 | 7.024,83 | 134,80 | 0,03972806 |
| 09.019.002.00-0060673 | 066 | 1 à 3 | 10.835,37 | 191,10 | 0,06127810 |
| 09.019.004.00-0060675 | 066 | 04 SUB-LOT | 11.736,90 | 207,00 | 0,06637660 |
| 09.019.005.00-0012239 | 066 | 05/06 SL 0 | 22.339,80 | 394,00 | 0,12633999 |
| 09.019.005.01-0115484 | 66 | 05/06 SL 2 | 11.505,00 | 206,00 | 0,06506511 |
| 09.019.005.02-0115485 | 66 | 05/05 SL 3 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.019.007.00-0012240 | 066 | 007 PT3 | 7.065,95 | 155,00 | 0,03996061 |
| 09.019.007.01-0105970 | 066 | 007 SL 02 | 7.299,33 | 144,00 | 0,04128046 |
| 09.019.007.02-0105971 | 066 | 007 PT1 | 6.717,25 | 165,00 | 0,03798858 |
| 09.019.008.00-0012241 | 066 | 008 PT | 11.525,98 | 210,00 | 0,06518376 |
| 09.019.009.00-0060677 | 066 | 008 PT | 11.383,09 | 210,00 | 0,06437567 |
| 09.019.010.00-0012242 | 066 | 009 | 7.087,50 | 125,00 | 0,04008249 |
| 09.019.011.00-0012243 | 066 | 010 | 21.262,50 | 375,00 | 0,12024746 |
| 09.019.012.00-0012244 | 066 | 011 PT | 10.631,25 | 187,50 | 0,06012373 |
| 09.019.012.01-0104291 | 066 | 011 PT | 10.631,25 | 187,50 | 0,06012373 |
| 09.019.013.00-0060678 | 066 | 012 | 19.845,00 | 350,00 | 0,11223096 |
| 09.019.014.00-0060679 | 066 | 013 | 18.739,35 | 330,50 | 0,10597809 |
| 09.019.015.00-0012245 | 066 | 014 | 18.986,90 | 402,00 | 0,10737808 |
| 09.020.003.00-0012776 | 065 | 003 | 23.388,75 | 412,50 | 0,13227220 |
| 09.020.004.00-0012777 | 065 | 004 E 05 | 36.174,60 | 638,00 | 0,20458100 |
| 09.020.005.00-0012778 | 065 | 006 | 19.958,40 | 352,00 | 0,11287228 |
| 09.020.012.00-0105786 | 065 | 007 | 23.388,75 | 412,50 | 0,13227220 |
| 09.020.013.00-0105787 | 065 | 008 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.020.014.00-0105788 | 065 | 009 | 15.633,89 | 390,00 | 0,08841554 |
| 09.020.015.00-0105789 | 065 | 010 | 22.113,00 | 390,00 | 0,12505735 |
| 09.020.016.00-0105790 | 065 | 011 | 22.113,00 | 390,00 | 0,12505735 |
| 09.020.017.00-0105791 | 065 | 012 | 20.468,70 | 361,00 | 0,11575822 |
| 09.022.005.00-0008091 | 055 | 5 SL C | 14.812,88 | 261,25 | 0,08377242 |
| 09.022.010.00-0012684 | 055 | 010 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.022.011.00-0012685 | 055 | 011 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.022.012.00-0005920 | 055 | 012 | 18.058,95 | 318,50 | 0,10213017 |
| 09.023.001.00-0012541 | 042 | 001 | 11.185,44 | 213,50 | 0,06325788 |
| 09.023.002.00-0023162 | 042 | 002 | 17.321,85 | 305,50 | 0,09796159 |
| 09.023.003.00-0012543 | 042 | 003E004 | 7.952,18 | 140,25 | 0,04497258 |
| 09.023.004.00-0012544 | 042 | 005 | 27.728,34 | 498,00 | 0,15681422 |
| 09.023.005.00-0006277 | 042 | 006 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.023.006.00-0006280 | 042 | 007 PARTE | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.023.006.01-0096889 | 042 | 007 PARTE | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.023.007.00-0012545 | 042 | 008 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.023.008.00-0012546 | 042 | 010 | 18.229,05 | 321,50 | 0,10309215 |
| 09.023.009.00-0022984 | 042 | 011 | 15.817,12 | 314,50 | 0,08945178 |
| 09.023.010.00-0105530 | 042 | 09 PARTE | 7.430,48 | 181,76 | 0,04202217 |
| 09.023.011.00-0106001 | 042 | 09 PARTE | 7.265,35 | 181,24 | 0,04108829 |
| 09.024.001.00-0008597 | 041 | 001/003 | 55.962,90 | 987,00 | 0,31649130 |
| 09.024.001.01-0096871 | 041 | 024 | 21.829,50 | 385,00 | 0,12345405 |
| 09.024.002.00-0006273 | 041 | 004 PARTE | 9.355,50 | 165,00 | 0,05290888 |
| 09.024.002.01-0056650 | 041 | 004 PARTE | 9.355,50 | 165,00 | 0,05290888 |
| 09.024.002.02-0093108 | 041 | 005 | 18.824,40 | 332,00 | 0,10645908 |
| 09.024.003.00-0012537 | 041 | 06 SL A | 8.476,99 | 181,00 | 0,04794057 |
| 09.024.003.01-0051869 | 041 | 06 SL B | 7.902,28 | 181,00 | 0,04469037 |
| 09.024.004.00-0007887 | 041 | 009 PARTE | 9.298,80 | 164,00 | 0,05258822 |
| 09.024.004.01-0104106 | 041 | 007 E 008 | 9.525,60 | 168,00 | 0,05387086 |
| 09.024.004.02-0096770 | 041 | 007 E 008 | 9.525,60 | 168,00 | 0,05387086 |
| 09.024.004.03-0096771 | 041 | 007 E 008 | 9.298,80 | 164,00 | 0,05258822 |
| 09.024.004.04-0096772 | 041 | 007 E 008 | 9.298,80 | 164,00 | 0,05258822 |
| 09.024.004.05-0096976 | 041 | 009 PARTE | 9.298,80 | 164,00 | 0,05258822 |
| 09.024.005.00-0007886 | 041 | 010 PARTE | 9.426,38 | 166,25 | 0,05330973 |
| 09.024.005.01-0103795 | 041 | 010 PARTE | 9.426,38 | 166,25 | 0,05330973 |
| 09.024.006.00-0008089 | 041 | 011 E 020 | 8.753,35 | 154,38 | 0,04950349 |
| 09.024.006.01-0096931 | 041 | 011 E 020 | 8.681,90 | 153,12 | 0,04909942 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.024.006.02-0096939 | 041 | 011 E 020 | 8.753,35 | 154,38 | 0,04950349 |
| 09.024.006.03-0096940 | 041 | 011 E 020 | 8.681,90 | 153,12 | 0,04909942 |
| 09.024.007.00-0008090 | 041 | 012 PARTE | 9.024,94 | 159,17 | 0,05103944 |
| 09.024.007.01-0103581 | 041 | 012 PARTE | 8.977,31 | 158,33 | 0,05077007 |
| 09.024.008.00-0012538 | 041 | 013 | 19.419,75 | 342,50 | 0,10982601 |
| 09.024.009.00-0007139 | 041 | 014 | 18.087,30 | 319,00 | 0,10229050 |
| 09.024.010.00-0012539 | 041 | 15 SL A | 16.841,06 | 375,50 | 0,09524254 |
| 09.024.011.00-0006283 | 041 | 16/19 SL 1 | 7.710,07 | 135,98 | 0,04360335 |
| 09.024.011.01-0110062 | 041 | 16/19 SL 2 | 6.428,54 | 141,90 | 0,03635582 |
| 09.024.011.02-0110063 | 041 | 16/19 SL 3 | 7.975,78 | 160,03 | 0,04510604 |
| 09.024.011.03-0110064 | 041 | 16/19 SL 4 | 7.640,33 | 134,75 | 0,04320895 |
| 09.024.011.04-0110065 | 041 | 16/19 SL 5 | 7.640,33 | 134,75 | 0,04320895 |
| 09.024.011.05-0110066 | 041 | 16/19 SL 6 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.024.011.06-0110409 | 041 | 16/19 SL 7 | 8.516,34 | 150,20 | 0,04816311 |
| 09.024.011.07-0110068 | 041 | 16/19 SL 8 | 8.557,16 | 150,92 | 0,04839397 |
| 09.024.011.08-0110069 | 041 | 16/19 SL 9 | 8.616,70 | 151,97 | 0,04873069 |
| 09.024.012.00-0012540 | 041 | 021/023 | 16.258,73 | 286,75 | 0,09194925 |
| 09.024.013.00-0009218 | 041 | 021/023 | 19.164,60 | 338,00 | 0,10838304 |
| 09.024.013.01-0057255 | 041 | 021/023 | 22.439,03 | 395,75 | 0,12690118 |
| 09.025.001.00-0012395 | 029 | 001 PT | 6.618,62 | 137,33 | 0,03743079 |
| 09.025.001.01-0104288 | 029 | 001 PT | 6.930,08 | 137,33 | 0,03919222 |
| 09.025.001.02-0104289 | 029 | 01 SL 1C | 6.798,21 | 137,34 | 0,03844644 |
| 09.025.002.00-0012396 | 029 | 002 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.025.003.00-0012909 | 029 | 003 | 19.022,85 | 335,50 | 0,10758139 |
| 09.025.004.00-0012398 | 029 | 004 SL 2 | 16.726,50 | 295,00 | 0,09459466 |
| 09.025.004.01-0094181 | 029 | 004 SL 1 | 11.825,64 | 295,00 | 0,06687845 |
| 09.025.005.00-0012399 | 029 | 005 PT | 10.398,26 | 227,25 | 0,05880608 |
| 09.025.006.01-0007667 | 029 | 005 PT | 4.774,63 | 227,25 | 0,02700233 |
| 09.025.006.02-0092255 | 029 | 005 PT | 5.043,80 | 227,25 | 0,02852459 |
| 09.025.007.00-0012400 | 029 | 006 | 19.561,50 | 345,00 | 0,11062766 |
| 09.025.008.00-0060646 | 029 | 007 | 19.561,50 | 345,00 | 0,11062766 |
| 09.025.009.00-0012401 | 029 | 8 SL A | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.025.009.01.0108592 | 029 | 9 SL A | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.025.009.02-0108744 | 029 | 8 SL A | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.025.009.03-0108750 | 029 | 9 SL B | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.025.010.00-0012402 | 029 | 011 PT | 9.038,55 | 190,00 | 0,05111641 |
| 09.025.010.01-0008581 | 029 | 010 PT 1 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.025.010.02-0097106 | 029 | 11 PARTE | 7.002,68 | 166,00 | 0,03960280 |
| 09.025.011.00-0096817 | 029 | 010 PT 2 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.026.001.00-0098277 | 028 | 001 PT | 12.417,30 | 219,00 | 0,07022451 |
| 09.026.001.01-0020223 | 028 | 001 PT | 10.058,01 | 219,00 | 0,05688184 |
| 09.026.002.00-0008565 | 028 | 002 PT | 10.773,00 | 190,00 | 0,06092538 |
| 09.026.003.00-0025268 | 028 | 002 PT | 10.773,00 | 190,00 | 0,06092538 |
| 09.026.004.00-0012389 | 028 | 003 SL A | 8.930,25 | 157,50 | 0,05050393 |
| 09.026.004.01-0107100 | 028 | 03 SL B | 7.748,48 | 142,50 | 0,04382058 |
| 09.026.005.00-0012390 | 028 | 004 | 9.167,82 | 161,69 | 0,05184748 |
| 09.026.006.00-0012391 | 028 | 005 | 17.123,40 | 302,00 | 0,09683928 |
| 09.026.007.00-0000380 | 028 | 007 | 17.435,25 | 307,50 | 0,09860291 |
| 09.026.008.00-0090541 | 028 | 006 | 16.868,25 | 297,50 | 0,09539631 |
| 09.026.009.00-0004961 | 028 | 008 A 10 | 55.962,90 | 987,00 | 0,31649130 |
| 09.026.010.00-0005404 | 028 | 011 | 18.824,40 | 332,00 | 0,10645908 |
| 09.026.010.01-0107313 | 028 | 013 | 18.994,50 | 335,00 | 0,10742106 |
| 09.026.011.00-0090037 | 028 | 012 | 22.825,72 | 405,00 | 0,12908805 |
| 09.026.012.00-0017117 | 028 | 014 | 17.860,50 | 315,00 | 0,10100786 |
| 09.026.013.00-0017127 | 028 | 015 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.026.014.00-0012392 | 028 | 016 | 17.151,75 | 302,50 | 0,09699961 |
| 09.026.015.00-0012393 | 028 | 017 | 17.690,40 | 312,00 | 0,10004588 |
| 09.026.016.00-0012394 | 028 | 018 | 15.811,36 | 292,00 | 0,08941920 |
| 09.027.001.00-0007449 | 027 | 01 | 9.685,49 | 180,00 | 0,05477510 |
| 09.027.002.00-0002086 | 027 | 002 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.027.010.00-0012369 | 027 | 010 pt a | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.027.010.01-0104432 | 027 | 010 pt b | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.027.011.00-0060959 | 027 | 011e012a | 18.370,80 | 324,00 | 0,10389380 |
| 09.027.014.00-0098004 | 027 | 014 | 24.210,90 | 427,00 | 0,13692177 |
| 09.027.027.01-0103332 | 027 | 27 SL 2 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.027.029.00-0104530 | 027 | 001 PT | 7.215,64 | 180,00 | 0,04080717 |
| 09.032.001.00-0012237 | 076 | 001 | 23.242,46 | 420,00 | 0,13144488 |
| 09.032.002.00-0012298 | 076 | 002 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.032.003.00-0012299 | 076 | 003 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.032.003.01-0105419 | 076 | 003 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.032.004.00-0010735 | 076 | 004 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.032.005.00-0001335 | 076 | 005 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.032.006.00-0012870 | 076 | 006 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.032.007.00-0001333 | 076 | 007 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.032.008.00-0012872 | 076 | 008 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.032.009.00-0010637 | 076 | 9 | 24.664,50 | 435,00 | 0,13948705 |
| 09.032.010.00-0010603 | 076 | 10/11 SL 1 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.032.010.01-0109675 | 076 | 10/11 SL 2 | 7.388,58 | 150,30 | 0,04178521 |
| 09.032.011.00-0102417 | 076 | 012 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.032.012.00-0012302 | 076 | 013 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.032.013.00-0012300 | 076 | 014 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.032.014.00-0012301 | 076 | 015 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.032.015.00-0012238 | 076 | 016 PT | 9.355,50 | 165,00 | 0,05290888 |
| 09.032.015.01-0105819 | 076 | 016 PT | 9.355,50 | 165,00 | 0,05290888 |
| 09.032.016.00-0012169 | 076 | 017 | 19.934,93 | 367,00 | 0,11273955 |
| 09.033.001.00-0012236 | 075 | 001 | 7.430,62 | 127,60 | 0,04202296 |
| 09.033.002.00-0016051 | 075 | 002 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.033.003.00-0012170 | 075 | 003 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.033.004.00-0016050 | 075 | 004 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.033.005.00-0023740 | 075 | 005 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.033.006.00-0060693 | 075 | 006 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.033.007.00-0012171 | 075 | 007 | 19.278,00 | 340,00 | 0,10902436 |
| 09.033.008.00-0012172 | 075 | 008 | 19.278,00 | 340,00 | 0,10902436 |
| 09.033.009.01-0104304 | 075 | 010 PT | 18.436,32 | 354,20 | 0,10426434 |
| 09.033.009.02-0105972 | 075 | 010 PT | 7.976,83 | 151,60 | 0,04511198 |
| 09.033.009.03-0105973 | 075 | 10 SL 03 | 6.081,18 | 151,70 | 0,03439137 |
| 09.033.009.04-0107301 | 075 | 9 SL B | 11.481,75 | 202,50 | 0,06493363 |
| 09.033.010.01-0012173 | 075 | 011 | 19.646,55 | 346,50 | 0,11110865 |
| 09.033.010.02-0012174 | 075 | 12 SL A | 8.923,09 | 169,95 | 0,05046344 |
| 09.033.010.03-0113222 | 075 | 12 SL B | 8.436,61 | 170,05 | 0,04771221 |
| 09.033.011.00-0011900 | 075 | 013 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.033.012.00-0011899 | 075 | 014 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.033.013.00-0012297 | 075 | 015 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.033.014.00-0012296 | 075 | 016 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.033.015.00-0012175 | 075 | 017 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.033.016.00-0012176 | 075 | 018 | 8.542,39 | 130,80 | 0,04831044 |
| 09.033.017.00-0009143 | 075 | 19/20 | 9.367,73 | 137,70 | 0,05297805 |
| 09.034.001.00-0012246 | 067 | 001 E 02 | 47.911,50 | 845,00 | 0,27095760 |
| 09.034.002.00-0023047 | 067 | 003/4A | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.034.003.00-0060686 | 067 | 003/4B | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.034.003.01-0106902 | 067 | 003/4C | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.034.003.02-0106926 | 067 | 003/4D | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.034.003.03-0106927 | 067 | 003/4E | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.034.004.00-0023049 | 067 | 005 | 13.646,32 | 241,40 | 0,07717509 |
| 09.034.005.00-0012247 | 067 | 006 | 21.262,50 | 375,00 | 0,12024746 |
| 09.034.006.00-0012224 | 067 | 007 | 19.561,50 | 345,00 | 0,11062766 |
| 09.034.007.00-0012225 | 067 | 008 | 19.561,50 | 345,00 | 0,11062766 |
| 09.034.008.00-0012226 | 067 | 009 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.034.009.00-0012227 | 067 | 011 PT | 12.303,90 | 217,00 | 0,06958319 |
| 09.034.009.01-0012904 | 067 | 010 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.034.009.02-0096233 | 067 | 011 PT | 9.572,43 | 217,00 | 0,05413570 |
| 09.034.010.00-0025158 | 067 | 012 | 24.494,40 | 432,00 | 0,13852507 |
| 09.034.011.00-0023057 | 067 | 013 | 17.860,50 | 315,00 | 0,10100786 |
| 09.034.012.00-0012228 | 067 | 014 | 17.860,50 | 315,00 | 0,10100786 |
| 09.034.013.00-0012229 | 067 | 015 | 17.860,50 | 315,00 | 0,10100786 |
| 09.034.014.00-0012230 | 067 | 016 PT | 9.709,88 | 171,25 | 0,05491303 |
| 09.034.014.01-0104037 | 067 | 016 PT | 9.851,63 | 173,75 | 0,05571468 |
| 09.034.015.00-0012231 | 067 | 17-A | 9.780,75 | 172,50 | 0,05531383 |
| 09.034.015.01-0109039 | 067 | 17 SL B | 9.780,75 | 172,50 | 0,05531383 |
| 09.034.016.00-0012252 | 067 | 18 SL A | 9.780,75 | 172,50 | 0,05531383 |
| 09.034.016.01-0103122 | 067 | 019 | 19.561,50 | 345,00 | 0,11062766 |
| 09.034.016.02-0109322 | 067 | 18 SL B | 9.780,75 | 172,50 | 0,05531383 |
| 09.034.017.00-0012233 | 067 | 020 | 19.561,50 | 345,00 | 0,11062766 |
| 09.034.018.00-0012234 | 067 | 021 | 21.659,40 | 382,00 | 0,12249207 |
| 09.034.019.00-0012235 | 067 | 022 PT02 | 5.903,89 | 125,00 | 0,03338872 |
| 09.034.019.01-0100200 | 067 | 22 SL 3 | 8.260,28 | 172,00 | 0,04671500 |
| 09.034.019.02-0050343 | 067 | 022 PT01 | 5.010,86 | 125,00 | 0,02833830 |
| 09.035.001.00-0101428 | 074 | 001 | 12.215,17 | 231,90 | 0,06908139 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.035.002.00-0012839 | 074 | 002 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.035.003.00-0004732 | 074 | 003 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.035.003.01-0006943 | 074 | 004 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.035.004.00-0012840 | 074 | 005 E 06 | 34.020,00 | 600,00 | 0,19239593 |
| 09.035.005.00-0012841 | 074 | 007 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.035.005.01-0080502 | 074 | 007 SL 02 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.035.005.02-0058797 | 074 | 008 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.035.005.05-0093796 | 074 | 9 SL 1 | 7.166,34 | 178,77 | 0,04052836 |
| 09.036.001.00-0056502 | 073 | 1 SL 1 | 8.850,87 | 142,50 | 0,05005501 |
| 09.036.002.00-0012828 | 073 | 2 SL 1 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.036.002.01-0106852 | 073 | 2 SL 2 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.036.002.02-0106853 | 073 | 3 SL 1 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.036.002.03-0106854 | 073 | 3 SL 2 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.036.003.00-0012827 | 073 | 004 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.036.003.01-0091961 | 073 | 004 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.036.004.00-0012830 | 073 | 005 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.036.004.01-0104277 | 073 | 005 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.036.005.00-0090137 | 073 | 006 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.036.006.00-0012831 | 073 | 007 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.036.007.00-0013759 | 073 | 008 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.036.008.00-0016458 | 073 | 009 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.036.009.00-0002895 | 073 | 010 | 24.097,50 | 425,00 | 0,13628045 |
| 09.037.001.00-0009289 | 068 | 001 | 14.585,90 | 303,00 | 0,08248876 |
| 09.037.001.01-0101838 | 068 | 002 | 8.079,75 | 142,50 | 0,04569403 |
| 09.037.002.00-0012785 | 068 | 003 | 17.151,75 | 302,50 | 0,09699961 |
| 09.037.002.01-0103816 | 068 | 4/5 | 6.592,19 | 125,42 | 0,03728132 |
| 09.037.002.02-0103817 | 068 | 4/5 | 6.894,73 | 125,62 | 0,03899230 |
| 09.037.002.05-0104527 | 068 | 4/5 | 7.747,49 | 136,64 | 0,04381498 |
| 09.037.007.00-0012790 | 068 | 15/21SL1 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.037.008.00-0012791 | 068 | 022 PT | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.037.008.01-0017855 | 068 | 022 PT | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.037.009.00-0107343 | 068 | 15a21SL2 | 16.159,50 | 285,00 | 0,09138807 |
| 09.037.010.00-0107344 | 068 | 15/21 SL 3 | 16.159,50 | 285,00 | 0,09138807 |
| 09.037.011.00-0107345 | 068 | 15a21SL4 | 16.159,50 | 285,00 | 0,09138807 |
| 09.037.012.00-0107346 | 068 | 15a21SL5 | 16.159,50 | 285,00 | 0,09138807 |
| 09.037.013.00-0107347 | 068 | 15a21SL6 | 16.159,50 | 285,00 | 0,09138807 |
| 09.037.014.00-0107348 | 068 | 15a21SL7 | 13.154,40 | 232,00 | 0,07439309 |
| 09.037.015.00-0107349 | 068 | 15a21SL8 | 11.680,20 | 206,00 | 0,06605594 |
| 09.037.016.00-0107350 | 068 | 15a21SL9 | 11.680,20 | 206,00 | 0,06605594 |
| 09.037.017.00-0107351 | 068 | 15a21S10 | 8.217,81 | 205,00 | 0,04647481 |
| 09.038.001.00-0092274 | 064 | 001 | 18.667,79 | 402,00 | 0,10557339 |
| 09.038.002.00-0092774 | 064 | 002 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.038.003.00-0093131 | 064 | 003 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.038.004.00-0012769 | 064 | 004 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.038.005.00-0005203 | 064 | 005 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.038.006.01-0008288 | 064 | 06 SL B | 12.130,97 | 213,95 | 0,06860521 |
| 09.038.013.00-0009217 | 064 | 013 | 18.183,01 | 393,00 | 0,10283178 |
| 09.039.010.00-0012670 | 054 | 013 SL 1 | 6.809,95 | 153,00 | 0,03851284 |
| 09.039.010.01-0109402 | 054 | 013 SL 2 | 5.719,61 | 125,00 | 0,03234655 |
| 09.039.010.02-0109403 | 054 | 013 SL 3 | 5.223,49 | 125,00 | 0,02954081 |
| 09.039.011.00-0012671 | 054 | 014 | 19.278,00 | 340,00 | 0,10902436 |
| 09.039.012.00-0008422 | 054 | 15 SL A | 11.566,80 | 204,00 | 0,06541462 |
| 09.039.012.01-0107278 | 054 | 015 SL B | 11.566,80 | 204,00 | 0,06541462 |
| 09.039.013.00-0026375 | 054 | 17 E 18 PA | 34.700,40 | 612,00 | 0,19624385 |
| 09.039.014.00-0008421 | 054 | 016 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.039.017.00-0012674 | 054 | 18 PARTE E | 34.700,40 | 612,00 | 0,19624385 |
| 09.039.018.00-0012675 | 054 | 020 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.039.019.00-0009093 | 054 | 021 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.039.020.00-0100761 | 054 | 022 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.040.001.00-0101028 | 043 | 001 | 27.272,70 | 481,00 | 0,15423740 |
| 09.040.002.00-0012548 | 043 | 006 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.040.003.00-0012549 | 043 | 003 PARTE | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.040.003.01-0096831 | 043 | 003 PARTE | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.040.004.00-0012550 | 043 | 004 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.040.005.00-0057654 | 043 | 005 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.040.006.00-0015957 | 043 | 007 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.040.007.00-0012552 | 043 | 008 E 009 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.040.008.00-0104086 | 043 | 012 | 25.118,10 | 443,00 | 0,14205233 |
| 09.040.009.00-0012553 | 043 | 010 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.040.009.01-0104931 | 043 | 011 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.040.018.00-0093110 | 043 | 002 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.041.001.00-0098065 | PRACA | PRACA | 126.486,36 | 2.860,00 | 0,71532806 |
| 09.042.001.00-0012307 | 040 | 001 PARTE | 9.622,10 | 214,00 | 0,05441660 |
| 09.042.002.00-0012423 | 040 | 003 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.042.003.00-0013380 | 040 | 002 | 17.860,50 | 315,00 | 0,10100786 |
| 09.042.004.00-0012524 | 040 | 004 PARTE | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.042.004.01-0080565 | 040 | 004 PARTE | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.042.005.00-0025801 | 040 | 001 PARTE | 11.454,31 | 214,00 | 0,06477844 |
| 09.042.006.00-0018258 | 040 | 005 SL A | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.042.006.01-0115213 | 040 | 005 SL B | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.042.007.00-0012525 | 040 | 006 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.042.008.00-0012526 | 040 | 007 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.042.009.00-0012527 | 040 | 008 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.042.010.00-0012528 | 040 | 009 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.042.011.00-0012529 | 040 | 010 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.042.012.00-0012530 | 040 | 11 SL 1 | 6.693,71 | 166,98 | 0,03785545 |
| 09.045.001.00-0012403 | 030 | 01 SL A | 11.815,15 | 230,00 | 0,06681913 |
| 09.045.001.01-0003907 | 030 | 01 SL B | 11.423,92 | 230,00 | 0,06460658 |
| 09.045.002.00-0012404 | 030 | 03 SL 1 | 11.651,85 | 205,50 | 0,06589561 |
| 09.045.002.01-0003569 | 030 | 02 | 20.752,20 | 366,00 | 0,11736152 |
| 09.045.002.02-0096280 | 030 | 03 SL 2 | 11.141,55 | 196,50 | 0,06300967 |
| 09.045.003.00-0025114 | 030 | 04A6SL1 | 8.238,51 | 145,30 | 0,04659188 |
| 09.045.003.01-0106024 | 030 | 04/06 SL 2 | 8.722,73 | 153,84 | 0,04933033 |
| 09.045.003.02-0106025 | 030 | 04A6SL3 | 9.208,65 | 162,41 | 0,05207839 |
| 09.045.003.03-0106026 | 030 | 04A6SL4 | 8.992,05 | 158,59 | 0,05085343 |
| 09.045.003.04-0106027 | 030 | 04A6SL5 | 9.411,63 | 165,99 | 0,05322632 |
| 09.045.003.05-0106028 | 030 | 04A6SL6 | 9.064,63 | 159,87 | 0,05126390 |
| 09.045.004.00-0058772 | 030 | 07 PARTE | 8.221,50 | 145,00 | 0,04649568 |
| 09.045.005.00-0012408 | 030 | 07 PARTE | 8.221,50 | 145,00 | 0,04649568 |
| 09.045.006.00-0010176 | 030 | 08 | 17.293,50 | 305,00 | 0,09780126 |
| 09.045.007.00-0012907 | 030 | 09 | 17.860,50 | 315,00 | 0,10100786 |
| 09.045.008.00-0012411 | 030 | 10 | 18.427,50 | 325,00 | 0,10421446 |
| 09.045.009.00-0012412 | 030 | 11 | 23.643,90 | 417,00 | 0,13371517 |
| 09.045.014.00-0001450 | 030 | 16 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.046.001.00-0019448 | PRACA | PRACA | 523.057,50 | 9.225,00 | 2,95808740 |
| 09.058.001.00-0023403 | 053 | 001 | 17.803,80 | 314,00 | 0,10068720 |
| 09.058.002.00-0012648 | 053 | 002 PARTE | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.058.002.01-0105859 | 053 | 002 PARTE | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.058.003.00-0012649 | 053 | 003 PARTE | 9.355,50 | 165,00 | 0,05290888 |
| 09.058.004.00-0090144 | 053 | 003 PARTE | 9.355,50 | 165,00 | 0,05290888 |
| 09.058.005.00-0012650 | 053 | 004 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.058.006.00-0012651 | 053 | 005 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.058.007.00-0012652 | 053 | 006 PARTE | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.058.007.01-0093101 | 053 | 006 PARTE | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.058.008.00-0012653 | 053 | 007 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.058.009.00-0003480 | 053 | 008 E 009 | 40.824,00 | 720,00 | 0,23087511 |
| 09.058.010.00-0012654 | 053 | 010 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.058.011.00-0012655 | 053 | 011 PARTE | 14.132,48 | 397,50 | 0,07992450 |
| 09.058.011.01-0094208 | 053 | 011 PARTE | 8.405,78 | 397,50 | 0,04753786 |
| 09.058.012.00-0003733 | 053 | 012 PARTE | 4.650,87 | 98,00 | 0,02630242 |
| 09.058.013.00-0055174 | 053 | 012 PARTE | 4.650,87 | 98,00 | 0,02630242 |
| 09.058.014.00-0055175 | 053 | 012 PARTE | 4.772,35 | 100,68 | 0,02698944 |
| 09.058.015.00-0055176 | 053 | 012 PARTE | 6.617,48 | 120,32 | 0,03742434 |
| 09.059.011.00-0012561 | 044 | 11 PARTE | 12.442,82 | 262,50 | 0,07036884 |
| 09.059.012.01-0055655 | 044 | 012 PARTE | 6.717,93 | 141,05 | 0,03799243 |
| 09.059.012.02-0090111 | 044 | 012 PARTE | 4.752,82 | 104,00 | 0,02687899 |
| 09.059.013.00-0012562 | 044 | 012 PARTE | 9.445,14 | 223,00 | 0,05341583 |
| 09.059.014.00-0008530 | 044 | 013 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.059.015.00-0012563 | 044 | 014 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.059.016.00-0012564 | 044 | 015 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.059.017.00-0008019 | 044 | 016 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.059.018.00-0070213 | 044 | 017 PARTE | 11.566,80 | 204,00 | 0,06541462 |
| 09.059.019.00-0008531 | 044 | 017 PARTE | 11.566,80 | 204,00 | 0,06541462 |
| 09.059.020.00-0005638 | 044 | 018 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.059.021.00-0008023 | 044 | 019 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.059.022.00-0012565 | 044 | 020/022 | 70.648,20 | 1.246,00 | 0,39954221 |
| 09.061.009.00-0102123 | 032 | 011 PARTE | 8.203,92 | 195,00 | 0,04639626 |
| 09.061.010.01-0107508 | 032 | 010 SL B | 5.694,95 | 129,60 | 0,03220709 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.061.010.02-0107509 | 032 | 010 SL C | 5.694,95 | 129,60 | 0,03220709 |
| 09.061.011.00-0015794 | 032 | 011 PARTE | 9.961,91 | 195,00 | 0,05633836 |
| 09.061.012.00-0012439 | 032 | 012 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.061.013.00-0012442 | 032 | 013 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.061.014.00-0007261 | 032 | 014 PARTE | 14.188,61 | 408,00 | 0,08024194 |
| 09.061.014.01-0090023 | 032 | 014 PARTE | 8.944,99 | 408,00 | 0,05058729 |
| 09.061.015.00-0012443 | 032 | 015 SL 1 | 11.566,80 | 204,00 | 0,06541462 |
| 09.061.015.01-0015627 | 032 | 015 SL 2 | 11.566,80 | 204,00 | 0,06541462 |
| 09.061.016.00-0012444 | 032 | 016 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.061.017.00-0006302 | 032 | 017 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.061.018.00-0012445 | 032 | 018 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.061.019.00-0016276 | 032 | 019 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.061.020.00-0012447 | 032 | 020 | 20.298,60 | 358,00 | 0,11479624 |
| 09.062.001.02-0095826 | 021 | 020 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.062.011.00-0001904 | 021 | 015 | 20.752,20 | 366,00 | 0,11736152 |
| 09.062.012.00-0012310 | 021 | 016 | 11.566,80 | 204,00 | 0,06541462 |
| 09.062.013.00-0008046 | 021 | 17 SL 1 | 11.566,80 | 204,00 | 0,06541462 |
| 09.062.013.01-0103628 | 021 | 17 SL 2 | 11.566,80 | 204,00 | 0,06541462 |
| 09.062.014.00-0007158 | 021 | 018 | 19.278,00 | 340,00 | 0,10902436 |
| 09.062.015.00-0007719 | 021 | 019 PTA | 9.639,00 | 170,00 | 0,05451218 |
| 09.062.015.01-0018986 | 021 | 019 PTB | 9.639,00 | 170,00 | 0,05451218 |
| 09.062.016.00-0012312 | 021 | 021 | 23.133,60 | 408,00 | 0,13082923 |
| 09.062.017.00-0012313 | 021 | 022 | 10.602,90 | 187,00 | 0,05996340 |
| 09.062.018.00-0007717 | 021 | 023 | 21.205,80 | 374,00 | 0,11992680 |
| 09.062.019.00-0012314 | 021 | 024 PTA | 10.602,90 | 187,00 | 0,05996340 |
| 09.062.020.00-0106518 | 021 | 24 SL B | 10.602,90 | 187,00 | 0,05996340 |
| 09.074.010.00-0012720 | 059 | 010 | 30.205,32 | 444,00 | 0,17082247 |
| 09.074.011.00-0012721 | 059 | 011 | 26.535,60 | 468,00 | 0,15006882 |
| 09.074.012.00-0001185 | 059 | 012 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.074.013.00-0007027 | 059 | 13 SL 1 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.074.013.01-0006078 | 059 | 13 SL 1 | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.074.014.00-0026036 | 059 | 014 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.074.015.00-0007728 | 059 | 015 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.074.016.02-0012723 | 059 | 16/21 PT | 8.459,07 | 298,37 | 0,04783923 |
| 09.074.016.03-0008490 | 059 | 016 A 21 | 10.950,47 | 193,13 | 0,06192904 |
| 09.074.016.04-0100267 | 059 | 016 A 21 | 10.843,88 | 191,25 | 0,06132623 |
| 09.074.016.05-0021309 | 059 | 016 A 21 | 10.843,88 | 191,25 | 0,06132623 |
| 09.074.016.06-0021310 | 059 | 016 A 21 | 10.843,88 | 191,25 | 0,06132623 |
| 09.074.016.07-0021311 | 059 | 016 A 21 | 10.835,37 | 191,10 | 0,06127810 |
| 09.074.016.08-0021357 | 059 | 016 A 21 | 10.835,37 | 191,10 | 0,06127810 |
| 09.074.016.09-0101619 | 059 | 016 A 21 | 10.835,37 | 191,10 | 0,06127810 |
| 09.074.016.10-0021369 | 059 | 016 A 21 | 13.608,00 | 240,00 | 0,07695837 |
| 09.075.001.00-0012603 | 049 | 1 E 23 | 41.370,59 | 740,00 | 0,23396629 |
| 09.075.002.00-0010022 | 049 | 2 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.075.003.00-0012604 | 049 | 3/8 SL 1 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.075.003.01-0109543 | 049 | 3/8 SL 2 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.075.003.02-0109544 | 049 | 3/8 SL 3 | 9.950,85 | 175,50 | 0,05627581 |
| 09.075.003.03-0109545 | 049 | 3/8 SL 4 | 10.120,95 | 178,50 | 0,05723779 |
| 09.075.003.04-0109546 | 049 | 3/8 SL 5 | 10.248,53 | 180,75 | 0,05795930 |
| 09.075.003.05-0109547 | 049 | 3/8 SL 6 | 10.333,58 | 182,25 | 0,05844029 |
| 09.075.003.06-0109548 | 049 | 3/8 SL 7 | 10.418,63 | 183,75 | 0,05892128 |
| 09.075.003.07-0109549 | 049 | 3/8 SL 8 | 10.503,68 | 185,25 | 0,05940227 |
| 09.075.003.08-0109550 | 049 | 3/8 SL 9 | 10.546,20 | 186,00 | 0,05964274 |
| 09.075.003.09-0109551 | 049 | 3/8 SL 10 | 10.546,20 | 186,00 | 0,05964274 |
| 09.075.004.00-0101380 | 049 | 009 | 21.092,40 | 372,00 | 0,11928548 |
| 09.075.005.00-0006270 | 049 | 010 | 21.262,50 | 375,00 | 0,12024746 |
| 09.075.006.00-0012605 | 049 | 011 | 27.915,45 | 526,00 | 0,15787240 |
| 09.075.007.00-0012606 | 049 | 012 | 6.518,86 | 141,59 | 0,03686661 |
| 09.075.008.00-0012607 | 049 | 013 PARTE | 10.319,40 | 182,00 | 0,05836010 |
| 09.075.009.00-0060649 | 049 | 13-A | 10.319,40 | 182,00 | 0,05836010 |
| 09.077.011.00-0008673 | 058 | 11 pte | 9.481,03 | 186,00 | 0,05361880 |
| 09.077.013.00-0005870 | 058 | 014 | 19.561,50 | 345,00 | 0,11062766 |
| 09.077.013.01-0103079 | 058 | 013 PT | 10.418,63 | 183,75 | 0,05892128 |
| 09.077.013.02-0092378 | 058 | 012 PT | 10.693,28 | 198,52 | 0,06047453 |
| 09.077.013.03-0096568 | 058 | 013 PT | 10.418,63 | 183,75 | 0,05892128 |
| 09.077.013.04-0102084 | 058 | 012 PT | 9.820,13 | 204,48 | 0,05553654 |
| 09.077.014.00-0012713 | 058 | 015 | 20.837,25 | 367,50 | 0,11784251 |
| 09.077.015.00-0015212 | 058 | 016 | 19.561,50 | 345,00 | 0,11062766 |
| 09.077.016.00-0023736 | 058 | 017 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.077.017.00-0012714 | 058 | 018 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.077.018.00-0008138 | 058 | 19 SL A | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.077.018.01-0107708 | 058 | 19 SL B | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.077.019.00-0007729 | 058 | 020 E 21 | 35.721,00 | 630,00 | 0,20201572 |
| 09.077.020.00-0012715 | 058 | 022 | 19.561,50 | 345,00 | 0,11062766 |
| 09.078.001.01-0008150 | 050 | 001 | 11.339,78 | 407,00 | 0,06413073 |
| 09.078.001.02-0060658 | 050 | 001 | 4.975,59 | 407,00 | 0,02813884 |
| 09.078.002.00-0012615 | 050 | 002 | 18.030,60 | 318,00 | 0,10196984 |
| 09.078.003.00-0006196 | 050 | 003 | 20.241,90 | 357,00 | 0,11447558 |
| 09.078.004.00-0025841 | 050 | 004 A 7 | 105.178,50 | 1.855,00 | 0,59482408 |
| 09.078.005.00-0015892 | 050 | 008 | 18.058,95 | 318,50 | 0,10213017 |
| 09.078.006.00-0006410 | 050 | 009 | 18.427,50 | 325,00 | 0,10421446 |
| 09.078.007.00-0008051 | 050 | 010 | 22.453,20 | 396,00 | 0,12698131 |
| 09.078.008.00-0012616 | 050 | 011 | 25.855,20 | 456,00 | 0,14622091 |
| 09.078.009.00-0013096 | 050 | 012 A14 | 35.040,60 | 618,00 | 0,19816781 |
| 09.078.010.00-0012619 | 050 | 015 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.078.013.00-0023846 | 050 | 018 | 18.427,50 | 325,00 | 0,10421446 |
| 09.078.014.00-0012622 | 050 | 019 E20 | 50.379,37 | 897,50 | 0,28491433 |
| 09.079.001.00-0059630 | PRACA | PRACA | 177.520,61 | 4.125,00 | 1,00394599 |
| 09.081.001.00-0021148 | 057 | 1 pt | 4.207,12 | 359,00 | 0,02379285 |
| 09.081.001.01-0096839 | 057 | 1 pt | 4.597,97 | 359,00 | 0,02600325 |
| 09.081.001.02-0096840 | 057 | 1 pt | 5.586,11 | 359,00 | 0,03159156 |
| 09.081.010.00-0026400 | 057 | 008 | 19.504,80 | 344,00 | 0,11030700 |
| 09.081.011.00-0012699 | 057 | 009 | 17.010,00 | 300,00 | 0,09619796 |
| 09.081.012.00-0012700 | 057 | 10 SL 2 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.081.012.01-0109436 | 057 | 10 SL 1 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.081.013.00-0007727 | 057 | 011 E 12 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.081.014.00-0012702 | 057 | 013 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.081.015.00-0006263 | 057 | 014 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.081.016.00-0003406 | 057 | 015 PT | 8.136,45 | 175,00 | 0,04601469 |
| 09.081.017.00-0013354 | 057 | 015 PT | 8.048,00 | 188,00 | 0,04551447 |
| 09.082.002.00-0101436 | 056 | 1 SL B | 7.532,03 | 164,00 | 0,04259647 |
| 09.082.008.00-0012689 | 056 | 007 | 28.463,40 | 502,00 | 0,16097126 |
| 09.082.009.00-0008837 | 056 | 8 sl 1 | 8.224,34 | 145,05 | 0,04651174 |
| 09.082.009.01-0109254 | 056 | 8 sl 2 | 8.224,34 | 145,05 | 0,04651174 |
| 09.082.009.02-0109255 | 056 | 8 sl 3 | 8.215,83 | 144,90 | 0,04646362 |
| 09.082.010.00-0092327 | 056 | 009 PT | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.082.011.00-0012690 | 056 | 009 PT | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.082.012.00-0012691 | 056 | 010 PT | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.082.012.01-0096444 | 056 | 010 PT | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.082.013.00-0012692 | 056 | 011 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.082.014.00-0014481 | 056 | 012 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.082.015.00-0005795 | 056 | 013 | 19.391,40 | 342,00 | 0,10966568 |
| 09.083.001.00-0012623 | 051 | 001 | 19.128,60 | 357,00 | 0,10817945 |
| 09.083.002.00-0006370 | 051 | 002 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.083.003.00-0012624 | 051 | 003 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.083.004.00-0012625 | 051 | 004SL1 | 5.103,00 | 360,00 | 0,02885939 |
| 09.083.004.01-0106793 | 051 | 004SL2 | 5.103,00 | 360,00 | 0,02885939 |
| 09.083.004.02-0106794 | 051 | 004SL3 | 5.103,00 | 360,00 | 0,02885939 |
| 09.083.004.03-0106795 | 051 | 004SL4 | 5.103,00 | 360,00 | 0,02885939 |
| 09.083.005.00-0012627 | 051 | 005SL1 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.083.005.01-0106531 | 051 | 006SL1 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.083.005.02-0106532 | 051 | 06 SL 2 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.083.005.03-0107141 | 051 | 005SL2 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.083.006.00-0012628 | 051 | 007 PT | 10.418,63 | 183,75 | 0,05892128 |
| 09.083.006.01-0095766 | 051 | 007 PT | 10.418,63 | 183,75 | 0,05892128 |
| 09.083.007.00-0012629 | 051 | 008 | 19.552,65 | 372,00 | 0,11057761 |
| 09.083.008.00-0012630 | 051 | 009 PT | 9.480,24 | 200,00 | 0,05361433 |
| 09.083.008.01-0096794 | 051 | 009 PT | 11.045,84 | 226,00 | 0,06246839 |
| 09.083.009.00-0090040 | 051 | 010 | 21.687,75 | 382,50 | 0,12265240 |
| 09.083.010.00-0012631 | 051 | 011 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.083.011.00-0012632 | 051 | 012 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.083.012.00-0012633 | 051 | 013 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.083.013.00-0052980 | 051 | 014 PT | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.083.013.01-0104038 | 051 | 014 PT | 11.907,00 | 210,00 | 0,06733857 |
| 09.083.014.00-0080644 | 051 | 015 PT | 14.671,69 | 258,76 | 0,08297394 |
| 09.083.015.00-0005975 | 051 | 015 PT | 14.812,31 | 261,24 | 0,08376920 |
| 09.084.001.00-0012634 | 052 | 001 | 17.690,40 | 312,00 | 0,10004588 |
| 09.084.002.00-0012635 | 052 | 002 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.084.003.00-0006692 | 052 | 003 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.084.004.00-0012636 | 052 | 004 | 19.136,25 | 337,50 | 0,10822271 |
| 09.084.005.00-0012637 | 052 | 005 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.084.006.00-0012638 | 052 | 006 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.084.007.00-0012639 | 052 | 007 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.084.008.00-0007486 | 052 | 008 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.084.010.00-0012640 | 052 | 010 | 8.955,07 | 164,69 | 0,05064430 |
| 09.084.011.00-0090118 | 052 | 011 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.084.012.00-0012641 | 052 | 012 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.084.014.00-0012643 | 052 | 013 E14 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.084.015.00-0007140 | 052 | 015 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.084.016.00-0012644 | 052 | 016 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.084.017.00-0012645 | 052 | 017 | 19.958,40 | 352,00 | 0,11287228 |
| 09.084.018.00-0012646 | 052 | 018 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.084.019.00-0009347 | 052 | 019 | 17.803,80 | 314,00 | 0,10068720 |
| 09.085.001.00-0012587 | 047 | 1/3 E 23 | 120.600,90 | 2.127,00 | 0,68204357 |
| 09.085.002.00-0012588 | 047 | 005 | 22.481,55 | 396,50 | 0,12714164 |
| 09.085.003.00-0008022 | 047 | 006 | 28.746,90 | 507,00 | 0,16257456 |
| 09.085.004.00-0006183 | 047 | 007 | 29.257,20 | 516,00 | 0,16546050 |
| 09.085.005.00-0008024 | 047 | 008 | 25.855,20 | 456,00 | 0,14622091 |
| 09.085.006.00-0012589 | 047 | 09/11 | 62.483,40 | 1.102,00 | 0,35336719 |
| 09.085.007.01-0005929 | 047 | 12/13 E 16 | 74.768,73 | 1.447,50 | 0,42284536 |
| 09.085.008.00-0012590 | 047 | 014 | 6.672,95 | 140,44 | 0,03773805 |
| 09.085.009.01-0080275 | 047 | 17/18 REMA | 28.350,00 | 500,00 | 0,16032994 |
| 09.085.009.02-0108828 | 047 | 17/18 SL A | 7.087,50 | 125,00 | 0,04008249 |
| 09.085.009.03-0108829 | 047 | 17/18 SL B | 7.087,50 | 125,00 | 0,04008249 |
| 09.085.010.00-0101211 | 047 | 019 PT | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.085.010.01-0102369 | 047 | 019 PT | 12.757,50 | 225,00 | 0,07214847 |
| 09.085.011.00-0012593 | 047 | 020 PT | 10.631,25 | 187,50 | 0,06012373 |
| 09.085.011.01-0104654 | 047 | 020 PT | 10.631,25 | 187,50 | 0,06012373 |
| 09.085.012.00-0005872 | 047 | 021 | 21.262,50 | 375,00 | 0,12024746 |
| 09.085.013.00-0012594 | 047 | 022 | 21.262,50 | 375,00 | 0,12024746 |
| 09.086.001.00-0006441 | 048 | 001 | 31.487,15 | 557,00 | 0,17807171 |
| 09.086.002.00-0012595 | 048 | 002 PT | 10.503,68 | 185,25 | 0,05940227 |
| 09.086.002.01-0092207 | 048 | 002 PT | 10.503,68 | 185,25 | 0,05940227 |
| 09.086.003.00-0008087 | 048 | 003 | 21.546,00 | 380,00 | 0,12185075 |
| 09.086.004.00-0025377 | 048 | 004 | 10.163,48 | 179,25 | 0,05747831 |
| 09.086.005.00-0021343 | 048 | 005 PT | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.086.005.01-0094252 | 048 | 005 PT | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.086.006.00-0012596 | 048 | 006 | 22.113,00 | 390,00 | 0,12505735 |
| 09.086.007.00-0012597 | 048 | 007 PT | 11.056,50 | 195,00 | 0,06252868 |
| 09.086.007.01-0103995 | 048 | 007 PT | 11.056,50 | 195,00 | 0,06252868 |
| 09.086.008.00-0005866 | 048 | 008 | 22.113,00 | 390,00 | 0,12505735 |
| 09.086.009.00-0015877 | 048 | 009 | 22.113,00 | 390,00 | 0,12505735 |
| 09.086.010.00-0006412 | 048 | 010 | 22.113,00 | 390,00 | 0,12505735 |
| 09.086.011.00-0006282 | 048 | 011 | 26.167,05 | 461,50 | 0,14798453 |
| 09.086.012.00-0012599 | 048 | 012 PT | 12.417,30 | 219,00 | 0,07022451 |
| 09.086.012.01-0023383 | 048 | 012 PT | 10.120,10 | 219,00 | 0,05723298 |
| 09.086.013.00-0012600 | 048 | 013 | 30.015,17 | 552,00 | 0,16974710 |
| 09.086.014.00-0012601 | 048 | 14 SL A | 10.687,95 | 188,50 | 0,06044439 |
| 09.086.014.01-0097073 | 048 | 014 PT | 10.687,95 | 188,50 | 0,06044439 |
| 09.086.015.00-0008053 | 048 | 015 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.086.016.00-0008052 | 048 | 16 SL A | 10.687,95 | 188,50 | 0,06044439 |
| 09.086.016.01-0110166 | 048 | 16 SL B | 10.687,95 | 188,50 | 0,06044439 |
| 09.086.017.00-0012602 | 048 | 017 PT | 9.525,60 | 168,00 | 0,05387086 |
| 09.086.017.01-0106091 | 048 | 017 PARTE | 9.525,60 | 168,00 | 0,05387086 |
| 09.086.018.00-0007029 | 048 | 018 | 18.370,80 | 324,00 | 0,10389380 |
| 09.086.019.00-0006440 | 048 | 019 | 5.740,44 | 143,20 | 0,03246435 |
| 09.087.001.00-0026089 | 036 | 01 SL 2 | 5.572,08 | 139,00 | 0,03151221 |
| 09.087.001.01-0106998 | 036 | 1 pt | 6.614,34 | 165,00 | 0,03740659 |
| 09.087.001.02-0106999 | 036 | 01 SL 3 | 6.676,08 | 132,00 | 0,03775575 |
| 09.087.001.03-0107000 | 036 | 01 SL 4 | 6.676,08 | 132,00 | 0,03775575 |
| 09.087.002.00-0012490 | 036 | 013 | 6.120,47 | 152,68 | 0,03461357 |
| 09.087.002.01-0105458 | 036 | 002 | 21.375,90 | 377,00 | 0,12088877 |
| 09.087.002.02-0105460 | 036 | 003 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.087.003.00-0012486 | 036 | 004 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.087.004.00-0012487 | 036 | 005 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.087.005.00-0025376 | 036 | 006 | 19.387,77 | 344,00 | 0,10964515 |
| 09.087.006.00-0022618 | 036 | 007 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.087.007.00-0008034 | 036 | 008 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.087.008.00-0012488 | 036 | 009 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.087.009.00-0100757 | 036 | 010 | 19.387,77 | 344,00 | 0,10964515 |
| 09.087.010.00-0017268 | 036 | 011 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.087.011.00-0102356 | 036 | 12 PARTE | 9.695,70 | 171,00 | 0,05483284 |
| 09.087.011.01-0059192 | 036 | 012 PT | 9.695,70 | 171,00 | 0,05483284 |
| 09.088.001.03-0113230 | 046 | 01/02 SL D | 10.272,53 | 151,00 | 0,05809503 |
| 09.088.001.04-0113231 | 46 | 01/02 SL E | 8.860,91 | 130,25 | 0,05011179 |
| 09.088.001.05-0113232 | 46 | 01/02 SL F | 11.344,00 | 166,75 | 0,06415460 |
| 09.088.005.01-0012583 | 046 | 11 SL 1 | 7.913,58 | 184,86 | 0,04475428 |
| 09.088.006.00-0012584 | 046 | 012 PTB | 15.779,61 | 278,30 | 0,08923964 |
| 09.088.006.01-0104565 | 046 | 12 SL A | 8.766,53 | 176,70 | 0,04957803 |
| 09.088.008.00-0012585 | 046 | 018 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.088.009.00-0013434 | 046 | 019 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.088.010.00-0006231 | 046 | 020 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.088.011.00-0021342 | 046 | 021 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.088.012.00-0012586 | 046 | 022 PTA | 4.514,45 | 107,16 | 0,02553092 |
| 09.088.012.01-0097179 | 046 | 022 PTB | 18.021,53 | 317,84 | 0,10191855 |
| 09.089.001.00-0012568 | 045 | 001 | 18.770,82 | 365,00 | 0,10615607 |
| 09.089.002.00-0012569 | 045 | 002 | 2.742,01 | 360,00 | 0,01550710 |
| 09.089.002.01-0013963 | 045 | 002 | 17.669,99 | 360,00 | 0,09993046 |
| 09.089.003.00-0023015 | 045 | 003 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.089.004.00-0012571 | 045 | 004 PARTE | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.089.004.01-0093898 | 045 | 004 PARTE | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.089.005.00-0012572 | 045 | 005 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.089.006.00-0012573 | 045 | 06 SL A | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.089.007.00-0006007 | 045 | 007 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.089.008.00-0012574 | 045 | 008 PARTE | 11.907,00 | 210,00 | 0,06733857 |
| 09.089.008.01-0096579 | 045 | 008 PARTE | 8.505,00 | 150,00 | 0,04809898 |
| 09.089.009.00-0012575 | 045 | 009 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.089.010.00-0012576 | 045 | 010 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.089.011.00-0012577 | 045 | 11 PARTE | 13.914,92 | 256,44 | 0,07869412 |
| 09.089.011.01-0101233 | 045 | 11 PARTE | 5.402,84 | 125,05 | 0,03055510 |
| 09.089.013.01-0103097 | 045 | 12/13 SL 2 | 6.186,88 | 126,00 | 0,03498914 |
| 09.090.001.00-0012471 | 035 | 001 PT | 8.409,83 | 190,40 | 0,04756076 |
| 09.090.002.00-0060651 | 035 | 001 PT | 6.749,57 | 153,60 | 0,03817136 |
| 09.090.003.00-0012472 | 035 | 002 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.090.004.00-0008437 | 035 | 03 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.090.005.00-0012473 | 035 | 004 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.090.006.00-0101120 | 035 | 005 | 15.155,23 | 344,00 | 0,08570854 |
| 09.090.007.00-0007405 | 035 | 006 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.090.008.00-0020957 | 035 | 007 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.090.009.00-0019906 | 035 | 008 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.090.010.00-0006269 | 035 | 009 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.090.011.00-0055173 | 035 | 010 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.090.012.00-0026065 | 035 | 11 SL 1 | 5.353,20 | 344,00 | 0,03027436 |
| 09.090.012.01-0093927 | 035 | 11 SL 2 | 4.218,34 | 344,00 | 0,02385630 |
| 09.090.012.02-0093928 | 035 | 11 SL 3 | 4.218,34 | 344,00 | 0,02385630 |
| 09.090.013.00-0012478 | 035 | 012 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.090.014.00-0103218 | 035 | 013 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.090.015.00-0012479 | 035 | 014 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.090.016.00-0018355 | 035 | 015 | 15.155,23 | 344,00 | 0,08570854 |
| 09.090.017.00-0005116 | 035 | 16 SL B | 9.865,80 | 174,00 | 0,05579482 |
| 09.090.017.01-0108968 | 035 | 16 SL A | 9.865,80 | 174,00 | 0,05579482 |
| 09.090.018.00-0013430 | 035 | 017 PTA | 9.865,80 | 174,00 | 0,05579482 |
| 09.090.018.01-0104802 | 035 | 017 PTB | 9.865,80 | 174,00 | 0,05579482 |
| 09.090.019.00-0012481 | 035 | 018 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.090.020.00-0012482 | 035 | 019 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.090.021.00-0012483 | 035 | 020 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.091.001.02-0108527 | 037 | 1/4 sl 3 | 7.034,03 | 150,19 | 0,03978009 |
| 09.091.001.03-0108528 | 037 | 1/4 sl 4 | 7.135,13 | 125,84 | 0,04035185 |
| 09.091.001.04-0108529 | 037 | 1/4 sl 5 | 7.127,76 | 125,71 | 0,04031017 |
| 09.091.001.05-0108530 | 037 | 1/4 sl 6 | 7.136,26 | 125,86 | 0,04035824 |
| 09.091.001.06-0108531 | 037 | 1/4 sl 7 | 10.716,30 | 189,00 | 0,06060472 |
| 09.091.001.07-0108532 | 037 | 1/4 sl 8 | 10.376,10 | 183,00 | 0,05868076 |
| 09.091.001.08-0108533 | 037 | 1/4 sl 9 | 9.950,85 | 175,50 | 0,05627581 |
| 09.091.001.09-0108534 | 037 | 1/4 sl 10 | 9.440,55 | 166,50 | 0,05338987 |
| 09.091.002.00-0012492 | 037 | 005 PTA | 9.355,50 | 165,00 | 0,05290888 |
| 09.091.002.01-0105858 | 037 | 005 PTB | 9.072,00 | 160,00 | 0,05130558 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.091.003.00-0025156 | 037 | 006 | 20.636,08 | 368,00 | 0,11670481 |
| 09.091.004.00-0012494 | 037 | 007 | 25.429,95 | 448,50 | 0,14381596 |
| 09.091.005.00-0057652 | 037 | 08 | 24.664,50 | 435,00 | 0,13948705 |
| 09.091.006.00-0057380 | 037 | 09 PARTE | 12.004,04 | 214,50 | 0,06788737 |
| 09.091.007.00-0022770 | 037 | 09 PARTE | 12.096,66 | 215,50 | 0,06841117 |
| 09.091.008.00-0012497 | 037 | 010 | 20.071,80 | 354,00 | 0,11351360 |
| 09.091.009.00-0005131 | 037 | 011 | 21.319,20 | 376,00 | 0,12056812 |
| 09.091.010.00-0012498 | 037 | 012 PT1 | 10.108,53 | 213,00 | 0,05716755 |
| 09.091.010.01-0096131 | 037 | 012 PT2 | 12.077,10 | 213,00 | 0,06830055 |
| 09.091.011.01-0104315 | 037 | 013 PT2 | 5.672,49 | 126,00 | 0,03208007 |
| 09.091.019.00-0104013 | PRACA | PRACA | 27.832,61 | 525,00 | 0,15740390 |
| 09.091.020.00-0104012 | PRACA | PRACA | 28.031,06 | 625,00 | 0,15852621 |
| 09.091.021.00-0116259 | PRACA | PRACA | 28.862,57 | 720,00 | 0,16322872 |
| 09.092.001.00-0012507 | 038 | 001 | 6.192,88 | 127,15 | 0,03502307 |
| 09.092.002.00-0006005 | 038 | 002 PTA | 11.056,50 | 195,00 | 0,06252868 |
| 09.092.002.01-0106147 | 038 | 002 PTB | 11.056,50 | 195,00 | 0,06252868 |
| 09.092.003.00-0012508 | 038 | 003 PT | 11.056,50 | 195,00 | 0,06252868 |
| 09.092.004.00-0010168 | 038 | 003 PT | 10.912,77 | 195,00 | 0,06171583 |
| 09.092.005.00-0006698 | 038 | 004 PT | 3.654,32 | 360,00 | 0,02066656 |
| 09.092.005.01-0056071 | 038 | 004 PT | 7.487,24 | 360,00 | 0,04234317 |
| 09.092.006.00-0012509 | 038 | 005 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.092.007.00-0057653 | 038 | 006 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.092.008.00-0012510 | 038 | 007 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.092.009.00-0012511 | 038 | 008 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.092.010.00-0012512 | 038 | 009 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.092.011.00-0012513 | 038 | 010 | 5.607,36 | 139,88 | 0,03171174 |
| 09.092.012.00-0012514 | 038 | 011 | 17.301,44 | 380,00 | 0,09784617 |
| 09.092.018.00-0010148 | 038 | 17/20 SL 1 | 5.941,03 | 130,00 | 0,03359876 |
| 09.093.001.00-0103193 | 033 | 002 | 19.618,20 | 346,00 | 0,11094832 |
| 09.093.001.01-0096711 | 033 | 001 | 18.080,95 | 344,00 | 0,10225459 |
| 09.093.002.00-0007126 | 033 | 003 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.093.002.01-0102265 | 033 | 004 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.093.002.02-0102264 | 033 | 005 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.093.003.00-0012450 | 033 | 006 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.093.004.00-0004942 | 033 | 007 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.093.005.00-0012451 | 033 | 008 | 20.412,00 | 360,00 | 0,11543756 |
| 09.093.006.00-0012452 | 033 | 009 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.093.007.00-0026035 | 033 | 010 SL A | 11.340,00 | 200,00 | 0,06413198 |
| 09.093.007.01-0098501 | 033 | 010 SL B | 6.327,72 | 144,00 | 0,03578564 |
| 09.093.008.00-0012454 | 033 | 011 | 15.155,23 | 344,00 | 0,08570854 |
| 09.094.001.00-0101582 | 034 | 001 PARTE | 3.591,79 | 89,60 | 0,02031293 |
| 09.094.001.01-0008197 | 034 | 001 PARTE | 2.636,55 | 60,00 | 0,01491068 |
| 09.094.001.02-0008198 | 034 | 001 PARTE | 2.636,55 | 60,00 | 0,01491068 |
| 09.094.001.03-0101459 | 034 | 001 PARTE | 2.636,55 | 60,00 | 0,01491068 |
| 09.094.001.05-0012458 | 034 | 001 PARTE | 2.636,55 | 60,00 | 0,01491068 |
| 09.094.002.00-0012459 | 034 | 002 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.094.003.00-0006408 | 034 | 003 | 10.206,00 | 180,00 | 0,05771878 |
| 09.094.004.00-0012460 | 034 | 004 | 18.711,00 | 330,00 | 0,10581776 |
| 09.094.005.00-0012461 | 034 | 005 | 9.775,08 | 172,40 | 0,05528176 |
| 09.094.006.00-0012462 | 034 | 006 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.094.007.00-0012463 | 034 | 007 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.094.008.00-0012464 | 034 | 008 SL A | 9.865,80 | 174,00 | 0,05579482 |
| 09.094.008.01-0096587 | 034 | 008 SL B | 9.865,80 | 174,00 | 0,05579482 |
| 09.094.009.00-0012465 | 034 | 009 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.094.010.00-0012466 | 034 | 010 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.094.011.00-0006372 | 034 | 11 SL 1 | 7.087,50 | 125,00 | 0,04008249 |
| 09.094.014.00-0012468 | 034 | 014 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.094.015.00-0007889 | 034 | 016 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.094.016.00-0026355 | 034 | 017 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.094.017.00-0005444 | 034 | 018 | 19.731,60 | 348,00 | 0,11158964 |
| 09.094.018.00-0107001 | 034 | 15 SL A | 9.865,80 | 174,00 | 0,05579482 |
| 09.094.018.01-0108012 | 034 | 15 SL B | 9.865,80 | 174,00 | 0,05579482 |
| 09.099.013.00-0106098 | 015 | 11 SL 3 | 9.131,19 | 180,65 | 0,05164032 |
| 09.110.001.00-0092727 | 014 | 001 | 30.301,24 | 630,00 | 0,17136494 |
| 09.123.001.00-0104130 | PRACA | PRACA | 158.782,02 | 3.000,00 | 0,89797220 |
| 09.125.003.00-0101027 | AREA | SBL C | 105.291,26 | 18.241,73 | 0,59546178 |
| 09.127.001.00-0022991 | AREA | B | 52.482,62 | 5.095,40 | 0,29680901 |
| 09.128.001.00-0022990 | AREA | SBL 2 | 165.997,65 | 20.723,00 | 0,93877931 |
| 09.128.002.00-0106107 | AREA | SBL 1 | 33.130,70 | 3.477,00 | 0,18736660 |

# Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.129.001.00-0003142 | AREA | D | 48.558,59 | 8.650,20 | 0,27461714 |
| 09.130.001.00-0055802 | AREA | E | 20.933,04 | 3.729,00 | 0,11838423 |
| 09.131.001.00-0104053 | AREA | F | 429.735,38 | 105.168,00 | 2,43031562 |
| 09.133.001.00-0053956 | AREA | G | 43.119,07 | 10.756,40 | 0,24385460 |
| AREA DA PREFEITURA | 048 | VIELA | 17.007,50 | 250,00 | 0,09618383 |
| AREA DA PREFEITURA | AREA | AREA VER | 193.559,03 | 34.502,50 | 1,09464930 |
| AREA DA PREFEITURA | 030 | VIELA | 10.204,50 | 150,00 | 0,05771030 |
| AREA DA PREFEITURA | 021 | VIELA | 13.606,00 | 200,00 | 0,07694706 |
| AREA DA PREFEITURA | 047 | VIELA | 17.007,50 | 250,00 | 0,09618383 |
| AREA DA PREFEITURA | 047 | VIELA | 17.007,50 | 250,00 | 0,09618383 |
| AREA DA PREFEITURA | 047 | VIELA | 17.007,50 | 250,00 | 0,09618383 |
| AREA DA PREFEITURA | 048 | VIELA | 17.007,50 | 250,00 | 0,09618383 |
| AREA DA PREFEITURA | 047 | VIELA | 17.007,50 | 250,00 | 0,09618383 |
| | | | 17.682.286,88 | 519.705,72 | 100,00 |
| | | (vvtt) | | | |

**(*) = Fa= FATOR DE ABSORÇÃO REPRESENTA O PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL DO VALOR INDIVIDUAL DO TERRENO (Vvit), EM RELAÇÃO À SOMATÓRIA TOTAL DOS VALORES VENAIS TOTAL DOS TERRENOS (Vvtt).**

Fa = Vvit / Vvtt

**LEGENDA**
L = Lote de terreno
Q = Quadra
A = Área
Vvit = Valor venal individual do terreno
Vvtt = Valor venal total dos terrenos
Fa = Fator de Absorção
PEA = Prefeitura da Estância de Atibaia
Gb = Gleba
Pte = Parte
SL = Sub-lote

**7.1.2. - EQUIVALÊNCIA EM UVRM**

As parcelas da **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**, representadas por UVRM (Unidade de Valor de Referência Municipal), do mês do **LANÇAMENTO**, serão corrigidas em função da variação dos seus valores unitários, podendo, entretanto serem substituídas por outro indexador que vier a ser adotado pela Prefeitura em sua substituição.

**8. DAS COTAS PARTES DO BENEFÍCIO**

**8.1.** Os **valores finais das COTAS PARTES de responsabilidade dos proprietários dos imóveis valorizados**, corresponderão a somatória dos acréscimos dos valores dos imóveis valorizados, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel valorizado.

**8.2.** As **COTAS PARTES** dos imóveis valorizados pelas obras serão lançadas na via fronteiriça ao respectivo imóvel, através da **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**, nos termos da legislação em vigor para pagamento pelos proprietários conforme constará do edital de **NOTIFICAÇÃO E COBRANÇA de acordo com o item 6.1.**, da seguinte forma:

**8.2.1.** Número de **PARCELAS DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – 03 (três)**;
**8.2.2.** O **1º ( PRIMEIRO ) VENCIMENTO** dar-se-á no término da obra fronteiriça ao imóvel, e as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes;
**8.2.3.** O contribuinte que deixar de pagar suas parcelas terá seus débitos recalculados pelo saldo devedor e sujeito às penalidades previstas.

**9. PRAZO DE EXECUÇÃO**

Os prazos de início e término das obras serão objetos das Ordens de Serviço a serem emitidas à empreiteira.

**10. ZONA DE INFLUÊNCIA**

**10.1.** A **ZONA DE INFLUÊNCIA** desta **ETAPA DE SERVIÇOS**, determinada para efeito do benefício das obras, necessária ao lançamento da **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**, será composta do agrupamento das diversas vias públicas, transversais e radiais às vias indicadas no item 1 deste Edital, e que apresentaram condições técnicas e viabilidade sócio-econômicas para receberem os benefícios.
**10.2.** Nas vias e logradouros públicos enquadrados em cada **ZONA DE INFLUÊNCIA** da **ETAPA DE SERVIÇOS**, forão efetuados os estudos e levantamentos necessários para elaboração dos PROJETOS EXECUTIVOS.
**11. EMPRESA EXECUTORA**

As obras serão executadas pela empresa **Capen Engenharia e Comércio Ltda.**, inscrita no CNPJ do MF sob n.º 51.081.230/0001-63, com sede à Rua Professora Maria Lídia Rego Lima, n.º 87 – Jardim Conceiçãozinha – Guarujá – SP., contratada através de licitação pública, pela modalidade de **CONCORRÊNCIA**, de **n.º 001/95**, processo n.º **3.042/95**, porque atendeu as exigências de interesse do Município e apresentou os **MENORES PREÇOS UNITÁRIOS** dos diversos serviços que compõem as obras do **PLANO EXTRAORDINÁRIO**, que serão aplicadas na sua execução.

**12. DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO**

**12.1.** No prazo de **30 (trinta) dias**, a contar da data da publicação deste Edital, os proprietários dos imóveis a serem valorizados pelas obras, poderão oferecer impugnação sem efeito suspensivo, a qualquer dos elementos contidos neste Edital, cabendo ao impugnante o ÔNUS da prova.
**12.2.** As impugnações referidas no item anterior **não obstarão a execução das obras ou o lançamento** e a cobrança da **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**.
**12.3.** Decorrido o prazo fixado, considerar-se-á os proprietários ANUENTES aos termos do presente Edital.

E para que não se alegue ignorância faz baixar o presente Edital, que será publicado pela Imprensa Oficial, revogadas as disposições contrárias.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", em 19 de maio de 2.006.**

**José Roberto Tricoli**
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Wilson Mituaki Matuoka**
**Coordenador do Plano de Obras**